



MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Coordenação Técnica do IPHAN-GO

Ofício Nº 52/2024/COTEC IPHAN-GO/IPHAN-GO-IPHAN

À Comissão de Licitação da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás - SECULT

Assunto: **Verificação da Autenticidade de Atestados encaminhados ao Iphan-GO**

Referência: Processo nº 01516.000055/2024-58.

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao e-mail desta Comissão Permanente de Licitação (5043897), que solicita a verificação de autenticidade de Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo Iphan-GO, encaminho em anexo a Declaração emitida pela nossa Coordenação Técnica, que confirma a autenticidade dos atestados.

Atenciosamente,

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Superintendente do Iphan em Goiás



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Wilson Guimarães, Superintendente do IPHAN-GO**, em 24/01/2024, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5051244** e o código CRC **641C7B0C**.

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira Nº 210 Setor Central , Goiânia. CEP 74.003-010
Telefone: (62) 3224-1310 | Website: www.iphan.gov.br



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Coordenação Técnica do IPHAN-GO
Superintendência do IPHAN no Estado de Goiás

Declaração

Processo nº 01516.000055/2024-58

O Coordenador Técnico Substituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando as cópias dos seguintes documentos emitidos por este institutos e enviados pela Secretária de Cultura do Estado de Goiás - SECULT:

1. Atestado de Capacidade Técnica dos Serviços de Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Monte do Carmo/TO, Processo nº 01516.000055/2024-58, Contrato 16/06 ([5043900](#))
2. Atestado de Capacidade Técnica da Restauração da Restauração Artística dos Bens Moveis e Integrados e Passo do Encontro na Rua Direita, imóveis tombados a nível federal em Pirenópolis/GO, Processo nº 01516.001231/2010-73, Contrato 26/2010 ([5043903](#))
3. Atestado de Capacidade Técnica dos Serviços de Restauração Arquitetônica e Artística da Igreja Nossa Senhora do Rosário, Luziânia/GO, Processo nº 01516.001232/2010-18, Contrato 20/2010 ([5043909](#)).

Declara que são cópias fidedignas dos originais, após a conferência com os nossos arquivos físicos.

João Mariano Valadares Neto
Coordenador Técnico substituto do Iphan em Goiás



Documento assinado eletronicamente por **Joao Mariano Valadares Neto, Coordenador Técnico substituto do IPHAN-GO**, em 23/01/2024, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5047520** e o código CRC **E651BADA**.



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Staka Construtora LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Peixoto da Silveira, Qd.52, Setor Cora Coralina, Goiânia/GO, CEP. 75.370-000, CNPJ nº01.746.007/0001-10, através de seu responsável técnico **Engº Civil Nilson José Duarte, CREA-GO 2970/D**, executou para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, através do Contrato nº16/2006 – Processo nº01516.000314/2006-69, os **Serviços de Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Monte do Carmo/TO**. Informamos que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, atendendo satisfatoriamente todas as exigências das especificações e detalhes dos projetos de restauração, conforme listagem abaixo:

Luciana Campos de Araújo
Luciana Campos de Araújo
Chefe de Sub-Regional
14ª SR, IPHAN - TO
Mat. SIAP 1525331

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
01.01.00.00	Estudos e Projetos		
01.01.01.00	Levantamentos Preliminares	vb	1,00
01.01.02.00	Projeto Arquitetônico	vb	1,00
01.01.03.00	Projeto de Instalações Hidro-Sanitárias	vb	1,00
01.01.04.00	Projeto de Instalações Elétricas	vb	1,00
01.01.05.00	Projeto de Instalações de Prevenção e combate a incêndio.	vb	1,00
01.01.06.00	Revisão e Adequação de Projeto (Asbuilt)	vb	1,00
01.02.00.00	Levantamento Fotográfico		
01.02.01.00	Levantamento Fotográfico	vb	1,00
02.00.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.00.00	Aprovações, Licenças e Alvarás	vb	1
02.02.00.00	Limpeza e Preparo do Local	vb	1,00
02.03.00.00	Carga, transporte e descarga de entulho.	vb	1,00
02.04.00.00	Canteiro de Obras: Montagem e Desmontagem.	vb	1,00
02.05.00.00	Tapumes / cercas	m	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 463784/2020, emitida em 04/03/2021



Certidão nº 463784/2020
04/03/2021, 16:11

Chave de Impressão: 8d1y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]



net

02.06.00.00	Piadas de Obra	Und.	3,00
02.07.00.00	Instalação provisória de Sanitários - Locação	Und.	2,00
02.08.00.00	Instalação provisória de força e luz.	vb	1,00
02.09.00.00	Acessos Provisórios.	vb	1,00
02.10.00.00	Prospecções Arquitetônicas / Estruturais	vb	1,00
03.00.00.00 ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS			
03.01.00.00	Andaimes	mês	8,00
03.02.00.00	Escoramentos em Madeira Serrada.	m ^l	280,00
03.03.00.00	Equipamentos e Ferramentas	vb	1,00
04.00.00.00 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES			
04.01.00.00 Paredes Estruturais/Vedação.			
04.01.01.00	Alvenaria de Cantaria/Pedra/Mista	m ³	3,40
04.01.02.00	Alvenaria de Adobe	m ³	4,00
04.01.03.00	Alvenaria de Taipa de Pilão	m ³	6,40
04.01.04.00	Alvenaria de Tijolos Maciços	m ³	3,00
04.01.05.00	Alvenaria de Tijolos Furados	m ³	2,00
04.02.00.00	Estrutura da Cobertura	m ²	380,00
04.03.00.00	Entelhamento / Retirada	m ²	380,00
04.04.00.00 Revestimentos.			
04.04.01.00	Emboço/Reboco.	m ²	900,00
04.04.02.00	Cimentado	m ²	380,00
04.04.03.00	Desatetero e reaterro com apiloamento	m ²	380,00
04.05.00.00 Vãos, Quadros e Vedações.			
04.05.01.00	Portas de Madeira e Ferragens	und	7,00
04.05.02.00	Janelas de Madeira e Ferragens.	und	6,00
04.05.03.00	Vergas, ombreiras, soleiras e Peltoris.	vb	1,00
04.06.00.00 Instalações.			
04.06.01.00	Aparelhos e Luminárias.	vb	1,00
04.06.02.00	Tubulações e Caixas do Sistema Elétrico.	vb	1,00
04.06.03.00	Quadros e Comandos	und	3,00
04.06.04.00	Carga, Transporte e Descarga	vb	1,00
05.00.00.00 FUNDAÇÕES			
05.01.00.00	Alvenaria de Pedras Argamassadas.	m ³	30,00
06.00.00.00 ESTRUTURA AUTÔNOMA			
06.01.00.00	Arco Cruzeiro	und	1,00
07.00.00.00 PAREDES ESTRUTURAIS DE VEDAÇÃO, PILASTRAS, COLUNAS			
07.01.00.00 Alvenarias Estruturais/Vedações.			
07.01.01.00	Taipa de Pilão.	m ³	6,40
07.01.02.00	Pedras Argamassadas	m ³	6,40
07.01.03.00	Adobes	m ³	4,00
07.01.04.00	Tijolos Maciços e Furados.	m ³	8,00
07.01.05.00	Alvenaria Mista.	m ³	3,00
07.01.06.00	Pilastras e Colunas.	vb	1,00
07.02.00.00 Consolidações / Estabilizações			
07.02.01.00	Embrechamento com ou sem Escarificação/Costura de fissuras.	m ³	7,00
08.00.00.00 VÃOS, QUADROS E FECHAMENTOS.			
08.01.00.00	Vergas, Ombreiras, Peltoris e Soleiras.		
08.01.01.00	Cantarias.		

Luciana Campos de Araújo
 Luciana Campos de Araújo
 Chefe de Sub-Regional
 14º SR. IPHAN - TO
 Matr. SIAP 1525328

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 463784/2020, emitida em 04/03/2021



Certidão nº 463784/2020
 04/03/2021, 16:11

Chave de Impressão: 8d1y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 5 folhas



next

08.01.01.01	Soleiras.	und	2,00
08.01.02.00	Madeira.		
08.01.02.01	Vergas.	und	18,00
08.01.02.02	Ombreiras.	und	30,00
08.01.02.03	Peitoris.	und	2,00
08.01.02.03	Soleiras.	und	5,00
08.02.00.00	Fechamentos com Ferragens		
08.02.01.00	Portas de Madeira Maciça.	und	5,00
08.02.02.00	Janelas de Madeira Maciça.	und	8,00
08.02.03.00	Tela de Arame Galvanizado	m2	2,70
08.02.04.00	Ferragens.	vb	1,00
09.00.00.00	COBERTURAS E BEIRAIS.		
09.01.00.00	Revisão e Reparo de Estrutura de Cobertura.		
09.01.01.00	Ripas.	ml	400,00
09.01.02.00	Caibros.	ml	400,00
09.01.03.00	Vigas	ml	150,00
09.01.04.00	Barrotes.	ml	400,00
09.01.05.00	Cachorros.	ml	60,00
09.01.06.00	Tesoura Completa.	und	18,00
09.01.07.00	Cumeeira.	ml	30,00
09.01.08.00	Frechal.	ml	75,00
09.01.09.00	Proteção Contra Animais Alados.	ml	75,00
09.02.00.00	Entalhamento e Acessórios		
09.02.01.00	Telhas de Barro.	m2	400,00
09.02.02.00	Cumeeira com Embocamento.	ml	30,00
09.02.03.00	Calhas e Rufos.	ml	25,00
09.02.03.00	Fixação ou Grampeamento.	m2	400,00
09.03.00.00	Beirais.		
09.03.01.00	Beiral Simples.	ml	34,70
09.04.00.00	Coberturas Provisórias - Lonas.	m2	400,00
10.00.00.00	PISOS.		
10.01.00.00	Tijoleiras ou Mezanetas.	m2	300,00
10.02.00.00	Taboado.	m2	50,00
10.03.00.00	Cerâmica alta resistência	m2	7,20
10.04.00.00	Rodapé.		
10.04.01.00	Madeira.	ml	34,32
10.04.02.00	Cerâmica	ml	69,50
10.05.00.00	Faixas Antiderrapantes.	ml	12,00
11.00.00.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.01.00.00	Recuperação de Rebocos		
11.01.01.00	Emboço/reboco.	m2	900,00
11.01.02.00	Azulejo	m2	4,00
12.00.00.00	FORROS		
12.00.00.00		m2	60,00
13.00.00.00 -	TRATAMENTOS E PINTURAS		
13.01.00.00	Imunização/Proteção		
13.01.01.00	Madeiras/Imunização	m2	400,00
13.01.02.00	Combate aos Cupins de Chão.	vb	1,00
13.02.00.00	Impermeabilização/Tratamento.		
13.02.01.00	Argamassas.	m2	450,00
13.02.02.00	Madeiras.	m	75,00

Charauk
 Luciana Campos de Araújo
 Chefe de Sub-Regional
 14º SR. IPHAN - TO
 Matr. SIAF 1525320

DA *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 463784/2020, emitida em 04/03/2021



Certidão nº 463784/2020
 04/03/2021, 16:11
 Chave de Impressão: 8d1y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 5 folhas



net

13.03.00.00	Pinturas e Encheramentos.		
13.03.01.00	Acrílica.	m2	750,00
13.03.02.00	Caiação - 3 demãos	m2	750,00
13.03.03.00	Esmalte.	m2	86,00
13.03.04.00	Encheramento.	m2	60,00
13.03.05.00	Anticorrosiva	m2	8,00
14.00.00.00 - INSTALAÇÕES PREDIAIS			
14.01.00.00 - Hidro-Sanitárias.			
14.01.01.00 - Água.			
14.01.01.01	Sistema de Alimentação.	vb	1,00
14.01.01.02	Sistema de Reserva.	und	1,00
14.01.01.03	Materiais e Componentes.	vb	1
14.01.02.00 - Esgoto.			
14.01.02.01	Materiais e Componentes.	vb	1,00
14.01.02.02	Louças e Aparelhos Sanitários.	vb	1,00
14.01.02.03	Fossa Sêptica e Sumidouro.	und	1,00
14.02.00.00 - Elétricas e Eletrônicas.			
14.02.01.00 - Força e Luz.			
14.02.01.01	Entrada e Medição em BT.	vb	1,00
14.02.01.02	Iluminação e Tomadas.	vb	1,00
14.02.02.00	Telefone.	vb	1,00
14.02.03.00	Som.	vb	1,00
14.02.04.00	Prevenção e combate a incêndio.		
14.03.05.01	Sinalizações.	vb	1,00
14.03.05.02	Extintores.	vb	1,00
14.03.06.00	Ligação definitiva de água.	vb	1,00
14.03.07.00	Ligação definitiva de luz e força.	vb	1,00
14.03.08.00	Ligação definitiva de telefone.	vb	1,00
15.00.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS.			
15.01.00.00 - Escadas Internas.			
15.01.01.00	Madeira.	vb	1,00
15.01.02.00	Pedra.	vb	1,00
15.02.00.00	Guarda-Corpo/Passarela/Púlpito/Coro.		
15.02.01.00	Madeira	vb	1,00
15.03.00.00 - Armários.			
15.03.01.00	Confeccionados no local ou feitos sob medida /embutidos.	vb	1,00
15.04.00.00 - Adequação de entorno e desaterro.			
15.04.01.00	Cortes e remoções.	vb	1,00
15.04.02.00	Aplicação de produtos químicos.	vb	1,00
15.04.03.00	Pavimentação	vb	1,00
15.04.04.00	Revestimentos	vb	1,00
15.04.05.00	Impermeabilização de fundações e embasamentos	vb	1,00
15.05.00.00 - Bens Integrados.			
15.05.01.00	Estudos e prospecções - Bens Integrados	vb	1,00
15.06.00.00	Limpeza Final	vb	1,00
16.00.00.00 - SERVIÇOS GERAIS			
16.01.00.00	Arquiteto/Engenheiro	mês	8,00
16.01.01.00	Mestre	mês	8,00
16.01.02.00	Encarregado	mês	8,00

Luciana Campos de Araújo
 Luciana Campos de Araújo
 Chefe de Sub-Regional
 14º SR. IPHAN - TO
 Matr. SIAF 1525325

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 463784/2020, emitida em 04/03/2021



Certidão nº 463784/2020
 04/03/2021, 16:11

Chave de Impressão: 8d1y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 5 folhas



next

RESPONSÁVEL TÉCNICO

I. Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil Nilson José Duarte CREA-GO 2970/D

Goiânia, 06 de novembro de 2007

Safma Sadi Wares de Paiva
Safma Sadi Wares de Paiva
Superintendente Regional / 14ª SR/IPHAN
Matrícula SIAPE nº 222885

Maria Cristina Portugal Ferraz
Maria Cristina Portugal Ferraz
Chefe Divisão Técnica/14ªSR/IPHAN
Matrícula SIAPE 222878
Arquiteta CREA/GO 1.141/D

Luciana Campos de Araújo
Luciana Campos de Araújo
Chefe de Sub-Regional
14ª SR. IPHAN - TO
Mat. SIAPE 1525301

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 463784/2020, emitida em 04/03/2021



Certidão nº 463784/2020
04/03/2021, 16:11

Chave de Impressão: 8d1yo

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]





IPHAN / Goiás
Pró. 1232 10 - 18
Folhas 15/3
mm
Rubrica

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ARCHAIOS ENG. CONS. PROJ. RESTAURAÇÃO LTDA.** com CNPJ (MF) sob o n. 01.746.007/0001-10, com sede à Rua José Peixoto da Silveira, Qd.52, Setor Cora Coralina, Goiânia/GO, através de seu responsável técnico **Engenheiro Civil NILSON JOSÉ DUARTE, CREA-GO 2970/D**, e de seus Co-Responsáveis Técnicos: a Engenheira Civil **NEUSI NAVES DE SOUZA, CREA-GO 2878/D** e a Arquiteta/Urbanista **MARCELA CAROLINA BATISTA LUTTI, CREA-MG 119034/D**, além da Restauradora **DULCE CONSUELO DA MATA AZEREDO E SENRA, CECOR-UFMG**, executou para a **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, criado pela Lei nº8.029, de 12/04/90, com sede em Brasília/DF, por intermédio da Superintendência do Iphan em Goiás, situada na Rua 84 nº61, Setor Sul, Goiânia/GO, através do **CONTRATO Nº 20/2010 - PROCESSO 01516.001232/2010-18**, os serviços de **RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA E ARTÍSTICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, localizada na Rua São Benedito, s/nº, em Luziânia/GO, conforme anotado respectivamente nas ART's: nº00009268 2011 030749 10, nº00008314 2011 048239 10 e nº 00050962 2011 030986 10 - CREA-GO.

Informamos que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, atendendo satisfatoriamente a todas as exigências e especificações e detalhes dos projetos técnicos, conforme listagem abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1.1	Alvará de obra	ud	1,00
1.1.2	Registro de execução de obra no Crea	ud	1,00
1.1.3	Registro de projetos complementares perante ao Crea	ud	1,00
	Projetos executivos Complementares		
1.1.4	Projetos estruturais(escoramento geral do imóvel)	ud	1,00
1.1.5	Projeto de paisagismo e urbanização	ud	1,00
1.1.6	Projeto de águas pluviais, drenagem e hidráulico	ud	1,00
1.1.7	Projeto elétrico e luminotécnico	ud	1,00
1.1.8	Projeto de combate à incêndio	ud	1,00
1.1.9	Projeto de sistema de som	ud	1,00
1.1.10	Projeto de escoramento dos bens integrados e novo apoio do arco cruzeiro	ud	1,00
1.1.11	Projeto As-Built	ud	1,00
	Avaliações, Mapeamentos e Prospecções		
1.1.12	Fundação/alicerces	m3	6,75
1.1.13	Cobertura (travamentos/encaixes)	ud	36,00
1.1.14	Sistema Construtivo (paredes, pilares, estrutura independente de madeira)	ud	1,00
1.1.15	Mapeamento do tabuado com numeração das peças, avaliação e diagnóstico	m2	190,62
1.1.16	Avaliação dos pisos (mezaneta, cimentado, pedras)	m2	463,23

AD
net
mm
mm



Proc. _____
Folhas 15/4 _____
Rubricar _____

1.1.17	Avaliação das escadas de madeira e de pedra (completas)	ud	1,00
1.1.18	Avaliação de fissuras e micro-fissuras na fachada	ud	1,00
1.1.19	Identificação e avaliação do estado da vala de drenagem de águas pluviais	m3	3,00
1.1.20	Instalações Elétricas (fiação)	ud	1,00
1.1.21	Esquadrias de madeira (portas e janelas completas)	ud	18,00
1.1.22	Forros	m2	56,31
1.1.23	Mapeamento dos bens móveis e integrados	ud	1,00
1.1.24	Mapeamento de patologias dos bens móveis e integrados	ud	1,00
1.1.25	Elaboração de diagnóstico dos bens móveis e integrados	ud	1,00
Testes e Laudos			
Não destrutivos			
1.1.26	Determinação das temperaturas superficiais das paredes	ud	5,00
Destrutivos			
1.1.27	Identificação da espécie de microflora	ud	3,00
1.1.28	Teste granulométrico simples com peneiras	ud	6,00
1.1.29	Teste de curva granulométrica argamassas de rebocos	ud	6,00
1.1.30	Teste de curva granulométrica argamassas de assentamentos	ud	6,00
1.1.31	Determinação de presença de higroscopicidade	ud	16,00
1.1.32	Determinação do tipo de sais solúveis qualitativa e quantitativa	ud	5,00
1.1.33	Determinação da porcentagem de CaCo3 em argamassas - calcimetria	ud	2,00
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.1	Placa de obra - IPHAN	m2	2,34
1.2.2	Placa de obra - Contratada	m2	2,34
1.2.3	Tapume em em madeirite 6mm H=2,1m , pintado e com banners explicativos	ml	22,25
1.2.4	Tapume em em madeirite 6mm H=2,1m apenas pintado	ml	107,75
1.2.5	Proteção de piso e montagem de bancadas	ud	1,00
1.2.6	Plataforma e iluminação	ud	2,00
1.2.7	Escoramento e preparo dos bens integrados	ud	1,00
1.2.8	Proteção dos bens integrados com TNT	m²	180,00
1.2.9	Deslocamento dos bens móveis(cadeiras, bancos, baús, armários e etc) com sua devida proteção	ud	1,00
1.2.10	Mobilização e desmobilização de equipamentos	mês	10,00
1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
1.3.1	Rede provisória de luz e força	ud	1,00
1.3.2	Consumo de luz e força / água e esgoto	mês	10,00
1.3.3	Instalação de barracão de obra	m²	20,00
1.4 EQUIPAMENTOS E ANDAIMES			
1.4.1	Equipamentos de segurança (EPI)	mês	10,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials



Proc. 1232.10-18
Folhas 1515

		ud	Rubrica
1.4.2	Equipamentos de segurança (EPI) para visitantes da obra	ud	15,00
1.4.3	Uniformes personalizados (camiseta) com logomarca do Iphan e imagem do edifício, para uso dos operários	ud	60,00
1.4.4	Aluguel de andaime metálico	mês	10,00
1.4.5	Macaco hidráulico (4 ton) aluguel	ud	2,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
	Mão de Obra		
1.5.1	Arquiteto ou Engenheiro supervisor senior	h	320,00
1.5.2	Arquiteto Júnior Residente	mês	10,00
1.5.3	Arquiteto / Engenheiro residente ou funcionário da empresa - honorários do profissional para disponibilidade de acompanhamento nas visitas	h	20,00
1.5.4	Mestre de obra	mês	10,00
1.5.5	Restaurador especializado em bens móveis e integrados	mês	6,00
1.5.6	Técnico em Restauração de bens móveis e integrados	mês	6,00
1.5.7	Arqueólogo	día	50,00
1.5.8	Mobilização de pessoal e despesas com veículos	mês	10,00
1.6	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
1.6.1	Alimentação de operários	mês	10,00
1.6.2	Alojamento para funcionários	mês	10,00
1.6.3	Vale transporte	mês	10,00
2	RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
2.1	ESTRUTURA E COBERTURA		
2.1.1	Remoção de estrutura de madeira deteriorada, incluindo frechais, esteios e estrutura do coro	m3	6,00
2.1.2	Remoção das telhas coloniais	m²	562,34
2.1.3	Limpeza das telhas coloniais - (70%)	m²	393,64
2.1.4	Aluguel de lona caminhoneiro (laranja), laminado de PVC ou tecido de algodão impermeável, para cobertura provisória	m²	550,00
2.1.5	Remoção do guarda-pó	m²	60,00
2.1.6	Remoção de calhas, rufos e tubos de queda antigos	sv	1,00
2.1.7	Remoção de estrutura de madeira deteriorada da cobertura - (reaproveitamento 50%)	m²	562,34
2.1.8	Remoção de todo o tabuado do beiral	m²	46,09
2.1.9	Remoção de todas as peças de cachorros	sv	1,00
2.2	FUNDAÇÃO, ALVENARIA E REBOCO		
2.2.1	Remoção de fundações e base de alvenaria deterioradas com o devido escoramento	m3	12,00
2.2.2	Remoção de alvenaria de terra (adobe e taipa de pilão) para inserção de um novo com o devido escoramento	m3	36,00
2.2.3	Remoção de reboco externo para a inserção de um novo	m²	783,43
2.2.4	Remoção de reboco interno para a inserção de um novo	m²	1.121,62
2.2.5	Remoção de caixa lateral de alvenaria	ud	1,00

Handwritten notes and signatures:
 - Blue scribbles and lines on the right side of the page.
 - A signature "D. Fauci" is visible at the bottom right.
 - Other illegible handwritten marks and initials are present.



IPHAN / Goiás

Proc. 1232 10-18
 Folhas 1516

Rubrica

2.3	PISO INTERNO		
2.3.1	Remoção de toda a sujeira de terra na área do barroteamento	m ²	192,58
2.3.2	Remoção das tábuas da área interna (piso inferior e coro)	m ²	212,57
2.3.3	Remoção dos barrotes e vigas deterioradas	m ³	3,45
2.3.4	Remoção de piso mezaneta e cerâmico existentes	m ²	113,25
2.4	INSTALAÇÕES		
2.4.1	Remoção da atual instalação elétrica	sv	1,00
2.4.2	Remoção da atual pia e instalação hidráulica na Sacristia	sv	1,00
2.5	ELEMENTOS EXTERNOS		
2.5.1	Remoção da atual calçada externa	m ²	593,00
2.5.2	Remoção da atual base cimentada da canaleta de águas pluviais	m ³	2,90
2.5.3	Remoção de atuais bancos de concreto	sv	1,00
2.5	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO		
2.6.1	Carga, transporte e descarga de entulho com a devida limpeza	m ³	105,00
3	RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA - EXECUÇÕES		
3.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
3.1.1	Recuperação de base de fundações e alvenarias de base deterioradas com a inserção de novo elemento e devido escoramento e limpeza	m ³	12,00
3.1.2	Revisão de toda a estrutura de madeira existente, incluindo frechal, esteios e estrutura do coro com a inserção de novas peças de madeira de lei tipo maçarambubá ou similar	m ³	6,00
3.1.3	Reforços nas estruturas do prédio onde houver trincas e deslocamentos das estruturas portantes e alvenarias através da inserção de costuras com tela de polyester e grampos de aço CA-50 ou CA-60 e novo graute - de acordo com recomendações da fiscalização	sv	1,00
3.1.4	Estrutura de escoramento em madeira para a retiradas das estruturas de madeira e alvenarias	m ²	115,22
3.1.5	Cobertura provisória em madeira e telhas de fibrocimento e=5mm ou lona caminhoneiro laminado de PVC para a proteção das paredes na troca dos rebocos	m ²	115,22
3.2	COBERTURA E TELhado		
3.2.1	Retelhamento das telhas coloniais com amarração das peças	m ²	562,34
3.2.2	Fornecimento e instalação de novas telhas cerâmicas, tipo colonial capa-e-bica (30%)	m ²	168,70
3.2.3	Recuperação de peças da estrutura do telhado e seus apoios, com troca de todas as peças de madeira deterioradas (tesouras, caibros, ripas, frechais, vigas)- de acordo com as prospecções e orientação da fiscalização	m ²	562,34
3.2.4	Reforço estrutural com chapa de aço 3/8" e parafusos pasassantes nos apoios e encontros deteriorados	wd	60,00
3.2.5	Reforço estrutural com tirantes de aço e esticadores	wd	6,00
3.2.6	Imunização de toda a estrutura da cobertura	m ²	562,34
3.2.7	Execução de novo beiral em madeira-de-lei e pintura em esmalte fosco	m ²	46,09
3.2.8	Execução de novas peças de cachorros em madeira-de-lei e pintura em esmalte fosco	sv	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



IPHAN / Goiás

Proc. 1232 10 - 18
Folhas 157

			Rubricar
3.3	REVESTIMENTOS		
3.3.1	Preenchimento de argamassa de cal e areia (traço 1:3), utilizando tela sintética para fixação, desempenando com colher e mantendo o plano da superfície original - do solo até 1,2m de altura	m ²	138,26
3.3.2	Inserção de novo emboco nos trechos retirados (área externa) - traço cal e areia 1:5, 2,5cm de espessura	m ²	645,17
3.3.3	Inserção de novo emboco nos trechos retirados (área interna) - traço cal e areia 1:5, 2cm de espessura	m ²	1.121,62
3.3.4	Emasseamento das paredes internas com massa PVA	m ²	1.121,62
3.3.5	Emasseamento das paredes externas com massa acrílica	m ²	783,43
3.4	ALVENARIAS		
3.4.1	Reconstituição de alvenarias de terra - adobe e taipa de pilão	m ²	39,00
3.4.2	Execução de novas paredes e tampa de alvenaria da caixa lateral com novo reboco e pintura	ud	1,00
3.5	PINTURAS		
3.5.1	Pintura a base de cal e óleo de linhaça nas paredes externas inclusive as 02 torres, depois de lixar manualmente	m ²	783,43
3.5.2	Pintura a base de cal e óleo de linhaça nas paredes internas, inclusive as 02 torres, depois de lixar manualmente	m ²	1.121,62
3.5.3	Pintura dos pilares e vigas internas de madeira	m ²	46,77
3.5.4	Pintura dos balaustres do piso inferior e coro	m ²	46,77
3.6	ESQUADRIAS		
3.6.1	Recomposição dos pés-de-ombreira, peitoris e vergas	sv	1,00
3.6.2	Recomposição de padieiras existentes com o devido escoramento	ud	27,00
3.6.3	Fornecimento e instalação de novas folhas para portas e janelas	m ²	50,10
3.6.4	Recolocação dos ferrolhos e ferragens	ud	27,00
3.6.5	Recomposição das soleiras das portas	ud	17,00
3.6.6	Substituição das fechaduras das portas	ud	17,00
3.6.7	Pintura de todas as esquadrias da igreja	m ²	127,20
3.6.8	Recomposição dos oculos	ud	2,00
3.7	PISO INTERNO		
	Piso tabuado- Igreja e Coro		
3.7.1	Lixamento das peças a serem recuperadas	m ²	137,81
3.7.2	Nivelamento do piso com substituição de peças deterioradas	m ²	247,70
3.7.3	Remontagem de todo o piso	m ²	247,70
3.7.4	Fornecimento de novo piso tabuado madeira-de-lei tipo Ipê ou Macaramdubá	m ²	109,89
3.7.5	Imunização de todo o piso	m ²	247,70
3.7.6	Envernizamento de todo o piso de madeira	m ²	247,70
3.7.7	Substituição de barrotes e vigas deterioradas por novas de madeira tipo angelim	m ²	3,45
3.7.8	Imunização de todo o barrotoamento e vigas de madeira de apoio dos pisos	m ²	247,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'net', and others.]



Proc. 01232 10-18
Folhas 15/19

Rubrica

	Piso mezaneta		
3.7.9	Instalação de novo piso de Mezaneta (troca de 50%) nas áreas da Sacristia e Consistório	m ²	56,63
3.7.10	Aplicação de resina (óleo queimado) de proteção em todo o piso	m ²	113,25
3.8	FORRO		
3.8.1	Recomposição dos trechos deteriorados do forro de madeira na Capela-Mor com fixação da policramia	m ²	56,31
3.8.2	Pintura de todo o forro	m ²	56,31
3.8.3	Imunização de todo o forro	m ²	56,31
3.9	ESCADAS		
3.9.1	Instalação de novas escadas em madeira de acesso ao Coro com imunização, fixamento, pintura em verniz e enceramento e guarda-corpo - Torre esquerda	ud	3,00
3.9.2	Instalação de novas escadas em madeira de acesso ao Coro com imunização, fixamento, pintura em verniz e enceramento e guarda-corpo - Torre direita	ud	2,00
3.9.3	Instalação de novas escadas de acesso ao Altar e Camarinha com imunização, fixamento, pintura em verniz e enceramento e guarda-corpo	ud	2,00
3.9.4	Refeitura das escadas externas	sv	1,00
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.10.1	Execução da alteração de entrada de energia elétrica aérea por subterrânea	sv	1,00
3.10.2	Execução de nova instalação com troca de eletrodutos, fiação, conexões, quadros, disjuntores, DR's e caixas de passagens deterioradas.	sv	1,00
3.10.3	Instalação de novos espelhos, interruptores e tomadas	sv	1,00
3.10.4	Execução de aterramento (Hasle coperweld, conectores, caixa fio de cobre e outros)	sv	1,00
3.10.5	Instalação de novas luminárias internas	sv	1,00
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
3.11.1	Instalação de nova pia com torneira, registro, sifão, acessórios e tubulações de água	sv	1,00
3.11.2	Execução de nova ligação de águas pluviais com revisão da atual caixa, instalação de novos rufos, calhas e condutores	sv	1,00
3.11.3	Vala de drenagem com tubos drenantes, brita e manta ao redor de toda a igreja	ml	128,00
3.12	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
3.12.1	Instalação da rede de som com tubulação e fios distribuídos em toda a igreja de acordo com projeto da contratada	ud	1,00
3.12.2	Instalação de equipamentos de som contendo: 01 rack com mesa de som e amplificador, 02 microfones sem fio com transmissora, 02 caixas de som com suporte de parede giratório, 01 módulo de potência - de acordo com o projeto da Contratada	ud	1,00
3.12.3	Instalação de novos extintores de combate à incêndio	ud	6,00
3.13	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
3.13.1	Limpeza final da obra	m ²	364,68
3.13.2	Limpeza final do entorno	ud	1,00
3.13.3	Placa de inauguração de obra em acrílico 0,7x0,5m	ud	1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'A', and 'MEX'.



			Rubricar
4	RESTAURAÇÃO ARTÍSTICA - EXECUÇÕES		
4.1	RESTAURAÇÃO DE SUPORTES E TALHAS		
4.1.1	Fixação e consolidação pictórica	m ²	129,00
4.1.2	Estabilização estrutural e escoramento	m ³	40,00
4.1.3	Desmontagens e aberturas de acessos	m ²	10,00
4.1.4	Limpeza geral dos nichos e camarinhas	m ²	10,00
4.1.5	Revisão estrutural, complementação, consolidação e estabilização dimensional do suporte	m ³	10,00
4.1.6	Desinfestação e tratamento preventivo - area do piso	m ²	40,00
4.1.7	Higienização das peças do altar, arco cruzeiro e cancelos	m ²	129,00
4.1.8	Remontagem dos altares	m ²	10,00
4.1.9	Refixação de policromia	m ²	129,00
4.2	RESTAURAÇÃO PICTÓRICA		
4.2.1	Remoção de repinturas	m ²	129,00
4.2.2	Fixação de policromias	m ²	60,00
4.2.3	Nivelamentos e faceamentos	m ²	60,00
4.2.4	Reintegração e apresentação estética	m ²	100,00
4.3	SINOS E CRUZEIRO		
4.3.1	Restauro dos sinos	ud	1,00
4.3.2	Caixa vidro cruzeiro - nova estrutura de apoio a ser executada	ud	1,00
4.4	FINALIZAÇÕES		
4.4.1	Iluminação cenográfica	sv	1,00
5	AGENCIAMENTO EXTERNO E PAISAGISMO		
5.1	PISO CALÇAMENTO EXTERNO		
	Área de contorno da igreja		
5.1.1	Execução de base com brita e areia espessura 3cm com compactação normal	m ²	313,00
5.1.2	Execução de placas de concreto 50x50cm com juntas e=7cm	m ²	313,00
	Área externa da praça - troca de placas de concreto deterioradas		
5.1.3	Execução de base com brita e areia espessura 3cm com compactação normal	m ²	280,00
5.1.4	Execução de placas de concreto 50x50cm com juntas espessura=7cm	m ²	280,00
	Canaleta de Águas Pluviais		
5.1.5	Execução de nova base de concreto com caimento da canaleta de águas pluviais	m ³	2,90
5.1.6	Repintura de todo o meio-fio	m ²	17,40
	Rampas		
5.1.7	Execução de rampas de acessibilidade de cimento rústico nas duas entradas laterais	m ²	8,40
5.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA		

W

2/11

net

10/11/2011
10/11/2011



Proc. 01232-10-18
Folhas 15/10
Rubricar

5.2.1	Execução das instalação - eletrodutos, fiação, conexões, caixas de passagens e caixa de entrada de energia	sv	1,00
5.2.1	Instalação de novas luminárias com lâmpadas externas	sv	1,00
5.3	FINALIZAÇÕES		
5.3.1	Fornecimento e plantio de grama do tipo batatais em placas com adubo orgânico	m²	80,00
5.3.2	Bancos de madeira de lei com apoio metálico	ud	12,00
5.3.3	Palmeira (muda)	ud	6,00
5.3.4	Arvore do Cerrado - Pequeno Porte (muda)	ud	8,00
6	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL		
6.1	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		
6.1.1	Projeto gráfico de convite e folder	ud	1,00
6.1.2	Impressão de convite formato 150x210cm, colorido (4x4), em papel couchê fosco 300g/m²	ud	600,00
6.1.3	Impressão de folder formato 297x420cm, colorido (4x4), em papel couchê fosco 170g/m²	ud	2.000,00
6.2	EXECUÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS		
6.2.1	Educador	mês	10,00
6.2.2	Transporte alunos	ud	4,00
6.2.3	Material de consumo para ações educativas (papel, lápis cor, tinta, fita adesiva, pincel, etc)	cj	1,00
6.2.4	Relatório de atividades	ud	10,00

Prazo contratual: 380 (trezentos e oitenta) dias.

Data de início: 16/08/2010

Data de término: 31/08/2011

Goiânia, 09 de setembro de 2011.

Maira Torres Corrêa
Maira Torres Corrêa
Coord. Técnica / Iphan-GO
Mat. SIAPE 1505016

Saima Saddi Wares de Paiva
Saima Saddi Wares de Paiva
Superintendente do Iphan em Goiás
Mat. SIAPE 222885

Laércio Cândido da Rocha
Laércio Cândido da Rocha
Engenheiro Civil / Iphan-GO
Mat. SIAPE 1679704

Recebi 09.09.2011
Neusi Neves de Souza

LD

net

(P)



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ARCHAIOS ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETO E RESTAURAÇÃO LTDA.** com CNPJ (MF) sob o nº 01.746.007/0001/10, com sede à Rua 103D nº268 Qd.F24 Lt.34 casa 02, Setor Sul, CEP 74.080-210, Goiânia/GO, através de seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil **NILSON JOSÉ DUARTE**, CREA-GO 2970/D, de suas Co-Responsáveis Técnicas Engenheira Civil **NEUSI NAVES DE SOUZA**, CREA-GO 2878/D e **PAULA SILVA SAMPAIO**, CREA-MG 119365/D executou para a **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, CNPJ sob o nº 26.474.056/0015-77, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, criado pela Lei nº8.029, de 12/04/90, com sede em Brasília/DF, por intermédio da Superintendência do Iphan em Goiás, situada na Rua 84 nº61, Setor Sul, CEP 74.080-400, Goiânia/GO, através do **CONTRATO Nº 26/2010 - PROCESSO 01516.001231/2010-73**, os serviços de **RESTAURAÇÃO ARTÍSTICA DOS BENS MÓVEIS E INTEGRADOS DA IGREJA DO BONFIM E PASSO DO ENCONTRO NA RUA DIREITA, IMÓVEIS TOMBADOS EM NÍVEL FEDERAL, EM PIRENÓPOLIS/GO**, conforme anotado nas ARTs nº 00009268 2011 030783 10, nº 00008314 2011 048219 10 e nº 00050162 2011 030981 10, respectivamente. Compôs ainda a equipe, a Restauradora **DULCE CONSUELO DA MATA AZEREDO SENRA** e o Restaurador Assistente Residente **ADRIANO LUIS DE SOUZA**.

Informamos que o contrato foi cumprindo em todas as suas cláusulas, atendendo satisfatoriamente a todas as exigências e especificações do projeto básico e seus anexos, caracterizado da seguinte forma:

Este atestado, é parte integrante da Certidão

1.900 / 2012

expedida em 20/11/2012

Fis. 01/04

ITEM	SERVIÇOS	unid	quant.
1	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra	ud	1,00
1.1.2	Placas de Obra	m ²	4,00
1.1.3	Proteção e segurança dos bens móveis e integrados, Proteção do piso e montagem de bancadas	m ²	10,00
1.1.4	Plataforma e Iluminação	ud	4,00
1.1.5	Equipamentos de proteção individual (EPI)	un	6,00
1.1.6	Equipamentos de segurança (EPI) para visitantes da obra	ud	6,00
1.1.7	Documentação Fotográfica, Relatórios mensais e Relatório final	ud	6,00
1.1.8	Uniformes personalizados (camiseta e capacete) com logomarca do Iphan e identificação da obra, para uso dos operários	ud	100,00
1.1.9	Aluguel de andaime metálico	mês	6,00
1.1.10	Limpeza e remoção do entulho, carga e descarga	m ³	3,00
1.1.11	Fechamento provisório para o Passo da Rua Direita com banner explicativo	ud	1,00
1.1.12	Consumo de luz e força	mês	6,00
1.1.13	Mobilização e desmobilização de equipamentos	mês	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
	Mão de Obra (inclusos encargos sociais)		
1.2.1	Arquiteto/Engenheiro-Arquiteto	h	80,00
1.2.2	Restaurador especializado em bens móveis e integrados	mês	6,00
1.2.3	Técnico em Restauração de bens móveis e integrados	mês	6,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'net' at the bottom.]



Continuação - Atestado de Execução de Serviços - "Restauração Artística dos Bens Móveis e Integrados da Igreja do Bonfim e Passo do Encontro na Rua Direita, imóveis tombados a nível federal, em Pirenópolis/GO"

1.2.4	Mestre de obra	mês	6,00
1.2.5	Mobilização de pessoal e despesas com veículos	mês	6,00
1.3	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
1.3.1	Alimentação operários	mês	6,00
1.3.2	Vale transporte	mês	6,00
2.	DESMONTAGEM, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - IGREJA DO BONFIM		
2.1	COBERTURA		
2.1.1	Remoção das telhas cerâmicas das Torres	m ²	25,00
2.1.2	Limpeza e seleção de telhas	m ²	25,00
2.1.3	Desmontagens dos guarda-pó das torres	m ²	25,00
3.	EXECUÇÕES - IGREJA DO BONFIM		
3.1	COBERTURA		
3.1.1	Fornecimento e instalação de novas telhas cerâmicas	m ²	100,00
3.1.2	Retelhamento das torres	m ²	25,00
3.1.3	Reconstituição de trechos deteriorados dos beirais (cachorros e guarda-pó) com nova pintura esmalte fosco	m ²	25,00
3.1.4	Colocação de tela para impedir entrada de animais	m ²	25,00
3.1.5	Revisão geral do telhado da Igreja (Telhas em mal estado)	m ²	400,00
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO		
3.2.1	Iluminação cenográfica	ud	12,00
3.2.2	Iluminação de emergência	ud	6,00
3.3	PINTURAS		
	Alvenaria		
3.3.1	Pintura interna com cal	m ²	700,00
3.3.2	Pintura externa com tinta acrílica 2 demãos	m ²	700,00
	Madeira		
3.3.3	Pintura do madeiramento aparente com osmocolor	m ²	100,00
3.3.4	Pintura das portas e janelas de madeira com esmalte sintético fosco	m ²	50,00
3.4	FINALIZAÇÕES		
3.4.1	Placa de inauguração de obra em acrílico 0,7x0,5m	ud	1,00
3.4.2	Fornecimento e colocação de novos extintores	ud	6,00
3.4.3	Enceramento dos pisos (cerâmicos e de madeira)	m ²	200,00
3.4.4	Recuperação de ombreiras e soleiras de portas danificadas	ud	3,00
4.	EXECUÇÕES - BENS MÓVEIS E INTEGRADOS IGREJA DO BONFIM		
4.1	ALTAR MOR		
4.1.1	Faceamento e remoção do faceamento	m ²	25,00
4.1.2	Revisão estrutural, complementação e consolidação do suporte	m ²	3,00
4.1.3	Remoção das repinturas	m ²	25,00
4.1.4	Desinfestação e Tratamento Preventivo	m ²	25,00
4.1.5	Higienização	m ²	25,00

CREA - GO
Este atestado é parte integrante da Certidão nº. 1.900/2012
Expedida em 20/11/2012
Ass. [assinatura] 02/04

to
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



Continuação - Atestado de Execução de Serviços - "Restauração Artística dos Bens Móveis e Integrados da Igreja do Bonfim e Passo do Encontro na Rua Direita, imóveis tombados a nível federal, em Patrocinópolis/GO"

4.1.6	Fixação da policromia	m ²	25,00
4.1.7	Reintegração e Apresentação estética	m ²	25,00
4.1.8	Saturação da pintura e proteção	m ²	25,00
4.1.9	Prospecção	ud	4,00
4.1.10	Desmontagem parcial e remontagem	ud	4,00
4.1.11	Nivelamento	m ²	25,00
4.2	ALTARES COLATERAIS		
4.2.1	Faceamento e remoção do faceamento	m ²	10,00
4.2.2	Revisão estrutural, complementação e consolidação do suporte	m ²	5,00
4.2.3	Remoção das repinturas	m ²	10,00
4.2.4	Desinfestação e Tratamento Preventivo	m ²	10,00
4.2.5	Higienização	m ²	10,00
4.2.6	Fixação da policromia	m ²	10,00
4.2.7	Reintegração e Apresentação estética	m ²	10,00
4.2.8	Saturação da pintura e proteção	m ²	10,00
4.2.9	Prospecção	ud	2,00
4.2.10	Desmontagem parcial e remontagem	ud	4,00
4.2.11	Nivelamento	m ²	10,00
4.3	ARCO CRUZEIRO, MEDALHÃO, PULPITO E CRUZ		
4.3.1	Faceamento e remoção do faceamento	m ²	8,00
4.3.2	Revisão estrutural, complementação e consolidação do suporte	m ²	3,00
4.3.3	Remoção das repinturas	m ²	8,00
4.3.4	Desinfestação e Tratamento Preventivo	m ²	8,00
4.3.5	Higienização	m ²	8,00
4.3.6	Fixação da policromia	m ²	8,00
4.3.7	Reintegração e Apresentação estética	m ²	8,00
4.3.8	Saturação da pintura e proteção	m ²	8,00
4.3.9	Prospecção	ud	2,00
4.3.10	Desmontagem parcial e remontagem	ud	2,00
4.3.11	Nivelamento	m ²	8,00
5.	EXECUÇÕES - BENS INTEGRADOS DO PASSO DA RUA DIREITA		
5.1	PORTAS DECORADAS		
5.1.1	Faceamento e remoção do faceamento	m ²	3,00
5.1.2	Revisão estrutural, complementação e consolidação do suporte	m ²	3,00
5.1.3	Remoção das repinturas	m ²	3,00
5.1.4	Desinfestação e Tratamento Preventivo	m ²	3,00
5.1.5	Higienização	m ²	3,00
5.1.6	Fixação da policromia	m ²	3,00
5.1.7	Reintegração e Apresentação estética	m ²	3,00
5.1.8	Saturação da pintura e proteção	m ²	3,00

CREA - GO
Este atestado é parte integrante da Certidão nº 900/2012
Em 20/11/2012
Ass. _____
Fis. 03/04

✓

MA

Ass. _____

Ass. _____

Ass. _____

net



Continuação - Atestado de Execução de Serviços - "Restauração Artística dos Bens Móveis e Integrados da Igreja do Bonfim e Passo do Encontro na Rua Direita, imóveis tombados a nível federal, em Pirenópolis/GO"

5.1.9	Prospecção	ud	1,00
5.1.10	Desmontagem parcial e remontagem	ud	1,00
5.1.11	Nivelamento	m ²	3,00
5.1.12	Serviços de marcenaria para impedimento de entrada de água	ud	1,00
6.	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL		
6.1	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		
6.1.1	Confecção de folders	ud	500,00

Prazo contratual: 275 (duzentos e setenta e cinco) dias.
Data de início: 08/11/2010
Data de término: 05/08/2011

Goiânia, 09 de novembro de 2012.

Beatriz Otto de Santana
Beatriz Otto de Santana
Coord. Técnica - Iphan/GO
Mat. SIAPE 2711612

Salma Saddi Wares de Paiva
Salma Saddi Wares de Paiva
Superintendente do Iphan em Goiás
Mat. SIAPE 222885

João Mariano Valadares Neto
João Mariano Valadares Neto
Engenheiro Civil CREA/GO 9989/D
IPHAN - Goiás
Mat. SIAPE 1535004

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 1.900/2012
Expedida Em 20/11/2012
Ass. *[Signature]*
Fls. 04/04

to
[Handwritten signatures and initials]