

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Morrinhos



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 020/2017 – GESB

Goiânia, abril de 2017

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
5.1 FISCALIZAÇÃO DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
5.1.1 Determinações Cumpridas	5
5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	9

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF [ged_numero]/2017-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **04/04/2017**, no município de **Morrinhos**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Morrinhos**.

Goiânia, 20 de abril de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Morrinhos**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Morrinhos**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **033/2015-GESB** e Termos de Notificação **038/2016**, **039/2016**, **040/2016** e **041/2016**;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Ronay Urias Rodrigues	Supervisor de Produção	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Morrinhos**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua Prefeito Manuel Lemes de Mendonça nº 320 Setor Oeste
Cidade/Estado	Morrinhos
DDD/Telefone/Fax	(64) 3417 3300 / (64) 3417 2305
Gerente	Halei Moreira de Carvalho

5.1 FISCALIZAÇÃO DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	04
Cumpridas	04

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Correções efetuadas	OBS.
038/2016	<ul style="list-style-type: none"> Paredes externas com infiltrações, perda de revestimento, eflorescências e pintura desgastada - ETA. Armários danificados no laboratório - ETA. 	Fotos 1 a 3
039/2016	<ul style="list-style-type: none"> Pintura desgastada na área de filtração - ETA. Pintura desgastada na Casa de Química - ETA 	Fotos 4 a 6
040/2016	<ul style="list-style-type: none"> Inexistência de identificação na área dos reservatórios Setor Aeroporto. Idem, Setor Sol Nascente. 	Fotos 7 e 8
041/2016	<ul style="list-style-type: none"> Presença de infiltrações, mofo e eflorescências no reservatório apoiado Setor Jardim Romano. Ausência de guarda-corpos nos Reservatórios R1 e R2. Ausência de cerca de proteção e/ou portão no Reservatório Sol Nascente. 	Fotos 9 a 12

1. Número do Termo de Notificação.

5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - ETA - Paredes externas sem infiltrações, perda de revestimento, eflorescências e pintura desgastada



Foto 2 - ETA - Paredes externas sem infiltrações, perda de revestimento, eflorescências e pintura desgastada



Foto 3 - ETA - armários reparados no Laboratório




Foto 4 - ETA - Pintura reparada - área de filtração



Foto 5 - ETA - Pintura reparada - área de filtração



Foto 6 - ETA - Pintura reparada - Casa de Química



Foto 7 - Instalação de identificação na área do reservatório - Setor Aeroporto



Foto 8 - Instalação de identificação na área do reservatório - Setor Sol Nascente



Foto 9 - Correção de infiltrações, mofo e eflorescências - RAP do Jardim Romano



Foto 10 - Instalação de guarda-corpo - reservatório R1



Foto 11 - Instalação de guarda-corpo - reservatório R2



Foto 12 - Instalação de cerca de proteção e portão - Reservatório Setor Sol Nascente

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

LPO/CMAM