

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Saneamento - Rio Verde**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**SANEAGO / Odebrecht Ambiental**

**RF 0070/2015 – GESB**

**Goiânia, outubro de 2015**

## ÍNDICE

1.	<b>APRESENTAÇÃO</b>	2
2.	<b>OBJETIVOS</b>	3
3.	<b>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	3
4.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	3
5.	<b>DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA</b>	4
6.	<b>IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>	4
7.	<b>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	5
7.1	<b>CONFORMIDADES</b>	5
7.2	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	5
8.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	7

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0070/2015-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Odebrecht Ambiental, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento in loco dos processos de tratamento, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da **SANEAGO / Odebrecht Ambiental**

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada ao período de **23 a 25 de setembro de 2015**, no município de **Rio Verde**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Rio Verde**.

Goiânia, 7 de outubro de 2015.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da Odebrecht Ambiental no município de **Rio Verde**, envolvendo o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.

#### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades do sistema de esgotamento sanitário;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, quando necessário, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

## 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Marcos Henrique de Souza Filho	Operação e Manutenção	Odebrecht Ambiental
Rui César Marques	Operação e Manutenção	Odebrecht Ambiental
Lohanne Alves	Técnica laboratório	Odebrecht Ambiental

## 5. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SES <sup>1</sup>		ETE <sup>2</sup>	
		Rio Verde	
Município		Rio Verde	
Corpo Receptor		Córrego Sapo	
Eficiência (%)		60	
Vazão (l/s)		166	
Tipos de Lagoas	Anaeróbia	02	
	Facultativa	02	
	Aerada Facultativa	02	
	Aerada de Mistura Completa	-	
	Maturação	04	
	Sedimentação	-	
	Decantadores	-	
Disposição das lagoas		Em série	
Aeradores		-	
Reatores		-	
EEE <sup>3</sup>		01	

1. Sistema de Esgotamento Sanitário

2. Estação de Tratamento de Esgoto

3. Estações Elevatórias de Esgoto. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 7.

## 6. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Identificação	Nº de Conjuntos Moto-Bombas	Nº de Conjuntos Reservas	Local para onde a água é bombeada
Estação Elevatória Sapo	03	01	ETE Sapo

## 7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

### 7.1 CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços Odebrecht Ambiental, subdelegatária da SANEAGO, no município de **Rio Verde**, verificou-se que a maioria dos itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

As únicas não conformidades encontradas foram no almoxarifado, onde se verificou ausência de extintor de incêndio e não existência de identificação adequada dos materiais. Porém antes da finalização do presente relatório a empresa informou a correção das não conformidades com a apresentação de registro fotográfico (Fotos 12 e 13).

### 7.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – Identificação da ETE **Foto 2** - Entrada efluentes ETE



**Foto 3 - Calha Parshall - ETE**



**Foto 4 - Sistema lagoas ETE**



**Foto 5 - Identificação - EEE**




**Foto 6 - EEE**



**Foto 7 - Laboratório ETE**



**Foto 8 - Rótulo de reagente**

**Foto 9 - Rótulo de reagente** **Foto 10 - Boletim de Controle da ETE****Foto 11 - Material estocado** **Foto 12 - Materiais etiquetados****Foto 123 - Extintor providenciado**

## 8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Canuto Marcos A. Maia**  
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

CMAM/EHC