



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 337 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO			
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
2. FISCALIZADO			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	03 de outubro de 2024
CIDADE:	PIRENÓPOLIS	GRS:	ANÁPOLIS
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS			

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Pirenópolis para o ano de 2023 (SEI n.º 49599659), 1ª versão, elaborada em março de 2023 e aprovada pelo Conselho Regulador da AGR em 11 de outubro de 2023 (SEI n.º 52708323).

As captações superficiais são: Captação Barriguda (Andorinha), Captação Frota e a Captação do Rio das Almas, que ocorre apenas no período de estiagem.

Como medidas estruturais informadas no Plano de Racionamento estão:

- Interligação dos poços P-611 (30 m³/h), P-614 (9 m³/h) e P-598 (5,8 m³/h).
- Interligação do poço P-602 (36 m³/h).
- Manutenção e disponibilização do poço 605, com vazão de aproximadamente 76 m³/h, perfurado na área da captação Rio das Almas (Não interligado);
- Instalação de conjunto motobomba de eixo horizontal na captação do Rio das Almas;
- Troca dos conjuntos motobomba da EAT Santa Bárbara na ETA de Pirenópolis,

ampliando a vazão de 12 l/s para 20 l/s;

- Instalação de conjunto motobomba reserva para a EAT Sudoeste (Em andamento);

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada a vistoria in loco no dia 3 de outubro de 2024.

As informações foram prestadas pelo Gerente do Distrito, o senhor Marcos Conceição Pereira e o Agente de Sistemas, o senhor Solene Rodrigues Valério.

Durante a vistoria foram identificadas a situação atual dos seguintes locais e situações:

Locais vistoriados	Situação em 30/09/2024
Poço 614	Poço interligado ao SAA, porém, contem alto teor mineral, necessitando de filtro a ser instalado, aguardando o filtro para sua utilização foto 01.
Poço 611	Poço interligado ao SAA, não está sendo utilizado, encontra-se de reserva foto 02.
Poço 602	Poço interligado ao SAA e em operação foto 03.
Poço 605	Poço interligado ao SAA e em operação foto 04.
Poço 598	o Gerente desconhece a existência desse poço
Conjunto Motobomba de eixo horizontal na captação do Rio das Almas	Registro fotográfico do conjunto motobomba instalado no local, foto 05. O gerente informa que o conjunto motobomba está no local há 4 anos.
Troca dos conjuntos motobomba da EEAT Santa Bárbara na ETA de Pirenópolis	Registro fotográfico do conjunto motobomba instalado no local, foto 06. O gerente confirmou que houve ampliação de vazão para 20 l/s.
Instalação de conjunto motobomba reserva para a EAT Sudoeste	NÃO foi executado.
Captação Rio das Almas	Em operação. Utilizada apenas no período de estiagem, foto 07.
Captação Andorinha	Foto 08.
Captação Frota	Foto 09 e 10.

Outras informações importantes:

Segundo o Gerente do Distrito, não tem ocorrido falta de água, inclusive o Poço 611 não está em operação porque não havia necessidade no momento.

Ações/medidas implementadas?	Parcialmente
-------------------------------------	--------------

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1 - Poço 614 interligado ao SAA, porém está aguardando instalação de filtro.



Foto 2 - Poço 611 interligado ao SAA, está de reserva.



Foto 3 - Poço 602 interligado ao SAA, em operação.



Foto 4 - Poço 605 interligado ao SAA, em operação.



Foto 5 - Conjunto de motobomba de eixo horizontal instalado.



Foto 6 - ETA/EEAT Santa Bárbara com bombas substituídas de maior potência.



Foto 7 - Captação de água bruta Rio das Almas.



Foto 8 - Captação de água bruta no Córrego Barriguda (Andorinha).



Foto 9 - Captação de água bruta na nascente do Córrego do Frota.



Foto 10 - Captação de água bruta na nascente do Córrego do Frota.

GOIÂNIA, 31 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 04/11/2024, às 15:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 10:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **66283321** e o código CRC **51FF434E**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003181



SEI 66283321