São Paulo, 18 de Setembro de 2017.

Ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) Ministério da Justiça

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro – sala 520 Brasília – DF - CEP 70064-900

Ref.: Comunicação de Recall

Scrambler 1000, anos 2014 e 2015

Prezados Senhores/Senhoras,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº. 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. Rodrigo Santiago Lourenço (Doc. 1.), em atendimento ao Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº. 8.078/1990) e à Portaria nº. 487/2012 do Ministério da Justiça comunicá-los sobre a realização de Campanha de Chamamento aos Consumidores ("Recall") envolvendo os veículos Scrambler 1000, anos 2014 e 2015 ("Veículos"), nos termos abaixo descritos:

I – Descrição dos Veículos sujeitos ao Recall

Abaixo tabela com a descrição pormenorizada dos Veículos da marca POLARIS, seguida das respectivas fotos:

MODELO	DESCRIÇÃO	DATA DE FABRICAÇÃO (de 20/01/2014 a 16/04/2015)	CHASSI
	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	20-Jan-14	4XAGH9EA0EA129278
		14-Mar-14	4XAGH9EA2EA585265
		25-Apr-14	4XAGH9EA3EA597246
		14-Feb-14	4XAGH9EA4EA136475
A14GH9EAW		20-Jan-14	4XAGH9EA6EA129284
		28-Feb-14	4XAGH9EA6EA581722
		17-Apr-14	4XAGH9EA6EA595278
		28-Feb-14	4XAGH9EA7EA581728
		15-Mar-14	4XAGH9EA8EA585397

ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE957FA63436 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE958FA63436 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Sep-14 4XASVE958FA63436 11-Sep-14 4XASVE958FA63436 ATSSVE95AW ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE958FA63436 11-Sep-14 4XASVE958FA63436 23-Feb-15 4XASVE95XFA21256				
17-Apr-14 4XAGH9EAXEA59530 11-Sep-14 4XASVE951FA63431 23-Feb-15 4XASVE953FA21251 4-Sep-14 4XASVE953FA63247 21-Aug-14 4XASVE954FA62913 28-Aug-14 4XASVE954FA63095 5-Mar-15 4XASVE955FA21496 11-Sep-14 4XASVE955FA21249 5-Mar-15 4XASVE956FA21249 5-Mar-15 4XASVE956FA21493 415SVE95AW ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE956FA63436 11-Sep-14 4XASVE959FA63436 11-Sep-14 4XASVE959FA63436 11-Sep-14 4XASVE959FA63436 11-Sep-14 4XASVE959FA63436 11-Sep-14 4XASVE959FA63436 23-Feb-15 4XASVE95XFA21256			15-Mar-14	4XAGH9EA8EA585402
ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT ATV-15, 1000 SCR XP EPS WASVE956FA214961 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WA			25-Apr-14	4XAGH9EA9EA597221
ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT ATV-15, 1000 SCR XP EPS ATV-15, 1000 SCR XP EPS B-Mar-15 AXASVE956FA21495 AXASVE956FA21495 AXASVE956FA21495 AXASVE956FA21495 AXASVE957FA22410 AXASVE957FA634326 AXASVE957FA634336 AXASVE957FA634336 AXASVE957FA634336 AXASVE957FA634336 AXASVE957FA634336 AXASVE957FA6343			17-Apr-14	4XAGH9EAXEA595302
4-Sep-14 4XASVE953FA63247. 21-Aug-14 4XASVE954FA62913. 28-Aug-14 4XASVE954FA63095. 5-Mar-15 4XASVE955FA21496. 11-Sep-14 4XASVE955FA63433. 23-Feb-15 4XASVE956FA21249. 5-Mar-15 4XASVE956FA21493. 4XASVE956FA21493. 4XASVE956FA21495. 4XASVE956FA62344. 11-Sep-14 4XASVE956FA63435. 16-Apr-15 4XASVE956FA63435. 16-Apr-15 4XASVE957FA63432. 11-Sep-14 4XASVE957FA63432. 11-Sep-14 4XASVE958FA63432. 11-Sep-14 4XASVE958FA63432. 11-Sep-14 4XASVE958FA63432. 11-Sep-14 4XASVE958FA63432. 23-Feb-15 4XASVE95XFA21245. 23-Feb-15 4XASVE95XFA21252.			11-Sep-14	4XASVE951FA634319
ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE958FA634356 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE958FA634356 11-Sep-14 4XASVE956FA2124966 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE956FA21495667A21495667A21495667A21495667A21495667A2149567A2149667A21449667A2144967A2144967A21449467A21449467A21444467A214			23-Feb-15	4XASVE953FA212519
28-Aug-14 4XASVE954FA63095 5-Mar-15 4XASVE955FA21496 11-Sep-14 4XASVE955FA63433 23-Feb-15 4XASVE956FA212496 5-Mar-15 4XASVE956FA214936 5-Mar-15 4XASVE956FA214936 5-Mar-15 4XASVE956FA214956 11-Sep-14 4XASVE956FA634356 11-Sep-14 4XASVE956FA634326 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			4-Sep-14	4XASVE953FA632474
5-Mar-15 4XASVE955FA21496i 11-Sep-14 4XASVE955FA63433i 23-Feb-15 4XASVE956FA21249i 5-Mar-15 4XASVE956FA21495i 31-Jul-14 4XASVE956FA62344i 11-Sep-14 4XASVE956FA63435i 16-Apr-15 4XASVE957FA63432i 11-Sep-14 4XASVE957FA63432i 11-Sep-14 4XASVE958FA63432i 11-Sep-14 4XASVE959FA63432i 11-Sep-14 4XASVE959FA63432i 11-Sep-14 4XASVE959FA63432i 11-Sep-14 4XASVE959FA63432i 11-Sep-14 4XASVE959FA63432i 23-Feb-15 4XASVE95XFA21252i			21-Aug-14	4XASVE954FA629132
ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 5-Mar-15 4XASVE956FA212496 5-Mar-15 4XASVE956FA214956 5-Mar-15 4XASVE956FA214956 31-Jul-14 4XASVE956FA623443 11-Sep-14 4XASVE956FA634356 16-Apr-15 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			28-Aug-14	4XASVE954FA630958
A15SVE95AW ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 5-Mar-15 5-Mar-15 4XASVE956FA214936 5-Mar-15 4XASVE956FA214936 4XASVE956FA214956 4XASVE956FA214956 4XASVE956FA623446 11-Sep-14 4XASVE956FA634326 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			5-Mar-15	4XASVE955FA214966
5-Mar-15 4XASVE956FA214936 ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 5-Mar-15 4XASVE956FA214956 31-Jul-14 4XASVE956FA623445 11-Sep-14 4XASVE957FA224107 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA623466 11-Sep-14 4XASVE959FA623466 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			11-Sep-14	4XASVE955FA634338
A15SVE95AW ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT 31-Jul-14 4XASVE956FA214956 11-Sep-14 4XASVE956FA623445 11-Sep-14 4XASVE957FA224100 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA623465 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			23-Feb-15	4XASVE956FA212496
WHT LT 31-Jul-14 4XASVE956FA623445 11-Sep-14 4XASVE956FA634356 16-Apr-15 4XASVE957FA22410 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			5-Mar-15	4XASVE956FA214930
31-Jul-14 4XASVE956FA623445 11-Sep-14 4XASVE956FA634350 16-Apr-15 4XASVE957FA224107 11-Sep-14 4XASVE957FA6343250 11-Sep-14 4XASVE958FA6343200 1-Aug-14 4XASVE959FA6234650 11-Sep-14 4XASVE959FA6343260 23-Feb-15 4XASVE95XFA2124550 23-Feb-15 4XASVE95XFA2125200	A15SVE95AW		5-Mar-15	4XASVE956FA214958
16-Apr-15 4XASVE957FA224107 11-Sep-14 4XASVE957FA634326 11-Sep-14 4XASVE958FA634326 1-Aug-14 4XASVE959FA623466 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212456 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			31-Jul-14	4XASVE956FA623445
11-Sep-14 4XASVE957FA634328 11-Sep-14 4XASVE958FA634328 1-Aug-14 4XASVE959FA623468 11-Sep-14 4XASVE959FA634328 23-Feb-15 4XASVE95XFA212453 23-Feb-15 4XASVE95XFA212528			11-Sep-14	4XASVE956FA634350
11-Sep-14 4XASVE958FA634320 1-Aug-14 4XASVE959FA623469 11-Sep-14 4XASVE959FA634320 23-Feb-15 4XASVE95XFA212450 23-Feb-15 4XASVE95XFA212520			16-Apr-15	4XASVE957FA224107
1-Aug-14 4XASVE959FA623469 11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212453 23-Feb-15 4XASVE95XFA212526			11-Sep-14	4XASVE957FA634325
11-Sep-14 4XASVE959FA634326 23-Feb-15 4XASVE95XFA212453 23-Feb-15 4XASVE95XFA212520			11-Sep-14	4XASVE958FA634320
23-Feb-15 4XASVE95XFA212453 23-Feb-15 4XASVE95XFA212520	8		1-Aug-14	4XASVE959FA623469
23-Feb-15 4XASVE95XFA212520			11-Sep-14	4XASVE959FA634326
			23-Feb-15	4XASVE95XFA212453
28-Aug-14 4XASVE95XFA630933			23-Feb-15	4XASVE95XFA212520
			28-Aug-14	4XASVE95XFA630933

FOTO DO VEÍCULO

SCRAMBLER 1000, anos 2014 e 2015



<u>II – Descrição pormenorizada do defeito, acompanhada de informações técnicas, data e forma pelo qual o defeito foi detectado</u>

No dia 19 de Julho de 2017, a matriz americana **Polaris Industries Inc**. recebeu relatos de consumidores norte-americanos, proprietários dos veículos Scrambler 1000, sinalizando que os referidos veículos precisariam reprogramar a Unidade de Comando Eletrônico ("ECU").

Imediatamente após o recebimento de tais relatos, a **Polaris Industries Inc.** iniciou uma análise técnica minuciosa com o objetivo de identificar a causa das não conformidades. Foi então constatado que os veículos Scrambler 1000, fabricados entre 01/01/2014 e 20/04/2015, não haviam sido calibrados para entrar no modo de segurança se o cabo de aceleração dos Veículos ficasse preso. Na realidade, a ECU acenderia a luz do motor de controle, sem, contudo, limitar a Rotação Por Minuto ("RPM") do motor ou a velocidade dos Veículos.

Com o resultado da avaliação técnica, a **Polaris Industries Inc.** deu início, em <u>08 de Agosto de 2017</u>, à campanha de chamamento aos consumidores dos Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, México, China, Índia, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Honduras, Emirados Árabes e África. Também nesta data (<u>08 de Agosto de 2017</u>), a **Polaris Industries Inc.** comunicou a POLARIS BRASIL sobre a campanha realizada nos EUA, para que esta investigasse se os veículos sujeitos ao Recall no exterior haviam sido importados pela POLARIS BRASIL.

Após verificação dos registros de importação e sistemas de compra e venda e logo no dia <u>09 de Agosto de 2017</u>, a POLARIS BRASIL conseguiu identificar o número dos chassis dos Veículos que haviam sido importados pela POLARIS BRASIL e que foram ou estariam sendo aqui comercializados, por meio das concessionárias autorizadas da POLARIS BRASIL. Este é o motivo pelo qual, a POLARIS BRASIL vem, pela presente, comunicar sobre a realização do Recall para os Veículos, abaixo identificados.

De qualquer forma, até a presente data, <u>não foi constatado ou relatado qualquer incidente</u> envolvendo os Veículos e os consumidores brasileiros.

III - Descrição pormenorizada dos Riscos e suas Implicações

Os Veículos não foram calibrados para entrar no modo de segurança caso o cabo de aceleração fique preso. Caso isto ocorra, ainda que a ECU acenda a luz do motor de controle, não haverá a limitação da RPM do motor, nem da velocidade do Veículo, podendo causar lesões graves e, até mesmo, fatais ao condutor e/ou terceiros.

IV – Quantidade de Veículos sujeitos ao Recall e Universo de Consumidores

No Brasil, existem **32** (trinta e dois) Veículos com a referida não conformidade, estando todos eles distribuídos entre os consumidores pelos Estados da Federação, da seguinte forma:

Distribuição dos Veículos por Estados da Federação					
Descrição	Estado	Quantidade	Total		
	AM	1			
	BA	1]		
(N)	DF	1			
	ES	4	32		
	GO	1			
	MA	1			
Veículos com consumidores	MG	1			
veiculos com consumidores	MS	3			
	РВ	1			
	PR	2			
	RJ	1	1		
	RS	10			
	SC	4	1		
	SE	1	1		

Não há Veículos em estoque nas Concessionárias Autorizadas.

V - Medidas adotadas até o momento para solucionar o defeito

Conforme determinado no Código do Consumidor (Lei 8.078/90) e na Portaria nº 487 de 15/03/2012 do Ministério da Justiça, a POLARIS BRASIL, assim que confirmou que existiam Veículos sendo comercializados aqui no Brasil, iniciou <u>imediatamente</u> os trâmites necessários para o processo de Recall, que consistirá na atualização da ECU com uma calibração revisada para permitir que esta peça entre no modo de segurança, caso o cabo de acelerar fique preso.

A POLARIS BRASIL já iniciou o envio de carta por correio a todos os proprietários dos Veículos, comunicando sobre a necessidade do Recall dos Veículos, nos moldes do **Doc. 2.**, e, principalmente, que não podem fazer uso dos Veículos até a atualização da ECU.

A POLARIS BRASIL também já iniciou a comunicação às suas concessionárias sobre a necessidade de Recall, nos termos da minuta da carta ora anexada como **Doc. 3**.

VI – Plano de Mídia, Aviso de Risco ao Consumidor e Prazo para Reparo

Além das medidas listadas acima, a POLARIS BRASIL elaborou o Plano de Mídia, que permitirá que a campanha de Recall seja nacional, divulgada nos principais veículos de comunicação: **televisão**, **rádio**, **jornal**, **mídia social e website** da POLARIS BRASIL http://www.polarisdobrasil.com.br, por meio do Aviso de Risco ao Consumidor.

O Aviso de Risco ao Consumidor solicita a **imediata** suspensão do uso dos Veículos pelos seus consumidores, até que seja realizado verificação/reparo pela POLARIS BRASIL, mediante agendamento a ser realizado pelo proprietário do veículo em uma de suas concessionárias.

O Plano de Atendimento ao Consumidor elaborado pela POLARIS BRASIL contempla a disponibilização de linhas de telefones, a saber, (19) 3115-9344; e (19) 3115-9346, podendo as chamadas serem feitas a cobrar, isentando o consumidor de qualquer custo, além do endereço de e-mail garantiabr@polaris.com, e por meio do site www.polarisdobrasil.com.br. O atendimento por telefone estará disponível aos consumidores de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O tempo estimado para reparo do Veículo é de cerca de 1 (uma) hora.

Encontra-se abaixo a programação adotada pela POLARIS BRASIL, por meio de agência de Propaganda e Marketing, envolvendo os mencionados canais de mídia (rádio, televisão e jornais) de alcance do perfil dos nossos clientes, bem como de abrangência a todos os potenciais utilizadores de nossos Veículos, buscando, desta maneira, assegurar a integridade física de todos que possam ter contato com um de nossos produtos envolvidos nesta ação.

MÍDIA: TELEVISÃO

LOCAL DE TRANSMISSÃO/INTERVALO DO PROGRAMA	DATA, HORA E DURAÇÃO DA TRANSMISSÃO	FREQUÊNCIA DA TRANSMISSÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTOS DA VEICULAÇÃO
NACIONAL GLOBO/HORA UM	05:00 – 06:00 30"	1	Imagem do anúncio (Doc. 4.)	R\$ 16.061,00

MÍDIA: RÁDIO

LOCAL DE TRANSMISSÃO/INTERVALO DO PROGRAMA	DATA, HORA E DURAÇÃO DA TRANSMISSÃO	FREQUÊNCIA DA TRANSMISSÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTOS DA VEICULAÇÃO
Ver tabela anexa Doc.7. (26 emissoras)	Ver tabela anexa	1	Áudio do Anúncio (Doc.5.)	R\$ 4.507,85

MÍDIA: IMPRESSOS/JORNAIS

JORNAL DE VEICULAÇÃO	DATA DA VEICULAÇÃO	FREQUÊNCIA DA VEICULAÇÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTO TOTAL DAS VEICULAÇÕES
Ver tabela anexa (16 jornais)	Ver tabela anexa	1	Imagem do Anúncio (Doc.6.)	R\$ 44.962,75

VII - Endereços das Concessionárias Autorizadas:

O conserto dos Veículos será promovido <u>gratuitamente</u> pelas concessionárias autorizadas da POLARIS BRASIL, localizadas nos seguintes Estados e endereços:

Sacramento	Polaris One	Armazém Quadri	AR3 Racing	W. Pontarollo
Polaris	Distância: 63 Km	Distância: 407 Km	Distância: 339 Km	Polaris
Distância: 22 Km	Av. dos	Estrada Francisco	Rua Chile, 1373	Distância: 382 Km
Rod. dos	Bandeirantes,	da Cruz	Curitiba - PR, BR	Rua Doutor
Bandeirantes	3501	Niterói - RJ,	(41) 4042-6325	Caminhoá, 30
Itupeva - SP, BR	São Paulo - SP, BR	(21) 3602-9558		Ponta Grossa - PR,
(11) 4496-2788	(11) 2645-7003			BR
				(42)3028-4707
GS Polaris	Copar	Agrimar	Outside Polaris	Rossi Motors
Distância: 475	Distância: 392 Km	Distância: 782 Km	Distância: 833 Km	Distância: 586 Km
Km	Av. Santa	Av Rubem Bento	Rua Ceará, 1748	Rua Ceará, 255
Rua Sete de	Catarina, 852	Alves, 751	Campo Grande -	Imperatriz - MA,
Setembro, 100	Joinville - SC, BR	Caxias do Sul - RS,	MS, BR	BR
Brusque - SC, BR	(47) 3027-7474	BR	(67) 3042-1307	(99) 3524-7979
(47) 3396-0030		(54) 3238-8200		
X-Race Polaris	BR Polaris	Dihally Polaris	Trilha Polaris	Trilha VIP Polaris
Distância: 1923	Distância: 2210	Distância: 2634 Km	Distância: 2345 Km	Distância: 440 Km
Km	Km	Avenida Max	Av. Eng. Santana Jr,	Av.: Presidente
Av. Gov. Afrânio	Rod. BR 230 - Km	Teixeira, 61B	2690	Juscelino
Lages	5 No.19	Manaus - AM, BR	Fortaleza - CE, BR	Kubitschek de
Maceio - AL, BR	Joao Pessoa - PB,	(92) 3304-3331	(85) 3221-6221	Oliveira, 410
(82) 3024-6857	BR			São José do Rio
	(83) 3191-8100			Preto - SP, BR
				(17) 3216-5884
Polaris BH	Polaris GO	Polaris Nautiway		
Distância: 585	Distância: 904 Km	Distância: 1.130 Km		
Km	Av.: Castelo	Av.: Farrapos, 3990		
Av.: Raja	Branco, 3531	São Geraldo - RS, BR		
Gabaglia, 4673	Goiânia - GO, BR	(51) 3406-4040		
Belo Horizonte -	(62) 3096-7805			
MG, BR				
(31) 3319-5607				

VIII - Informações Adicionais

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

- (i) Manterá o DPDC, PROCONS e as outras autoridades competentes informadas de quaisquer fatos relevantes relacionados com as medidas aqui **noticiadas** enviará relatórios periódicos de atendimento ao chamamento, reportando os contatos telefônicos e eletrônicos dos consumidores e respectivo reparo dos Veículos; e
- (ii) A campanha para chamamento do Recall permanecerá disponível até que <u>todos</u> os Veículos com defeito sejam consertados.

Sendo necessário, a POLARIS BRASIL se prontifica a atender reuniões com o objetivo de detalhar todas as ações tomadas, bem como prestar quaisquer esclarecimentos e/ou informações adicionais.

Atenciosamente,

POLARIS DO BRÁSIL IMPÓRTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

Por seu Diretor Geral, Sr. Rodrigo Santiago Lourenço