



CAOA CHERY

São Paulo, 29 de novembro de 2018.

**Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/GO**

**A/C Ilmo. Sr. Diretor de Fiscalização**

Rua 08, nº 242 – Edifício Torres 1º Andar - Setor Central

Goiânia - GO

CEP 74.013-025

PROCON PROTOCOLO-06-Deq-2018-14-55-00003-1/1

**Ref.: Campanha de Chamamento ("Recall") veículos Chery modelo Tiggo 2.**

Prezados / as

De acordo com a determinação contida nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 10, da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, e na Portaria MJ nº 487, de 15 de março de 2012, informamos que a CAO A Chery Automóveis Ltda., inscrita sob o CNPJ 12.637.366/0001-55, com sede na Rua Harold Barnsley Holland, 1560, Rio Abaixo - Jacareí, São Paulo, CEP:12334-403, Montadora e distribuidora oficial dos veículos da marca Chery do Brasil, <http://www.caoachery.com.br>, efetuará uma campanha de chamamento ("Recall") conforme informações abaixo:

**1. Veículos envolvidos: *Modelo Tiggo 2 (Fabricação Nacional)***

MODELO:	Nº DE SÉRIE:
Tiggo 2 - 1.5L 	De JA000929 a KA006473 (Não sequenciais)  Ano/Modelo 2017 a 2019 Data de fabricação: De 23/05/2017 a 11/09/2018

**2. Descrição da falha:**

Falha no posicionamento das presilhas de fixação do chicote do ECM (Eletronic Control Module - Módulo do Controle Eletrônico), do sistema de injeção do combustível.

**3. Informação técnica de esclarecimento:**

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas de outras peças localizadas no compartimento do motor. Devido ao seu



CAOA CHERY

---

posicionamento incorreto, poderá gerar curto circuito ou o rompimento dos fios que compõe o chicote. Em consequência deste atrito, poderão ocorrer o acendimento das luzes no painel de instrumentos, ou falhas no sistema de injeção, oscilação da marcha lenta e, em casos excepcionais, a parada repentina do motor do veículo.

#### 4. Descrição pormenorizada das implicações e dos riscos à segurança:

##### a) Implicações:

- Se o veículo estiver parado, poderá ocorrer dificuldades ou a impossibilidade de se dar a partida no motor, impedindo a sua movimentação;
- Se o veículo estiver em movimento, poderá ocorrer o desligamento inesperado do motor, levando-o à imobilidade.

##### b) Riscos:

Com o eventual desligamento do motor, haverá a perda da assistência à direção e frenagem do veículo e, conseqüentemente, o condutor necessitará de maior esforço para que o controle do veículo seja mantido. Isto acarretará em risco de colisões e acidentes, que podem causar lesões graves ou fatais aos ocupantes e terceiros.

- **IMPORTANTE:** Saliemos que os sistemas de air bags, cintos de segurança com pré – tensionadores, ABS e outros componentes elétricos e eletrônicos como faróis, luzes de freio e direcionais, etc., permanecerão atuantes.
- Informamos, também, que até o presente momento não foi registrado nenhum acidente envolvendo os produtos acima relacionados, em razão desta não conformidade.

#### 5. Modo e quando foi detectado o problema:

Baseada nos resultados de uma investigação desenvolvida no início do mês de setembro de 2018, em 03 veículos (obtidos através de amostras coletadas em campo), cada um com aproximadamente 500 quilômetros rodados, pelas Áreas Técnicas da Montadora, verificou-se o posicionamento incorreto do chicote do ECM, que estava gerando um atrito indevido com outras peças metálicas localizadas no compartimento do motor.



CAOA CHERY

Além da revisão do processo de montagem do chicote do ECM na linha de produção, decidiu-se emitir uma campanha de chamamento ("Recall") para inspeção e reparo no chicote do ECM, conforme indicado no Boletim Técnico, eliminando definitivamente a possibilidade de ocorrer o problema nos veículos que receberam a configuração de montagem.

#### 6. Indicação de providências adotadas e medidas propostas para resolver o defeito:

- a) Comunicado imediato de alerta para os clientes sobre o problema e convocação para o reparo no chicote do ECM do veículo, nas seguintes condições:
- **Situação 01** - Posicionamento do chicote incorreto sem danos ao isolamento: nesta condição a Concessionária/oficina autorizada deve somente seguir com o procedimento de reposicionamento do chicote do ECM (Boletim Técnico - Anexo1).
  - **Situação 02** - Posicionamento do chicote incorreto com danos ao isolamento e sem exposição dos fios: nesta condição a Concessionária/oficina autorizada deve somente seguir com o procedimento de aplicação de isolante e proteção no chicote do ECM (Boletim Técnico - Anexo 2).
  - **Situação 03** - Posicionamento do chicote incorreto com danos ao isolamento e com exposição dos fios: nesta condição o Concessionário ou oficina autorizado deve somente seguir com o procedimento de substituição do chicote do ECM (Boletim Técnico -Anexo 3).
  - **Situação 04** – Inspeção e verificação que o posicionamento está correto, não há danos ou exposição dos fios no chicote do ECM e veículo não necessita de reparos: nesta condição, o veículo será inspecionado e liberado, sendo identificado no sistema da Montadora que houve passagem e verificação na campanha de recall.
- b) Preparação de literatura técnica para a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery orientando-as a executar os reparos necessários, nos exatos termos do Boletim Técnico de Serviços – Anexo XI.

#### 7. Quantidade de veículos sujeitos a falha:

Modelo	Carroceria	Motor	Transmissão	Ano/Modelo	Qtde.
Tiggo 2	SUV	1.5L	MT / AT	2017 a 2019	3.575
<b>TOTAL</b>					<b>3.575</b>



CAOA CHERY

## 8. Distribuição da frota pelos Estados da Federação:

UF	Veículos Envolvidos	%
AL	20	0,6%
BA	165	4,6%
CE	38	1,1%
DF	186	5,2%
ES	2	0,1%
GO	1	0,0%
MA	46	1,3%
MG	115	3,2%
MS	1	0,0%
MT	39	1,1%
PA	1	0,0%
PB	101	2,8%
PE	38	1,1%
PR	47	1,3%
RJ	219	6,1%
RN	9	0,3%
RO	60	1,7%
RR	1	0,0%
RS	181	5,1%
SC	210	5,9%
SE	65	1,8%
SP	1.695	47,4%
ESTOQUE	335	9,4%
<b>TOTAL ENVOLVIDOS</b>	<b>3.575</b>	<b>100,0%</b>

## 9. Medidas preventivas para evitar acidentes:

Até que o serviço seja realizado, a CAOA Chery irá alertar todos os consumidores e proprietários para que fiquem atentos a eventuais dificuldades na partida, possíveis irregularidades no funcionamento do motor ou, ainda, o acendimento de luzes de advertência no painel de instrumentos.



Caso o cliente constate tais ocorrências, o mesmo deverá entrar em contato diretamente com a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery, para agendamento, inspeção e execução dos serviços necessários, ou com a Central de Atendimento ao Cliente CAO A Chery por meio do telefone 0800 772 4379 (ligação gratuita), para obter maiores informações.

**10. Ações previstas para a campanha: Plano de mídia, conforme Art. 3º e 4º:**

- 1) Veiculação da campanha em Jornais (**Anexo I**);
- 2) Veiculação da campanha em TV (**Anexo II**);
- 3) Veiculação da campanha em Rádio (**Anexo III**);
- 4) Envio de correspondência registrada aos proprietários, detalhando o problema e orientando quanto ao atendimento e quanto a solução. (**Anexo VI**);
- 5) Envio de "press-releases" sobre a convocação para jornais, revistas especializadas, "sites" automobilísticos, para ampliar a abrangência da comunicação (**Anexo V**);
- 6) Inserção do aviso da campanha em nosso portal corporativo (Site: [www.caoachery.com.br](http://www.caoachery.com.br)), disponibilizando detalhes da campanha e uma sequência de "Perguntas e Respostas" para orientar e retirar dúvidas dos clientes (**Anexo X**);
- 7) Troca ou reparo, sem custo ao cliente, das peças e componentes envolvidos, caso seja necessário.

**11. Plano de atendimento, conforme Art. 4º e 5º:**

- 1) Envio de correspondência registrada ao endereço do cliente, convocando-o para o serviço conforme artigo 4º e 5º, Decreto nº 487/2012 (**Anexo VI**);
- 2) Informação por escrito à Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery, através de Boletim Técnico, instruindo sobre a execução do reparo, nos veículos de sua região. (**Anexo XI**).

Nota: O início do atendimento será a partir de 04 de dezembro de 2018, quando a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery estará apta para realização dos serviços necessários. O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

**IMPORTANTE:** Reforçamos que esta Campanha não trará nenhum ônus para os clientes.



CAOA CHERY

---

**12. Documentos complementares:**

- Anexo I:** Comunicado que será veiculado nos jornais;
- Anexo II:** Comunicado que será veiculado na TV;
- Anexo III:** Comunicado que será veiculado no rádio;
- Anexo IV:** Meios de comunicação (grade) e custos de veiculação;
- Anexo V:** "Press Release" para a imprensa;
- Anexo VI:** Carta que será encaminhada ao Cliente;
- Anexo VII:** Relação da Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery;
- Anexo VIII:** Relação total dos chassis dos veículos envolvidos;
- Anexo IX:** Distribuição da frota nos Estados da Federação;
- Anexo X:** Cópia das "Perguntas e Respostas" que disponibilizaremos em nosso site para orientar nossos clientes e para esclarecer dúvidas.
- Anexo XI:** Cópia do Boletim de Serviços instruindo a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery quanto a execução do reparo.

Colocamo-nos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Tatyana Botelho André

Departamento Jurídico CAO A

e-mail: [tatyana.botelho@caoa.com.br](mailto:tatyana.botelho@caoa.com.br)

Márcio Renato Alfonso

Diretor Executivo - CAO A Chery

e-mail: [marcio.alfonso@cherybrasil.com.br](mailto:marcio.alfonso@cherybrasil.com.br)

CAOA Chery Automóveis Ltda.

Cc: Denatran/DPDC

## **COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS DA MARCA CHERY**

A CAO A CHERY AUTOMOVEIS Ltda., está convocando os proprietários dos veículos Tiggo 2 (ano/modelo 2017 a 2019), motorização 1.5 litros; identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassis não sequenciais conforme descrição abaixo, a comparecerem a partir de 04 de dezembro de 2018 na rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY para o reparo no chicote do ECM do veículo. No total, estão envolvidos 3.575 veículos.

<b>MODELO:</b>	<b>Nº DE SÉRIE:</b>
<b>Tiggo 2 - 1.5L</b> 	De JA000929 a KA006473  (Não sequenciais)  Ano/Modelo 2017 a 2019  Data de fabricação:  De 23/05/2017 a 11/09/2018

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas localizadas no compartimento do motor e poderá gerar curto circuito ou o rompimento do chicote. Alertamos que alguns veículos poderão apresentar o acendimento das luzes no painel de instrumentos, ou falhas no sistema de injeção, oscilação da marcha lenta e, ainda, impedimento da partida ou desligamento do motor, acarretando a perda da assistência à frenagem, o que poderá resultar em risco de colisões e acidentes que podem causar lesões graves e, em casos extremos, fatais.

A rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY estará apta para realizar gratuitamente os reparos no chicote do ECM do veículo, a partir de 04 de Dezembro de 2018. O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

Atenção: Como ação preventiva, é recomendado, até a realização do serviço necessário, que os proprietários fiquem atentos a possíveis irregularidades no funcionamento do motor, tais como ruídos anormais ou dificuldades na partida. Nesse caso, solicitamos que o Cliente entre em contato imediatamente com a Concessionaria Autorizada CAO A CHERY, mais próxima, levando o veículo para inspeções e verificações e para a troca das peças defeituosas, desde que a irregularidade seja consequência desta campanha.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 77 24379.

Com essa atitude, a CAO A CHERY demonstra o profundo respeito que dedica aos seus consumidores, além de reiterar o compromisso de produzir e comercializarem produtos com a mais alta confiabilidade e qualidade.

**COMUNICADO**

A CAO A CHERY AUTOMOVEIS Ltda., está convocando os proprietários dos veículos Tiggo 2 (ano/modelo 2017 a 2019), motorização 1.5 litros; identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassi não sequenciais conforme descrição abaixo, a comparecerem a partir de 04 de dezembro de 2018 na rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY para o reparo no chicote do ECM do veículo. No total, estão envolvidos 3.575 veículos.

<b>MODELO:</b>	<b>Nº DE SÉRIE:</b>
<b>Tiggo 2 - 1.5L</b> 	De JA000929 a KA006473  (Não sequenciais)  Ano/Modelo 2017 a 2019  Data de fabricação:  De 23/05/2017 a 11/09/2018

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas localizadas no compartimento do motor e poderá gerar curto circuito ou o rompimento do chicote. Alertamos que alguns veículos poderão apresentar o acendimento das luzes no painel de instrumentos, ou falhas no sistema de injeção, oscilação da marcha lenta e, ainda, impedimento da partida ou desligamento do motor, acarretando a perda da assistência à frenagem, o que poderá resultar em risco de colisões e acidentes que podem causar lesões graves e, em casos extremos, fatais.

A rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY estará apta para realizar gratuitamente os reparos no chicote do ECM do veículo, a partir de 04 de Dezembro de 2018. O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

**Atenção:** Como ação preventiva, é recomendado, até a realização do serviço necessário, que os proprietários fiquem atentos a possíveis irregularidades no funcionamento do motor, tais como ruídos anormais ou dificuldades na partida. Nesse caso, solicitamos que o Cliente entre em contato imediatamente com a Concessionaria Autorizada CAO A CHERY, mais próxima, levando o veículo para inspeções e verificações e para a troca das peças defeituosas, desde que a irregularidade seja consequência desta campanha.

**Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 77 24379.**

Com essa atitude, a CAO A CHERY demonstra o profundo respeito que dedica aos seus consumidores, além de reiterar o compromisso de produzir e comercializarem produtos com a mais alta confiabilidade e qualidade.

## **COMUNICADO**

A CAO A CHERY AUTOMOVEIS Ltda., está convocando os proprietários dos veículos Tiggo 2 (ano/modelo 2017 a 2019), com data de fabricação de 23 de maio de 2017 a 11 de setembro de 2018, com número de série de chassi de JA000929 a KA006473 não sequenciais, motorização 1.5 litros, a comparecerem a partir de 04 de dezembro de 2018 na rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY para o reparo no chicote do ECM do veículo. No total, estão envolvidos 3.575 veículos.

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas localizadas no compartimento do motor e poderá gerar curto circuito ou o rompimento do chicote. Alertamos que alguns veículos poderão apresentar o acendimento das luzes no painel de instrumentos, ou falhas no sistema de injeção, oscilação da marcha lenta e, ainda, impedimento da partida ou desligamento do motor, acarretando a perda da assistência à frenagem, o que poderá resultar em risco de colisões e acidentes que podem causar lesões graves e, em casos extremos, fatais.

A rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY estará apta para realizar gratuitamente os reparos no chicote do ECM do veículo, a partir de 04 de dezembro de 2018. O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

Atenção: Como ação preventiva, é recomendado, até a realização do serviço necessário, que os proprietários fiquem atentos a possíveis irregularidades no funcionamento do motor, tais como ruídos anormais ou dificuldades na partida. Nesse caso, solicitamos que o Cliente entre em contato imediatamente com a Concessionaria Autorizada CAO A CHERY, mais próxima, levando o veículo para inspeções e verificações e para a troca das peças defeituosas, desde que a irregularidade seja consequência desta campanha.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 77 24379.

Com essa atitude, a CAO A CHERY demonstra o profundo respeito que dedica aos seus consumidores, além de reiterar o compromisso de produzir e comercializarem produtos com a mais alta confiabilidade e qualidade.

**ANEXO IV**



CAOA CHERY

Cliente: CAO A CHERY  
 Produto: Recall Tiggo  
 Praça: Nacional

MERCADO	VEICULO	VEICULO	CADERNÃO/ PROGRAMA/A	COLOCAÇÃO	FORMATO			UNIDADE BRUTA NEG (RS)	DIAZ/SEMANA				INS	TOTAL BRUTO NEGOCIADO
					COL	CM	TI		1	2	3	4		
									5	6	S	T		
NACIONAL	JORNAL	O ESTADO DE SÃO PAULO	NOTICIÁRIO	INDET.	3	26	78	3.703,21				1	1	3.703,21
	TV ABERTA	REDE TV!	REDE TV NEWS	19h30 / 20h30	120"			168.500,00				1	1	168.500,00
	RÁDIO	BANDEIRANTES	RB NEWS	7h45	120"			58.892,40				1	1	58.892,40
<b>TOTAL</b>													<b>231.095,61</b>	

## CAOA CHERY CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DO MODELO TIGGO 2 PARA REPARO NO CHICOTE DO ECM

A CAO A CHERY convoca os proprietários do veículo Tiggo 2 1.5L (ano/modelo 2017 a 2019) identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassi não sequenciais conforme descrição abaixo a comparecerem, a partir de 4 de dezembro de 2018, à rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY para o reparo no chicote do ECM (Eletronic Control Module - Módulo do Controle Eletrônico). No total, estão envolvidos na campanha 3.575 veículos.

MODELO:	Nº DE SÉRIE:
<p><b>Tiggo 2 - 1.5L</b></p> 	<p>De JA000929 a KA006473 (Não sequenciais)</p> <p>Ano/Modelo 2017 a 2019</p> <p>Data de fabricação: De 23/05/2017 a 11/09/2018</p>

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas localizadas no compartimento do motor, podendo gerar curto circuito ou o rompimento do chicote. Alertamos que alguns veículos poderão apresentar o acendimento das luzes no painel de instrumentos, falhas no sistema de injeção e/ou oscilação da marcha lenta e, ainda, impedimento da partida ou desligamento do motor, acarretando na perda da assistência à frenagem, causando risco de colisões e acidentes que podem provocar lesões graves e, em casos extremos, fatais.

O início do atendimento aos clientes ocorre a partir de 4 de dezembro de 2018, quando a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY estará apta a realizar os serviços. O serviço será totalmente gratuito e com tempo médio estimado para sua



realização de 18 minutos. Porém, caso haja necessidade de substituição no chicote, o reparo pode levar até uma hora e meia.

Como ação preventiva, a CAOA CHERY recomenda aos consumidores e proprietários para que fiquem atentos a eventuais dificuldades na partida, possíveis irregularidades no funcionamento do motor ou, ainda, ao acendimento de luzes de advertência no painel de instrumentos. Nesse caso, solicitamos que o cliente entre em contato imediatamente com a Concessionaria Autorizada CAOA CHERY mais próxima e leve o veículo para inspeções e verificações, e para a troca das peças defeituosas, desde que a irregularidade seja consequência desta campanha.

Em caso de dúvidas, o consumidor deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente CAOA CHERY no telefone 0800-772-4379 (ligação gratuita), ou pelo site [www.caoachery.com.br](http://www.caoachery.com.br).

Com essa atitude, a CAOA CHERY reforça o profundo respeito que dedica aos seus consumidores, além de reiterar o compromisso de produzir e comercializar produtos com a mais alta confiabilidade e qualidade.

### **Sobre a CAOA CHERY**

*A CAOA Chery nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre as empresas, após a CAOA adquirir 50% da Chery Brasil. A união fez surgir um gigante brasileiro que chega ao mercado com alto valor agregado para os clientes, introdução de novas tecnologias, agilidade e maior oferta de produtos, além de inovação e qualidade. A nova marca possui uma rede forte de concessionárias. Até o final deste ano, mais 30 lojas devem ser inauguradas nas principais praças do País. O principal objetivo da CAOA Chery é agregar o melhor de cada uma das marcas: a engenharia e tecnologia da Chery com a força e qualidade de Vendas e Pós-Vendas da CAOA.*

<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>SD&amp;PRESS CONSULTORIA</b>
(11) 3876-4070	<a href="http://www.sdpress.com.br">www.sdpress.com.br</a> ; @sdpress; facebook.com\sdpress
<b>BRUNA QUINTANILHA</b>	<a href="mailto:bruna.quintanilha@sdpress.com.br">bruna.quintanilha@sdpress.com.br</a>
<b>PRISCILA FABI</b>	<a href="mailto:priscila.fabi@sdpress.com.br">priscila.fabi@sdpress.com.br</a>
<b>ALINE FELTRIN</b>	<a href="mailto:aline.feltrin@sdpress.com.br">aline.feltrin@sdpress.com.br</a>

NOVEMBRO, 2018.

**RECALL  
TIGGO 2**

MODELO:	Nº DE SÉRIE:
<p>Tiggo 2 - 1.5L</p> 	<p>De JA000929 a KA006473 (Não sequenciais)</p> <p>Ano/Modelo 2017 a 2019</p> <p>Data de fabricação: De 23/05/2017 a 11/09/2018</p>

Prezado cliente,

Identificamos a necessidade de reparo no chicote do ECM do veículo Tiggo 2 (ano/modelo 2017 a 2019). Por isso, convidamos você a comparecer a partir de 04 de dezembro de 2018 em uma das Concessionárias Autorizadas da rede CAO A Chery para realizar o serviço que não trará qualquer custo a você.

**Entenda a Importância**

Em razão da vibração natural do veículo, o chicote do ECM poderá criar atritos com partes metálicas de outras peças localizadas no compartimento do motor e poderá gerar curto circuito ou o rompimento dos fios que compõe o chicote. Por isso, alertamos que alguns veículos poderão apresentar o acendimento das luzes no painel de instrumentos, ou falhas no sistema de injeção, oscilação da marcha lenta e, ainda, no impedimento da partida no motor. Caso o problema ocorra e provoque o desligamento do motor com o veículo em movimento, haverá a perda da assistência à frenagem e, conseqüentemente, o condutor necessitará de maior esforço para que a frenagem seja executada. Isto poderá resultar em risco de colisões e acidentes que podem causar lesões graves e, em casos extremos, fatais. Porém, o sistema de direção, cintos de segurança com pré-tensionadores, freios ABS e outros componentes elétricos/eletrônicos, como faróis, luz de freio e direcionais, entre outros, permanecem atuantes.

**Atenção:** Como ação preventiva, é recomendado, até a realização do serviço necessário, que os proprietários fiquem atentos a possíveis irregularidades no funcionamento do motor, tais como ruídos anormais ou dificuldades na partida. Nesse caso, solicitamos que o Cliente entre em contato imediatamente com a Concessionaria Autorizada CAO A CHERY, mais

próxima, levando o veículo para inspeções e verificações e para a troca das peças defeituosas, desde que a irregularidade seja consequência desta campanha.

O que você deve fazer?

A rede de Concessionárias Autorizadas CAO A CHERY estará apta para realizar o reparo no chicote do ECM do veículo, a partir de 04 de dezembro de 2018. O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

**Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 77 24379.**

**Atenciosamente**

**CAOA CHERY Automóveis LTDA.**



CHERY

## LISTA DE CONCESSIONÁRIAS

ANEXO VII

Nº	Nome Fantasia	Razão Social	UF	Cidade	Endereço	Bairro	CEP	Telefone
1	AUTOCHINA	AUTOCHINA VEICULOS LTDA	AL	MACEIÓ	AV DR DURVAL DE GOES MONTEIRO, 6128	JARDIM PETROPOLIS	57080-590	(82) 2123-9090
2	MG VEÍCULOS FEIRA DE SANTANA	VMS VEICULOS LTDA	BA	FEIRA DE SANTANA	AV. NOVA ESPERANÇA, 215	SIM	44042-280	(75)3224-3952
3	MG VEÍCULOS SALVADOR	VMS VEICULOS LTDA	BA	SALVADOR	AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 5001	BROTAS	41.100-140	(71)3450-2000
4	PREMIUM	PREMIUM COM DE VEI E PCS LTDA	CE	FORTALEZA	AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR, 1.259	PAPICU	60175-650	85-4008-7400
5	D21 MOTORS - S I A	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	DF	BRASILIA	TR SIA TRECHO 2, LT 645, 720	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	71.200-021	(61) 2108-0808
6	AUVEPAR	AUVEPAR VERA0 VEICULOS E PECAS LTDA	MA	SÃO LUÍS	AV DOS HOLANDESES 38 LOTEAMENTO BOA VISTA,SN	JARDIM RENASCENCA	65075-650	(98) 31827022
7	D21 MOTORS - ESTORIL	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	MG	BELO HORIZONTE	AVENIDA RAJA GABAGLIA, 3500 - LJ 01	ESTORIL	30.494-310	(31) 2512-1232
8	PISA	EFICAZ VEICULOS LTDA - ME (PISA)	MG	BELO HORIZONTE	AV. AMAZONAS,7700	NOVA GAMELEIRA	30510-000	(31) 21255738
9	ZIBO	ZIBO VEICULOS LTDA	MG	UBERABA	AV GUILHERME FERREIRA,2.183	SÃO BENEDITO	38022-200	(34)3311-3500
10	CYGNUS CUIABÁ	ATRIA COM DE VEIC LTDA	MT	CUIABÁ	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1990	BOSQUE DA SAÚDE	78050-000	(65)3928-7000
11	D21 MOTORS - CABEDEL0	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	PB	CABEDEL0	RODOVIA BR-230, S/Nº - LOTE B	MORADA NOVA	58.109-303	(83) 3246-4439
12	D21 MOTORS - IMBIRIBEIRA	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	PE	RECIFE	AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 701 - ANEX O C	IMBIRIBEIRA	51.150-000	(81) 3126-7607
13	JOB	TROPICAL MOTORS COM DE VEICULOS LTDA	PR	LONDRINA	RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1157	CENTRO	86020-150	(43) 33057600
14	DRAKO	DRAKO MOTORS VEÍCULOS LTDA	RJ	PETRÓPOLIS	RUA CORONEL VEIGA, 1.011	CENTRO	25655-156	(24)2237-5001
15	H.O	HM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS LTDA	RO	PORTO VELHO	AV PINHEIRO MACHADO,2616	SAO CRISTOVAO	76804-012	(69) 3302-0790
16	D21 MOTORS - CANOAS	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	RS	CANOAS	RUA MAJOR SEZEFREDO, 280 - PARTE A	MARECHAL RONDO	92.020-570	(51) 3075-8922
17	COMPASSO	COMPASSO VEICULOS LTDA	RS	NOVO HAMBURGO	AV NACOES UNIDAS, 2607	IDEAL	93320-021	(51)3584-1750
18	CHERY REDECAR PASSO FUNDO	INDYANA COM DE VEICULOS LTDA	RS	PASSO FUNDO	AV BRASIL OESTE, 3035	BOQUEIRÃO	99025-533	54-2104-7500
19	REDECAR CHAPECÓ	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SC	CHAPECÓ	RUA SICILIA E,SN	CENTRO	89801-300	49-3323-7500
20	CHERY GERAÇÃO MOTORS	MUNDIAL MOTORS LTDA	SC	FLORIANÓPOLIS	AV GOV. IVO SILVEIRA, 3114	CAPOEIRAS	88085-002	48-3248-5041
21	OLEGÁRIO MOTORS	OLEGARIO MOTORS LTDA	SC	RIO DO SUL	ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 2020	SANTANA	89160-000	(47) 3522-7565
22	GUIMA	GUIMA VEÍCULOS LTDA- ME	SE	ARACAJÚ	AV. DESEMBARGADOR MAYARD, 87	SUIÇA	49052-210	(79) 3222-2626
23	D21 MOTORS - MORUMBI	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SP	SÃO PAULO	AVENIDA DOUTOR GUILHERME DUMONT VILLARES, 249 - PARTE A	MORUMBI	05.640-000	(11) 3740-4400
24	D21 MOTORS - ATLÂNTICA	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SP	SÃO PAULO	AVENIDA ATLÂNTICA, 179	SOCORRO	04.768-000	(11) 5682-7000
25	D21 MOTORS - VILA GUILHERME	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SP	SÃO PAULO	AVENIDA JOAQUINA RAMALHO, 118	VILA GUILHERME	02.065-000	(11) 2218-8900
26	D21 MOTORS - ARICANDUVA	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SP	SÃO PAULO	AVENIDA ARICANDUVA, 5555 - ANCOR A 4	VILA MATILDE	03527-900	(11) 96480-4127
27	D21 MOTORS - CIDADE SUMARÉ	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SP	SUMARÉ	RUA HILDA COSTA PRADO, 85	CHÁCARA MONTE ALEGRE	13.175-574	(19) 3854-9191
28	AMUR	AMUR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SP	MOGI DAS CRUZES	AV FERNANDO COSTA, 990	VILA RUBENS	08735-000	(11)3907-9333
29	WEI MOTORS BUTANTÁ	AUTO TASTALDI VEICULOS LTDA (WEI)	SP	SÃO PAULO	AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO,5017	VILA SONIA	05521-300	(11)3502-7700
30	WEI MOTORS LAPA	AUTO TASTALDI VEICULOS LTDA (WEI)	SP	SÃO PAULO	RUA CLÉIA, 2285	LAPA	05042-001	(11)3872-3636
31	DESTAQUE	DESTAQUE XANGAI DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	SP	POÁ	ROD. JOÃO AFONSO DE SOUZA CASTELLANO, 2080	VILA LUCIA	08557-700	(11)4634-9350
32	NOVA MOTORS TAUBATE	NOVA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME	SP	TAUBATÉ	RUA SANTA LUIZA MARILLAC,911	VILA SAO JOSE	12070-350	(12)3682-1920
33	NOVA SÃO JOSÉ	NOVA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME	SP	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA MADRE TERESA, 577	CENTRO	12245-680	(12) 3942-7888
34	SULLATO	SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	SP	SÃO PAULO	AVENIDA SÃO MIGUEL, 4049	SÃO MIGUEL	03871-000	(11) 2542-3330

**MODELO TIGGO 2 (3.575)**

98RDB11B0JA000930	98RDB11B2KA000140	98RDB11B5KA000214	98RDB11B4KA000334
98RDB11B4JA000929	98RDB11B3KA000180	98RDB11B7KA000263	98RDB11B1KA000338
98RDB11B6JA000933	98RDB11B5KA000021	98RDB11B9KA000278	98RDB11BXKA000354
98RDB11B4JA000932	98RDB11B6KA000013	98RDB11B2KA000266	98RDB11B7KA000330
98RDB11B8JA000934	98RDB11B7KA000019	98RDB11B0KA000265	98RDB11B7KA000294
98RDB11BXJA000935	98RDB11B2KA000106	98RDB11B9KA000264	98RDB11B3KA000342
98RDB11B2JA000931	98RDB11B4KA000141	98RDB11B5KA000262	98RDB11BXKA000418
98RDB11B3JA000940	98RDB11B1KA000145	98RDB11BXKA000211	98RDB11B2KA000476
98RDB11B5JA000938	98RDB11B6KA000139	98RDB11B2KA000218	98RDB11B3KA000339
98RDB11B7JA000942	98RDB11B4KA000110	98RDB11B4KA000219	98RDB11BXKA000340
98RDB11B3JA000937	98RDB11B5KA000178	98RDB11BXKA000287	98RDB11B4KA000348
98RDB11B5JA000941	98RDB11BXKA000015	98RDB11B9KA000281	98RDB11B9KA000409
98RDB11B7JA000939	98RDB11B3KA000020	98RDB11B1KA000260	98RDB11B6KA000223
98RDB11B9JA000943	98RDB11B2KA000185	98RDB11BXKA000273	98RDB11B4KA000267
98RDB11B1JA000936	98RDB11B3KA000146	98RDB11B3KA000275	98RDB11B0KA000430
98RDB11B4JA001398	98RDB11B5KA000181	98RDB11B8KA000272	98RDB11B2KA000347
98RDB11B4JA002924	98RDB11B4KA000107	98RDB11B1KA000274	98RDB11B4KA000205
98RDB11B5JA002110	98RDB11B9KA000152	98RDB11B5KA000276	98RDB11B8KA000286
98RDB11B7JA002108	98RDB11BXKA000113	98RDB11B4KA000270	98RDB11B0KA000332
98RDB11B0JA001401	98RDB11B7KA000182	98RDB11B7KA000280	98RDB11B7KA000408
98RDB11B7JA003114	98RDB11B1KA000114	98RDB11B6KA000271	98RDB11B9KA000443
98RDB11B9JA001400	98RDB11B6KA000108	98RDB11B2KA000283	98RDB11B8KA000417
98RDB11B9JA002109	98RDB11B9KA000183	98RDB11B3KA000261	98RDB11BXKA000483
98RDB11B2JA002923	98RDB11B7KA000148	98RDB11B8KA000224	98RDB11BXKA000435
98RDB11BXJA002927	98RDB11B8KA000109	98RDB11B6KA000349	98RDB11B0KA000427
98RDB11B2JA001397	98RDB11BXKA000189	98RDB11B5KA000293	98RDB11B4KA000477
98RDB11B9JA002921	98RDB11B8KA000112	98RDB11B3KA000289	98RDB11B1KA000419
98RDB11B0JA003133	98RDB11B7KA000151	98RDB11B1KA000291	98RDB11B1KA000484
98RDB11B4JA003118	98RDB11B6KA000142	98RDB11B3KA000292	98RDB11B8KA000420
98RDB11B2JA003117	98RDB11B8KA000143	98RDB11B7KA000179	98RDB11B8KA000434
98RDB11B0JA002922	98RDB11B0KA000153	98RDB11B6KA000187	98RDB11B9KA000331
98RDB11B6JA003136	98RDB11B8KA000188	98RDB11B0KA000282	98RDB11B2KA000333
98RDB11B1JA002928	98RDB11B6KA000190	98RDB11B6KA000285	98RDB11B7KA000411
98RDB11BXKA000001	98RDB11B8KA000191	98RDB11B0KA000279	98RDB11B2KA000428
98RDB11B1KA000002	98RDB11BXKA000192	98RDB11B6KA000268	98RDB11B5KA000407
98RDB11B5KA000004	98RDB11B4KA000186	98RDB11B8KA000269	98RDB11B8KA000336
98RDB11B0KA000007	98RDB11BXKA000144	98RDB11B7KA000277	98RDB11B1KA000422
98RDB11B3KA000003	98RDB11B5KA000150	98RDB11B7KA000344	98RDB11B7KA000425
98RDB11B7KA000005	98RDB11B0KA000184	98RDB11B5KA000343	98RDB11B1KA000288
98RDB11B2KA000008	98RDB11B4KA000222	98RDB11BXKA000290	98RDB11B1KA000405
98RDB11B4KA000012	98RDB11B5KA000147	98RDB11B1KA000341	98RDB11B4KA000415
98RDB11B2KA000011	98RDB11B1KA000209	98RDB11B9KA000345	98RDB11BXKA000421
98RDB11B4KA000009	98RDB11B8KA000207	98RDB11B8KA000353	98RDB11B3KA000518
98RDB11B1KA000016	98RDB11BXKA000208	98RDB11B6KA000335	98RDB11B2KA000509
98RDB11B0KA000010	98RDB11B9KA000216	98RDB11BXKA000337	98RDB11B8KA000482
98RDB11B3KA000017	98RDB11B1KA000212	98RDB11B4KA000351	98RDB11B9KA000426
98RDB11B8KA000014	98RDB11B0KA000217	98RDB11B0KA000346	98RDB11B3KA000423
98RDB11B5KA000018	98RDB11B9KA000149	98RDB11B2KA000350	98RDB11B2KA000414
98RDB11B6KA000111	98RDB11B7KA000215	98RDB11B6KA000352	98RDB11B0KA000475

98RDB11B9KA000507	1	98RDB11B3KA000406	98RDB11B1KA000436	98RDB11B8KA000661
98RDB11B6KA000416	2	98RDB11BXKA000600	98RDB11B1KA000470	98RDB11BXKA000645
98RDB11B0KA000413	3	98RDB11B7KA000554	98RDB11B2KA000610	98RDB11B9KA000636
98RDB11B8KA000496	4	98RDB11B5KA000486	98RDB11B4KA000608	98RDB11B8KA000613
98RDB11B4KA000513	5	98RDB11B2KA000512	98RDB11BXKA000595	98RDB11B8KA000594
98RDB11BXKA000516	6	98RDB11B5KA000455	98RDB11B2KA000591	98RDB11B1KA000517
98RDB11B2KA000445	7	98RDB11B2KA000588	98RDB11B0KA000606	98RDB11B5KA000732
98RDB11B3KA000471	8	98RDB11B1KA000453	98RDB11B5KA000620	98RDB11B2KA000638
98RDB11B3KA000437	9	98RDB11BXKA000578	98RDB11B5KA000570	98RDB11B1KA000744
98RDB11B4KA000284	10	98RDB11B6KA000576	98RDB11B7KA000585	98RDB11B5KA000746
98RDB11B9KA000491	11	98RDB11B2KA000607	98RDB11B0KA000573	98RDB11B2KA000770
98RDB11B5KA000410	12	98RDB11B5KA000584	98RDB11B5KA000598	98RDB11BXKA000743
98RDB11B5KA000441	13	98RDB11B8KA000580	98RDB11B6KA000593	98RDB11B6KA000660
98RDB11B9KA000488	14	98RDB11B8KA000451	98RDB11B0KA000587	98RDB11B4KA000592
98RDB11B6KA000478	15	98RDB11B9KA000412	98RDB11B1KA000520	98RDB11B8KA000529
98RDB11B2KA000221	16	98RDB11B8KA000563	98RDB11B7KA000621	98RDB11B8KA000742
98RDB11B0KA000492	17	98RDB11BXKA000581	98RDB11B9KA000622	98RDB11B2KA000767
98RDB11B4KA000558	18	98RDB11B1KA000615	98RDB11B7KA000618	98RDB11B4KA000768
98RDB11B0KA000489	19	98RDB11B1KA000579	98RDB11B1KA000629	98RDB11B6KA000738
98RDB11B7KA000487	20	98RDB11B4KA000432	98RDB11B4KA000625	98RDB11B6KA000772
98RDB11B6KA000447	21	98RDB11B2KA000574	98RDB11B0KA000525	98RDB11B7KA000733
98RDB11B6KA000433	22	98RDB11BXKA000614	98RDB11B6KA000531	98RDB11B2KA000526
98RDB11B4KA000575	23	98RDB11B3KA000583	98RDB11B7KA000523	98RDB11B5KA000634
98RDB11B4KA000429	24	98RDB11B4KA000561	98RDB11BXKA000533	98RDB11B2KA000641
98RDB11B6KA000495	25	98RDB11B5KA000617	98RDB11B7KA000571	98RDB11B3KA000647
98RDB11B4KA000480	26	98RDB11B1KA000582	98RDB11B0KA000542	98RDB11B2KA000624
98RDB11B7KA000490	27	98RDB11B6KA000612	98RDB11B9KA000605	98RDB11B3KA000664
98RDB11B3KA000485	28	98RDB11B4KA000611	98RDB11B8KA000501	98RDB11B3KA000616
98RDB11B9KA000474	29	98RDB11B5KA000567	98RDB11BXKA000497	98RDB11BXKA000659
98RDB11B9KA000460	30	98RDB11B2KA000459	98RDB11B5KA000505	98RDB11B3KA000650
98RDB11B5KA000424	31	98RDB11B4KA000639	98RDB11B1KA000498	98RDB11B6KA000643
98RDB11B0KA000511	32	98RDB11B6KA000500	98RDB11B9KA000619	98RDB11B6KA000769
98RDB11B2KA000431	33	98RDB11B2KA000493	98RDB11B7KA000599	98RDB11B4KA000821
98RDB11B9KA000510	34	98RDB11B9KA000586	98RDB11B0KA000623	98RDB11B4KA000785
98RDB11B3KA000454	35	98RDB11B0KA000590	98RDB11B1KA000632	98RDB11B4KA000737
98RDB11B0KA000220	36	98RDB11B1KA000565	98RDB11B3KA000602	98RDB11B3KA000566
98RDB11B4KA000463	37	98RDB11B6KA000559	98RDB11B3KA000597	98RDB11B2KA000753
98RDB11B9KA000572	38	98RDB11BXKA000564	98RDB11B6KA000562	98RDB11B3KA000535
98RDB11B0KA000556	39	98RDB11B9KA000569	98RDB11B4KA000589	98RDB11B8KA000479
98RDB11B7KA000568	40	98RDB11B2KA000560	98RDB11B0KA000637	98RDB11B9KA000782
98RDB11B6KA000450	41	98RDB11B2KA000557	98RDB11B8KA000627	98RDB11B8KA000630
98RDB11B6KA000609	42	98RDB11BXKA000550	98RDB11B1KA000596	98RDB11B1KA000663
98RDB11B0KA000458	43	98RDB11B3KA000633	98RDB11B3KA000552	98RDB11BXKA000841
98RDB11B7KA000439	44	98RDB11B7KA000506	98RDB11B1KA000503	98RDB11B9KA000667
98RDB11B5KA000438	45	98RDB11B8KA000515	98RDB11B1KA000551	98RDB11B2KA000817
98RDB11B6KA000514	46	98RDB11B0KA000508	98RDB11B0KA000671	98RDB11B8KA000790
98RDB11B9KA000457	47	98RDB11B9KA000524	98RDB11B6KA000481	98RDB11B6KA000836
98RDB11B5KA000469	48	98RDB11BXKA000502	98RDB11B6KA000626	98RDB11B8KA000210
98RDB11B7KA000442	49	98RDB11B3KA000499	98RDB11B0KA000640	98RDB11BXKA000774
98RDB11BXKA000449	50	98RDB11B5KA000519	98RDB11BXKA000628	98RDB11B5KA000651
98RDB11B4KA000494	51	98RDB11B7KA000635	98RDB11B3KA000440	98RDB11B7KA000540
98RDB11B3KA000504	52	98RDB11B6KA000464	98RDB11B4KA000656	98RDB11B1KA000646

98RDB11B7KA000652	98RDB11B7KA000800	98RDB11B7KA000862	98RDB11B0KA000752
98RDB11B5KA000648	98RDB11B5KA000553	98RDB11B9KA000765	98RDB11B3KA000843
98RDB11B7KA000781	98RDB11B3KA000759	98RDB11B4KA000883	98RDB11B4KA000799
98RDB11B2KA000669	98RDB11BXKA000760	98RDB11B6KA000870	98RDB11B1KA000825
98RDB11B9KA000670	98RDB11B7KA000876	98RDB11B6KA000657	98RDB11B7KA000666
98RDB11B2KA000672	98RDB11B1KA000761	98RDB11B3KA000891	98RDB11B0KA000850
98RDB11B7KA000831	98RDB11B0KA000881	98RDB11B7KA000750	98RDB11B6KA000819
98RDB11B0KA000668	98RDB11B6KA000755	98RDB11B1KA000887	98RDB11BXKA000807
98RDB11B4KA000642	98RDB11B3KA000812	98RDB11BXKA000922	98RDB11B2KA000848
98RDB11B8KA000739	98RDB11B9KA000779	98RDB11B8KA000885	98RDB11B8KA000644
98RDB11B6KA000674	98RDB11B9KA000880	98RDB11BXKA000791	98RDB11B3KA000826
98RDB11B7KA000747	98RDB11B1KA000842	98RDB11B8KA000871	98RDB11B0KA000539
98RDB11B2KA000655	98RDB11B3KA000809	98RDB11B0KA000914	98RDB11B9KA000801
98RDB11B5KA000536	98RDB11B6KA000822	98RDB11B1KA000792	98RDB21B6KA001099
98RDB11B2KA000820	98RDB11B9KA000815	98RDB11B0KA000847	98RDB11B7KA000764
98RDB11B9KA000734	98RDB11B3KA000860	98RDB11B5KA000777	98RDB11B3KA000955
98RDB11BXKA000810	98RDB11B7KA000649	98RDB11B7KA000828	98RDB11B9KA000944
98RDB11B8KA000675	98RDB11B2KA000851	98RDB11B8KA000773	98RDB11B7KA000957
98RDB11B4KA000673	98RDB11B0KA000797	98RDB11B1KA000923	98RDB11B2KA000929
98RDB11B1KA000601	98RDB11B4KA000835	98RDB11B4KA000916	98RDB11B7KA000960
98RDB11B0KA000735	98RDB11B9KA000832	98RDB11B1KA000839	98RDB11B3KA000938
98RDB11B8KA000823	98RDB11B6KA000917	98RDB11B5KA000780	98RDB11B2KA000946
98RDB11B1KA000758	98RDB11B5KA000813	98RDB11B9KA000846	98RDB11B4KA000950
98RDB11B9KA000555	98RDB11B8KA000840	98RDB11B6KA000920	98RDB11B0KA000945
98RDB11B5KA000763	98RDB11B6KA000805	98RDB11B1KA000954	98RDB11B7KA000912
98RDB11B1KA000775	98RDB11B5KA000665	98RDB11B4KA000771	98RDB11B8KA000904
98RDB11B0KA000654	98RDB11B7KA000845	98RDB11B0KA000802	98RDB11B6KA000884
98RDB11B4KA000818	98RDB11B5KA000844	98RDB11BXKA000788	98RDB11B5KA000956
98RDB11B6KA000786	98RDB11B2KA000803	98RDB11B4KA000804	98RDB11B8KA000966
98RDB11B4KA000754	98RDB11BXKA000919	98RDB11B1KA000808	98RDB11B8KA000918
98RDB11B9KA000751	98RDB11B2KA000915	98RDB11BXKA000824	98RDB11B2KA000462
98RDB11B8KA000837	98RDB11B8KA000546	98RDB11BXKA000547	98RDB11BXKA000869
98RDB11B3KA000468	98RDB11B9KA000538	98RDB11B8KA000921	98RDB11B5KA000861
98RDB11B0KA000783	98RDB11B8KA000899	98RDB11B5KA000942	98RDB11B6KA000948
98RDB11BXKA000662	98RDB11B6KA000528	98RDB11B2KA000879	98RDB11B2KA000882
98RDB11B9KA000796	98RDB11B4KA000544	98RDB11B3KA000857	98RDB11B9KA000913
98RDB11B0KA000766	98RDB11B3KA000874	98RDB11B8KA000854	98RDB11B6KA000951
98RDB11B2KA000784	98RDB11B8KA000658	98RDB11B7KA000859	98RDB11B3KA000969
98RDB11B6KA000545	98RDB11B8KA000787	98RDB11B0KA000878	98RDB11B1KA000906
98RDB11B4KA000866	98RDB11B2KA000736	98RDB11B6KA000898	98RDB21B0KA001096
98RDB11B7KA000814	98RDB11B2KA000798	98RDB11BXKA000886	98RDB11B1KA000940
98RDB11B1KA000548	98RDB11B7KA000795	98RDB11B7KA000926	98RDB11B4KA000530
98RDB11B9KA000541	98RDB11B3KA000762	98RDB11B9KA000958	98RDB11B2KA000977
98RDB11B5KA000603	98RDB11B7KA000604	98RDB11B9KA000961	98RDB11B4KA001029
98RDB11B9KA000748	98RDB11B2KA000865	98RDB11B8KA000949	98RDB11B2KA000901
98RDB11B8KA000577	98RDB11B1KA000811	98RDB11B0KA000900	98RDB11B4KA000849
98RDB11B4KA000740	98RDB11B1KA000856	98RDB11B7KA000943	98RDB11B8KA001003
98RDB11B3KA000776	98RDB11B1KA000789	98RDB11B5KA000892	98RDB11B5KA000827
98RDB11B3KA000793	98RDB11B1KA000873	98RDB11BXKA000838	98RDB11B4KA000897
98RDB11B5KA000889	98RDB11B5KA000794	98RDB11B0KA000962	98RDB11B4KA000902
98RDB11B9KA000863	98RDB11B8KA000868	98RDB11B5KA000830	98RDB11B9KA000829
98RDB11BXKA000757	98RDB11B1KA000890	98RDB11B3KA000745	98RDB11B8KA001020

98RDB11B6KA000982	98RDB21B0KA001101	98RDB11B0KA001092	98RDB11B7KA001073
98RDB11B5KA000939	98RDB11B8KA000997	98RDB11B0KA001125	98RDB11B9KA001169
98RDB11BXKA000631	98RDB11B0KA000895	98RDB11B7KA001140	98RDB11B8KA001163
98RDB11B1KA000968	98RDB11B4KA000947	98RDB11B4KA001130	98RDB11B7KA001137
98RDB11B3KA000907	98RDB11B6KA000965	98RDB11BXKA001133	98RDB11B0KA001111
98RDB11B6KA001002	98RDB11B1KA000937	98RDB11BXKA000967	98RDB11B3KA001152
98RDB11B0KA000749	98RDB11B4KA001063	98RDB11B1KA001165	98RDB11B7KA001123
98RDB11B7KA000988	98RDB11BXKA001021	98RDB11BXKA001052	98RDB11B4KA001113
98RDB11B9KA001012	98RDB11B9KA001026	98RDB11B6KA001064	98RDB11B9KA001155
98RDB11B8KA000983	98RDB11B5KA001010	98RDB11B3KA001121	98RDB11B2KA001160
98RDB11B6KA000996	98RDB11B0KA001061	98RDB11B8KA001048	98RDB11B0KA001139
98RDB11B5KA000925	98RDB11B9KA001091	98RDB11B1KA001117	98RDB11B0KA001142
98RDB11B3KA000941	98RDB11B7KA001039	98RDB11B1KA001134	98RDB11B9KA001172
98RDB11BXKA000984	98RDB11B0KA000928	98RDB11B7KA001056	98RDB11B1KA001120
98RDB11B2KA000932	98RDB11B0KA000864	98RDB11B6KA001016	98RDB11B7KA001171
98RDB11B8KA001034	98RDB11B7KA000991	98RDB11B0KA000931	98RDB11B9KA001124
98RDB11B0KA000833	98RDB11B1KA001019	98RDB11B1KA001053	98RDB11B0KA001027
98RDB11B8KA000952	98RDB11B2KA000834	98RDB11B3KA001118	98RDB11BXKA000953
98RDB11B5KA001038	98RDB11B7KA001025	98RDB11B6KA001095	98RDB11B4KA001158
98RDB11B4KA001046	98RDB11B0KA001058	98RDB11B2KA001126	98RDB11B1KA001022
98RDB11B0KA000816	98RDB11B0KA000976	98RDB11B6KA001128	98RDB11B3KA001006
98RDB11B9KA000653	98RDB11BXKA001018	98RDB11B7KA001011	98RDB11B3KA000549
98RDB11B2KA001014	98RDB11B5KA001069	98RDB11B1KA001151	98RDB11BXKA001116
98RDB11B4KA001001	98RDB11B9KA000989	98RDB11B8KA001115	98RDB11B7KA001154
98RDB11B3KA001040	98RDB11B6KA001078	98RDB11B8KA001017	98RDB11BXKA001066
98RDB11B0KA001013	98RDB11B4KA000978	98RDB21BXKA001106	98RDB11B7KA001185
98RDB11BXKA001004	98RDB11B9KA000894	98RDB11B9KA001009	98RDB11B3KA000521
98RDB11B7KA001042	98RDB11B5KA001072	98RDB11B3KA001054	98RDB11B8KA001051
98RDB11B6KA001033	98RDB11B1KA001067	98RDB11B0KA000993	98RDB11B4KA001175
98RDB11B3KA000986	98RDB11B2KA000980	98RDB11B5KA001055	98RDB11B0KA001156
98RDB11B2KA000994	98RDB11B5KA000858	98RDB11B9KA001110	98RDB11B3KA000924
98RDB11B5KA000987	98RDB11B2KA001109	98RDB11BXKA001147	98RDB11B8KA001177
98RDB11B3KA000910	98RDB11B1KA001036	98RDB11B6KA001145	98RDB11B2KA001076
98RDB11B1KA000999	98RDB11B7KA001008	98RDB11B5KA001024	98RDB11B4KA000527
98RDB11B6KA000867	98RDB11B0KA001108	98RDB11B2KA001143	98RDB11B0KA001044
98RDB11B5KA000875	98RDB11B4KA001077	98RDB11B9KA000992	98RDB11B5KA000990
98RDB11BXKA001035	98RDB11B6KA001050	98RDB11B0KA000461	98RDB11B2KA001062
98RDB11B1KA001005	98RDB11B6KA001131	98RDB11B4KA001144	98RDB21B9KA001100
98RDB11BXKA000998	98RDB11B9KA001074	98RDB11B3KA001149	98RDB11B5KA001136
98RDB11B4KA001032	98RDB11B6KA001047	98RDB11B1KA001182	98RDB11B1KA001148
98RDB11B8KA000806	98RDB11B7KA000537	98RDB11B5KA001153	98RDB11B8KA001132
98RDB11B1KA000985	98RDB11B1KA000534	98RDB11B9KA001141	98RDB11B9KA001138
98RDB11B8KA000756	98RDB11B9KA001060	98RDB11B4KA001015	98RDB11BXKA001178
98RDB11B6KA000979	98RDB11B3KA001023	98RDB11B6KA001159	98RDB11B6KA001176
98RDB11B9KA000927	98RDB11B5KA001041	98RDB11B5KA001167	98RDB21B6KA001104
98RDB11B2KA001000	98RDB11B9KA001057	98RDB11B3KA001068	98RDB11B5KA000911
98RDB11B5KA001007	98RDB11B3KA001037	98RDB11B1KA001070	98RDB11B7KA001168
98RDB11B7KA000778	98RDB11B8KA001065	98RDB11B2KA001112	98RDB11B5KA001184
98RDB11B9KA000930	98RDB11B8KA001079	98RDB11BXKA001150	98RDB11B2KA000896
98RDB11B7KA000909	98RDB11B0KA000959	98RDB11B2KA001157	98RDB11B4KA001161
98RDB11BXKA000905	98RDB11B3KA001071	98RDB11B8KA001146	98RDB11B2KA001188
98RDB11B6KA000903	98RDB11B3KA000888	98RDB11B5KA000908	98RDB11B2KA001174

98RDB11BXKA001195	98RDB11B6KA001162	98RDB11B8KA001308	98RDB11B4KA001094
98RDB11B3KA001166	98RDB21B2KA001214	98RDB11B1KA001294	98RDB11B1KA001537
98RDB11B1KA001179	98RDB11B0KA001187	98RDB11B1KA000971	98RDB11B9KA001558
98RDB21B1KA001107	98RDB11B8KA001129	98RDB11B1KA001358	98RDB11B8KA001549
98RDB11B0KA001335	98RDB11B9KA001205	98RDB11B7KA001204	98RDB11B9KA001513
98RDB11B9KA001317	98RDB11B5KA001315	98RDB21BXKA001221	98RDB11B7KA001087
98RDB21B1KA001222	98RDB11B7KA001316	98RDB21B8KA001217	98RDB11B9KA001382
98RDB21B9KA001212	98RDB11B1KA001280	98RDB21B8KA001105	98RDB11B6KA001615
98RDB11B3KA001135	98RDB11B2KA001045	98RDB11B2KA001353	98RDB11B1KA001389
98RDB11B1KA001232	98RDB11B6KA001310	98RDB11B0KA001349	98RDB11B0KA001545
98RDB11B4KA000995	98RDB11B0KA001030	98RDB11B6KA001341	98RDB11B4KA001080
98RDB11B5KA001296	98RDB11B9KA001320	98RDB11B8KA001356	98RDB11B5KA001587
98RDB11B4KA001273	98RDB11B2KA001322	98RDB11B1KA001540	98RDB11B2KA001580
98RDB11B1KA001313	98RDB11B6KA001114	98RDB11B3KA001524	98RDB11B5KA001508
98RDB11B0KA001318	98RDB21B7KA001211	98RDB11B0KA001190	98RDB11B8KA001535
98RDB11B1KA001201	98RDB11B3KA001314	98RDB11B4KA001189	98RDB21B3KA001495
98RDB11B2KA001272	98RDB11B7KA001350	98RDB11BXKA001309	98RDB21B4KA001487
98RDB11B6KA001288	98RDB11B1KA001330	98RDB11B6KA001324	98RDB11B3KA001541
98RDB11B2KA001031	98RDB11B3KA001345	98RDB11B9KA001298	98RDB11B5KA001346
98RDB11BXKA001181	98RDB11B6KA001307	98RDB11B1KA001277	98RDB11B9KA001088
98RDB11B8KA001311	98RDB11BXKA001343	98RDB11B3KA001278	98RDB11B8KA001616
98RDB11BXKA001164	98RDB11B5KA001329	98RDB11B4KA001340	98RDB11B2KA001532
98RDB11B4KA001306	98RDB11B6KA000741	98RDB11B2KA001515	98RDB11B6KA001081
98RDB11B3KA001281	98RDB11B8KA001082	98RDB21B6KA001488	98RDB11B7KA001381
98RDB11BXKA001312	98RDB21B0KA001213	98RDB11B4KA001290	98RDB11B9KA001592
98RDB11B2KA000963	98RDB11B7KA001283	98RDB11B4KA001323	98RDB11B1KA001084
98RDB11B5KA001170	98RDB11B5KA001301	98RDB11B4KA000964	98RDB11B0KA001383
98RDB11B1KA001196	98RDB11B2KA001028	98RDB11B7KA001364	98RDB11BXKA001519
98RDB11B8KA001325	98RDB11B1KA001344	98RDB11BXKA001049	98RDB11B8KA001390
98RDB11B0KA001299	98RDB11B5KA001198	98RDB11B0KA001089	98RDB11B9KA001334
98RDB11B0KA001206	98RDB11B8KA001373	98RDB11B4KA001337	98RDB11B5KA001086
98RDB11BXKA001231	98RDB11B0KA001075	98RDB11B9KA001379	98RDB11B0KA001352
98RDB11BXKA001326	98RDB11BXKA001293	98RDB21B4KA001103	98RDB11B5KA001282
98RDB11B8KA001230	98RDB11B4KA001354	98RDB11B7KA000893	98RDB11B2KA001384
98RDB11BXKA001228	98RDB11BXKA001083	98RDB21B8KA001489	98RDB11B9KA001561
98RDB11B9KA001186	98RDB11B7KA001297	98RDB11B5KA001556	98RDB11B4KA001371
98RDB11B0KA001304	98RDB11B6KA001274	98RDB11B9KA001527	98RDB11B6KA001226
98RDB11B3KA001328	98RDB11B9KA001303	98RDB11B8KA001583	98RDB11B3KA001202
98RDB11B3KA001295	98RDB11B7KA001333	98RDB21B1KA001494	98RDB11B8KA001194
98RDB11B0KA001321	98RDB11BXKA001374	98RDB21B2KA001505	98RDB11B8KA001387
98RDB11B4KA001225	98RDB11B1KA001327	98RDB21B5KA001501	98RDB11B2KA001207
98RDB11B5KA001332	98RDB11B6KA001355	98RDB11B5KA000973	98RDB11B6KA001369
98RDB11B0KA001173	98RDB11B2KA001191	98RDB21B9KA001503	98RDB21B4KA001215
98RDB11BXKA001200	98RDB11B4KA001192	98RDB11B5KA001539	98RDB11B8KA001227
98RDB11B4KA001208	98RDB11B2KA001286	98RDB11B2KA001336	98RDB21B1KA001219
98RDB11B3KA001197	98RDB11B1KA001506	98RDB11B6KA001579	98RDB11B1KA001375
98RDB11B7KA001199	98RDB11B3KA001300	98RDB11B8KA001552	98RDB11B3KA001569
98RDB11B2KA001319	98RDB11BXKA001276	98RDB11B9KA001348	98RDB11B9KA001544
98RDB11B6KA001291	98RDB11B2KA001370	98RDB21B3KA001500	98RDB11B7KA001557
98RDB11B3KA001331	98RDB11B8KA001289	98RDB11B0KA001576	98RDB11B4KA001564
98RDB11B2KA001305	98RDB11B3KA000972	98RDB21B5KA001224	98RDB11B7KA001090
98RDB11B4KA000981	98RDB11B5KA001279	98RDB21B3KA001223	98RDB11B8KA001566

98RDB11B0KA001285	98RDB11B2KA001093	98RDB11B5KA001122	98RDB11B6KA001565
98RDB21B6KA001491	98RDB11B1KA001568	98RDB11B3KA001233	98RDB11B2KA001675
98RDB11BXKA001570	98RDB11B7KA001378	98RDB11B7KA001669	98RDB11B9KA001866
98RDB11BXKA001536	98RDB11BXKA001567	98RDB21B7KA001497	98RDB11B0KA001626
98RDB21B7KA001502	98RDB11BXKA000872	98RDB11B9KA001656	98RDB11B6KA001596
98RDB11B6KA001372	98RDB11B4KA001127	98RDB21B8KA001492	98RDB11B4KA001600
98RDB11B3KA001359	98RDB11B6KA001338	98RDB11B7KA001509	98RDB21B5KA001496
98RDB11B8KA001518	98RDB11B8KA001275	98RDB11B6KA001517	98RDB11B4KA001841
98RDB11B5KA001590	98RDB11B7KA001526	98RDB11B7KA001672	98RDB11B3KA001894
98RDB11B1KA001635	98RDB11B2KA001627	98RDB11B4KA001628	98RDB21BXKA001218
98RDB11B3KA001085	98RDB11B4KA001287	98RDB11B6KA001551	98RDB11B9KA001351
98RDB11B7KA001610	98RDB11B5KA001573	98RDB11B6KA001601	98RDB11B8KA001860
98RDB11BXKA001617	98RDB11B3KA001555	98RDB11B4KA001645	98RDB21B6KA001216
98RDB11B7KA001347	98RDB11B2KA001546	98RDB11B9KA001365	98RDB11B0KA001612
98RDB11B9KA001611	98RDB21B8KA001220	98RDB11B6KA001629	98RDB11B7KA000974
98RDB11B7KA001624	98RDB11B0KA001559	98RDB11B9KA001673	98RDB11B4KA001855
98RDB11BXKA001553	98RDB11B5KA001203	98RDB11B2KA001644	98RDB11B2KA001854
98RDB11B7KA001302	98RDB11BXKA001357	98RDB11B4KA001631	98RDB11B2KA001837
98RDB11B9KA001575	98RDB11BXKA001598	98RDB11B4KA001676	98RDB11B7KA001896
98RDB11B0KA001514	98RDB21B2KA001486	98RDB11B1KA001585	98RDB11BXKA001889
98RDB11B1KA001621	98RDB11B6KA001548	98RDB11B6KA001582	98RDB11B6KA001842
98RDB11B3KA001572	98RDB11B8KA001664	98RDB11B0KA001674	98RDB11B3KA001927
98RDB11B4KA001550	98RDB11B8KA001521	98RDB11B5KA001511	98RDB11B6KA001856
98RDB11BXKA001634	98RDB11B1KA001649	98RDB11B2KA001630	98RDB11BXKA001875
98RDB11B5KA001525	98RDB11B7KA001591	98RDB11B3KA001510	98RDB11B3KA001507
98RDB11B0KA001562	98RDB11B0KA001593	98RDB11B1KA001229	98RDB11B7KA001915
98RDB11B8KA001342	98RDB11B4KA001368	98RDB11B0KA001528	98RDB11B3KA001930
98RDB11B4KA001385	98RDB11B1KA001604	98RDB11BXKA001665	98RDB11B0KA001920
98RDB11B7KA001588	98RDB11B5KA001637	98RDB11B1KA001666	98RDB11B2KA001529
98RDB11B3KA001376	98RDB11B0KA001657	98RDB11B5KA001668	98RDB11B0KA001531
98RDB11B6KA001534	98RDB11B9KA001530	98RDB11B5KA001363	98RDB11B5KA001847
98RDB11B6KA001520	98RDB11B7KA001512	98RDB11B1KA001571	98RDB11B2KA001918
98RDB11B4KA001614	98RDB11B8KA001633	98RDB11BXKA001388	98RDB11B1KA001361
98RDB11B5KA001377	98RDB11B5KA001119	98RDB21B9KA001498	98RDB11B3KA001863
98RDB11B8KA001339	98RDB11BXKA001360	98RDB11BXKA000970	98RDB11B6KA001839
98RDB11B2KA001059	98RDB11B8KA001647	98RDB11B2KA001868	98RDB11B4KA001239
98RDB11B6KA001663	98RDB11B3KA001362	98RDB11B7KA001865	98RDB11B6KA001243
98RDB11B3KA001586	98RDB11B4KA001547	98RDB11B8KA001244	98RDB11B8KA001891
98RDB11B9KA001639	98RDB11BXKA001522	98RDB11B5KA001542	98RDB11B2KA001899
98RDB11B7KA001638	98RDB11B7KA001574	98RDB11B7KA001932	98RDB11B1KA001912
98RDB11B9KA001608	98RDB11B0KA001643	98RDB11B6KA001890	98RDB11B0KA001898
98RDB11B4KA001595	98RDB11B7KA001641	98RDB11BXKA001584	98RDB11B4KA001919
98RDB11B0KA001271	98RDB11B7KA001655	98RDB11B0KA001867	98RDB11B6KA001873
98RDB11B8KA001292	98RDB11B4KA001581	98RDB11B4KA001872	98RDB11B7KA001901
98RDB11B3KA001538	98RDB11BXKA001620	98RDB11B2KA001871	98RDB11B2KA001658
98RDB11B3KA001636	98RDB11B0KA001366	98RDB11B7KA001543	98RDB11BXKA000936
98RDB11B5KA001380	98RDB11B8KA000532	98RDB11B1KA001876	98RDB11B5KA001623
98RDB11B3KA001619	98RDB11B0KA001237	98RDB11B7KA001848	98RDB11B3KA001846
98RDB11B2KA001563	98RDB11B9KA001236	98RDB11B1KA001523	98RDB11B2KA001594
98RDB11B1KA001554	98RDB11BXKA001651	98RDB11B7KA001882	98RDB11B1KA001859
98RDB11B2KA001577	98RDB11BXKA001648	98RDB11B7KA001851	98RDB11BXKA001939
98RDB11B7KA001607	98RDB11B4KA001533	98RDB11B5KA001640	98RDB11B8KA001843

98RDB11B8KA001938	98RDB11B2KA001613	98RDB11B1KA001618	98RDB21B3KA002341
98RDB11BXKA001858	98RDB11B4KA001967	98RDB11B8KA001907	98RDB21BXKA002353
98RDB11B5KA001959	98RDB11B2KA000543	98RDB11B2KA001966	98RDB21B2KA002380
98RDB11B7KA001560	98RDB11B8KA001602	98RDB11B6KA001386	98RDB21B2KA002430
98RDB11B3KA001667	98RDB11B1KA001957	98RDB11B9KA001589	98RDB21B0KA002345
98RDB11B3KA001958	98RDB11B5KA001234	98RDB11B2KA001935	98RDB21B9KA002375
98RDB11B0KA001934	98RDB11B4KA001578	98RDB11B6KA001632	98RDB21B8KA002366
98RDB11B5KA001928	98RDB11B3KA001622	98RDB11B6KA001887	98RDB21B5KA002342
98RDB11B7KA001929	98RDB11B6KA001923	98RDB11B0KA001884	98RDB21B1KA002404
98RDB11B5KA001945	98RDB11B4KA001516	98RDB11B8KA001888	98RDB21B3KA002338
98RDB11B0KA001853	98RDB11B6KA001968	98RDB21B0KA001504	98RDB21B3KA002422
98RDB11B9KA001625	98RDB11B7KA001963	98RDB11B9KA001933	98RDB21B3KA002436
98RDB11BXKA001603	98RDB11B2KA001661	98RDB11B5KA000522	98RDB21B9KA002392
98RDB11B9KA001916	98RDB11B2KA001241	98RDB11B5KA001850	98RDB21B9KA002408
98RDB11B8KA001874	98RDB11B4KA001970	98RDB11B4KA001905	98RDB11B5KA002092
98RDB11B5KA001878	98RDB11B7KA001879	98RDB11B6KA001906	98RDB21B0KA002393
98RDB11B9KA000975	98RDB11B9KA001883	98RDB11B0KA001948	98RDB21B7KA002438
98RDB11B4KA001659	98RDB11B8KA001955	98RDB21BXKA001493	98RDB21B4KA002333
98RDB11B1KA001893	98RDB21B0KA001499	98RDB21B8KA002352	98RDB21B1KA002368
98RDB11B5KA001671	98RDB11B2KA001238	98RDB21B7KA002424	98RDB21B7KA002374
98RDB11B6KA001646	98RDB11B9KA001964	98RDB21B1KA002371	98RDB21B4KA002350
98RDB11B5KA001864	98RDB11B1KA001862	98RDB21B8KA002383	98RDB21B8KA002433
98RDB11B9KA001950	98RDB11B3KA001961	98RDB21B6KA002379	98RDB21B5KA002423
98RDB11B2KA001367	98RDB11BXKA001925	98RDB21B3KA002386	98RDB21B6KA002432
98RDB11B2KA001840	98RDB11B2KA001921	98RDB21B0KA002376	98RDB11B4KA001936
98RDB11B5KA001895	98RDB11B5KA001914	98RDB21B0KA002331	98RDB21BXKA002370
98RDB11B7KA001946	98RDB11B1KA001960	98RDB21B9KA002330	98RDB21B4KA002493
98RDB11B9KA001947	98RDB11B3KA001913	98RDB11B4KA001242	98RDB11B8KA001650
98RDB11B3KA001880	98RDB11B1KA001926	98RDB21B5KA002373	98RDB11B0KA001903
98RDB11B5KA001931	98RDB11B3KA001944	98RDB21B2KA002427	98RDB11B3KA002091
98RDB11B4KA001922	98RDB11B9KA001852	98RDB21B3KA002372	98RDB21B9KA002439
98RDB11B3KA001877	98RDB11B6KA001940	98RDB21B5KA002387	98RDB21BXKA002336
98RDB11B6KA001937	98RDB11B6KA001954	98RDB21B1KA002421	98RDB21B7KA002472
98RDB11B8KA001924	98RDB11BXKA001956	98RDB21B8KA002349	98RDB21B1KA002449
98RDB11B4KA001869	98RDB11B5KA001900	98RDB21B6KA002382	98RDB21B6KA002415
98RDB11B5KA001881	98RDB11BXKA001245	98RDB21B5KA002406	98RDB21B9KA002411
98RDB11B8KA001857	98RDB11B0KA001951	98RDB21B3KA002355	98RDB21B7KA002407
98RDB11B5KA001654	98RDB11BXKA001892	98RDB11B3KA001183	98RDB21B9KA002389
98RDB11B5KA001606	98RDB11B9KA001902	98RDB11B1KA001599	98RDB21B1KA002418
98RDB11B0KA001965	98RDB11BXKA001908	98RDB21B6KA002351	98RDB21B9KA002344
98RDB11B8KA001969	98RDB11BXKA001911	98RDB21B2KA002377	98RDB21B4KA002428
98RDB11B1KA001845	98RDB11B1KA001943	98RDB11B2KA001952	98RDB21B5KA002437
98RDB11BXKA001942	98RDB11B4KA001953	98RDB21B0KA002409	98RDB21B8KA002500
98RDB11B8KA001941	98RDB11B2KA001949	98RDB21B1KA002337	98RDB21B4KA002445
98RDB11B0KA001870	98RDB11B5KA001962	98RDB21B2KA002332	98RDB21B8KA002397
98RDB11B1KA001652	98RDB11B1KA001909	98RDB21B6KA002429	98RDB21B6KA002348
98RDB11B8KA000935	98RDB11B3KA001605	98RDB21B4KA002378	98RDB21BXKA002451
98RDB11B3KA001653	98RDB11BXKA001861	98RDB21B5KA002339	98RDB21B2KA002329
98RDB11B8KA001910	98RDB11B9KA001897	98RDB21B0KA002426	98RDB21B1KA002340
98RDB11B3KA001670	98RDB11B0KA001240	98RDB21B9KA002358	98RDB21B5KA002521
98RDB11B9KA001849	98RDB11B4KA001662	98RDB21B3KA002369	98RDB21BXKA002384
98RDB11BXKA001844	98RDB11B4KA001838	98RDB21BXKA002367	98RDB21BXKA002398

98RDB21B9KA002490	98RDB21B0KA002586	98RDB21B1KA002516	98RDB21B7KA002634
98RDB21B3KA002470	98RDB21B1KA002497	98RDB21B4KA002459	98RDB21B1KA002631
98RDB21B1KA002435	98RDB21B3KA002615	98RDB21BXKA002501	98RDB21B7KA002357
98RDB21B5KA002468	98RDB21B4KA002509	98RDB21B0KA002328	98RDB21B0KA002636
98RDB21BXKA002482	98RDB21B8KA002416	98RDB21B7KA002391	98RDB21B2KA002587
98RDB21B6KA002401	98RDB21BXKA002580	98RDB21B8KA002478	98RDB21B7KA002617
98RDB21B9KA002425	98RDB21B5KA002440	98RDB21B0KA002507	98RDB21B1KA002595
98RDB21B7KA002343	98RDB21B4KA002557	98RDB21B9KA002456	98RDB21B9KA002635
98RDB21B9KA002327	98RDB21B1KA002452	98RDB21B0KA002457	98RDB21BXKA002627
98RDB21B4KA002560	98RDB21B8KA002643	98RDB21B6KA002530	98RDB21B4KA002526
98RDB21B7KA002519	98RDB21B1KA002581	98RDB21B6KA002477	98RDB21B2KA002492
98RDB21B4KA002395	98RDB21B0KA002412	98RDB11B0KA001660	98RDB21B2KA002573
98RDB21B1KA002483	98RDB21B4KA002400	98RDB21B2KA002444	98RDB21B8KA002626
98RDB21B5KA002485	98RDB21B2KA002556	98RDB21B7KA002522	98RDB21BXKA002630
98RDB21BXKA002434	98RDB21B9KA002599	98RDB21B1KA002399	98RDB21B8KA002674
98RDB21B3KA002498	98RDB21B1KA002385	98RDB21B3KA002484	98RDB21B4KA002610
98RDB21B2KA002363	98RDB21B2KA002346	98RDB21B9KA002442	98RDB21B3KA002677
98RDB21B7KA002410	98RDB21B5KA002499	98RDB21B5KA002535	98RDB21B1KA002466
98RDB21B2KA002413	98RDB21B6KA002446	98RDB21B8KA002531	98RDB21B3KA002680
98RDB21BXKA002448	98RDB21B6KA002642	98RDB21B1KA002533	98RDB21B1KA002645
98RDB21B4KA002347	98RDB21B0KA002488	98RDB21B3KA002534	98RDB21B2KA002511
98RDB21B8KA002495	98RDB21B4KA002431	98RDB21B3KA002565	98RDB21B2KA002539
98RDB21B5KA002552	98RDB21B1KA002550	98RDB21B2KA002475	98RDB21B9KA002537
98RDB21B3KA002453	98RDB21B0KA002605	98RDB21B9KA002473	98RDB21B4KA002624
98RDB21B6KA002365	98RDB21B4KA002381	98RDB21BXKA002577	98RDB21BXKA002644
98RDB21B7KA002553	98RDB21B0KA002555	98RDB21B6KA002480	98RDB21B6KA002334
98RDB21B8KA002481	98RDB21B4KA002574	98RDB21BXKA002465	98RDB21B7KA002665
98RDB21BXKA002515	98RDB21B9KA002571	98RDB21B6KA002494	98RDB21B1KA002676
98RDB21B0KA002491	98RDB21BXKA002420	98RDB21B3KA002405	98RDB21B5KA002647
98RDB21B7KA002567	98RDB21B9KA002361	98RDB21BXKA002658	98RDB21B8KA002559
98RDB21B7KA002570	98RDB21B3KA002548	98RDB21B4KA002476	98RDB21B2KA002640
98RDB21B3KA002551	98RDB21B0KA002362	98RDB21B7KA002505	98RDB21B4KA002655
98RDB21B6KA002561	98RDB21B0KA002619	98RDB21B5KA002549	98RDB21B6KA002673
98RDB21B6KA002575	98RDB21B1KA002354	98RDB21B2KA002461	98RDB21B1KA002628
98RDB21B9KA002585	98RDB21B8KA002464	98RDB21B4KA002591	98RDB21B5KA002678
98RDB21B4KA002462	98RDB21B1KA002578	98RDB21B0KA002572	98RDB21B8KA002609
98RDB21B9KA002523	98RDB21B3KA002503	98RDB21B6KA002513	98RDB21BXKA002546
98RDB21B0KA002510	98RDB21B2KA002489	98RDB21BXKA002532	98RDB21B5KA002454
98RDB21B8KA002447	98RDB21B7KA002455	98RDB21B4KA002588	98RDB21B2KA002654
98RDB21B7KA002441	98RDB21B0KA002359	98RDB21B6KA002463	98RDB21B9KA002618
98RDB21B0KA002474	98RDB21B9KA002604	98RDB21B9KA002568	98RDB21B7KA002648
98RDB21B2KA002458	98RDB21B9KA002487	98RDB21B5KA002504	98RDB21B6KA002527
98RDB21B0KA002569	98RDB21B5KA002566	98RDB21B9KA002554	98RDB21B5KA002518
98RDB21B8KA002450	98RDB21B0KA002524	98RDB21B5KA002681	98RDB21BXKA002613
98RDB21B3KA002520	98RDB21B9KA002506	98RDB21B3KA002517	98RDB21B7KA002536
98RDB21B8KA002576	98RDB21B0KA002460	98RDB21B2KA002394	98RDB21BXKA002594
98RDB21B4KA002414	98RDB21B7KA002598	98RDB21B1KA002662	98RDB21B6KA002611
98RDB21BXKA002417	98RDB21B5KA002356	98RDB21B2KA002668	98RDB21B2KA002671
98RDB21B7KA002603	98RDB21B3KA002582	98RDB21B2KA002590	98RDB21B8KA002545
98RDB21B5KA002602	98RDB21B8KA002593	98RDB21B5KA002616	98RDB21BXKA002563
98RDB21B7KA002360	98RDB21B7KA002584	98RDB21B2KA002606	98RDB21B6KA002396
98RDB21B1KA002547	98RDB21B6KA002589	98RDB21B6KA002625	98RDB21B5KA002633

98RDB11B0KA001917	98RDB21B6KA002656	98RDB21B6KA002639	98RDB21B0KA002796
98RDB11B2KA002700	98RDB21B3KA002632	98RDB21B3KA002758	98RDB21B6KA002687
98RDB21B3KA002675	98RDB21B0KA002622	98RDB11B5KA002710	98RDB21B2KA002749
98RDB21B7KA002486	98RDB21B7KA002763	98RDB21B9KA002540	98RDB21B4KA002753
98RDB21B4KA002364	98RDB21B3KA002775	98RDB11B7KA002725	98RDB21B0KA002541
98RDB21B6KA002558	98RDB11B6KA002702	98RDB21B7KA002388	98RDB21B1KA002824
98RDB11B4KA002696	98RDB21B2KA002623	98RDB21B9KA002781	98RDB11B3KA002706
98RDB21B1KA002600	98RDB21B3KA002646	98RDB21B4KA002834	98RDB21B7KA002827
98RDB11B7KA002692	98RDB21B9KA002666	98RDB21B4KA002784	98RDB21B8KA002738
98RDB21B8KA002562	98RDB11B7KA002708	98RDB21B6KA002737	98RDB21B8KA002772
98RDB21B3KA002596	98RDB21B3KA002663	98RDB21B2KA002783	98RDB21B8KA002786
98RDB21B5KA002776	98RDB21B4KA002543	98RDB21B9KA002764	98RDB21B2KA002802
98RDB21B7KA002469	98RDB21B1KA002757	98RDB21B4KA002770	98RDB21B3KA002790
98RDB21B9KA002621	98RDB21B4KA002607	98RDB21B7KA002777	98RDB11B7KA001235
98RDB21B3KA002601	98RDB21B6KA002544	98RDB11B8KA002734	98RDB21B5KA002826
98RDB21B1KA002564	98RDB11B1KA002705	98RDB21B3KA002742	98RDB11B2KA002714
98RDB21B3KA002467	98RDB21B8KA002335	98RDB21B3KA002806	98RDB11B1KA002722
98RDB21B1KA002614	98RDB21B6KA002592	98RDB21B5KA002762	98RDB11B0KA002713
98RDB21B5KA002583	98RDB21B3KA002629	98RDB21B3KA002579	98RDB21B8KA002660
98RDB21B5KA002759	98RDB21B8KA002514	98RDB21B1KA002774	98RDB21B7KA002780
98RDB11B3KA002723	98RDB21B0KA002538	98RDB21B8KA002657	98RDB21B6KA002690
98RDB21B8KA002612	98RDB21B3KA002773	98RDB11B8KA002703	98RDB21B8KA002741
98RDB21B4KA002638	98RDB21B1KA002760	98RDB21B1KA002659	98RDB21B9KA002814
98RDB11B3KA002704	98RDB21B6KA002835	98RDB21B0KA002653	98RDB21B5KA002891
98RDB21B0KA002443	98RDB21B2KA002525	98RDB21B6KA002804	98RDB21B4KA002719
98RDB11B6KA002697	98RDB21B3KA002761	98RDB11B9KA002693	98RDB21B3KA002842
98RDB21B5KA002390	98RDB21B3KA002479	98RDB21B0KA002815	98RDB21B3KA002739
98RDB21B7KA002651	98RDB21B8KA002755	98RDB21B4KA002512	98RDB21B4KA002848
98RDB21B4KA002669	98RDB21B9KA002778	98RDB21B4KA002820	98RDB21B6KA002754
98RDB21B3KA002419	98RDB21B4KA002686	98RDB21B5KA002471	98RDB21B9KA002750
98RDB21B0KA002670	98RDB21B7KA002679	98RDB21B0KA002765	98RDB21B1KA002743
98RDB11B3KA002699	98RDB21B9KA002683	98RDB21B7KA002746	98RDB21B0KA002829
98RDB11B9KA002726	98RDB11B2KA002731	98RDB21B3KA002744	98RDB21B6KA002740
98RDB11B4KA002729	98RDB21B8KA002805	98RDB21B3KA002661	98RDB21B3KA002789
98RDB11B9KA002712	98RDB21B0KA002801	98RDB21B3KA002823	98RDB21B9KA002747
98RDB21B2KA002508	98RDB21B8KA002691	98RDB21B6KA002608	98RDB21B0KA002720
98RDB21B4KA002736	98RDB21B7KA002830	98RDB21B3KA002792	98RDB21B2KA002816
98RDB11B8KA002698	98RDB21B2KA002721	98RDB21B8KA002819	98RDB21B3KA002899
98RDB21B3KA002756	98RDB21B2KA002718	98RDB11B0KA002730	98RDB11B4KA002732
98RDB21B3KA002496	98RDB21B8KA002769	98RDB11B8KA001597	98RDB21B0KA002717
98RDB21B2KA002766	98RDB21B2KA002735	98RDB21B3KA002811	98RDB21B1KA002807
98RDB21B2KA002542	98RDB21B5KA002664	98RDB21B9KA002649	98RDB21B6KA002818
98RDB11B5KA002724	98RDB21B2KA002637	98RDB21B5KA002809	98RDB21B4KA002896
98RDB21B4KA002641	98RDB21B0KA002782	98RDB21B1KA002791	98RDB11B1KA002865
98RDB21B0KA002684	98RDB21B4KA002803	98RDB21B9KA002795	98RDB21B3KA002854
98RDB21B9KA002652	98RDB21B3KA002787	98RDB21B6KA002821	98RDB21B2KA002752
98RDB21B2KA002685	98RDB21B4KA002767	98RDB21B0KA002832	98RDB21B8KA002402
98RDB21B7KA002620	98RDB11B0KA001609	98RDB21B3KA002808	98RDB21B9KA002845
98RDB21B5KA002597	98RDB11B6KA002733	98RDB21B0KA002751	98RDB21B6KA002771
98RDB21B1KA002502	98RDB21B4KA002672	98RDB21B1KA002788	98RDB11B4KA002701
98RDB21B8KA002528	98RDB21B3KA002689	98RDB21B6KA002785	98RDB21B0KA002748
98RDB21B0KA002667	98RDB21B1KA002810	98RDB21B8KA002836	98RDB21B5KA002812

98RDB21B6KA002768	98RDB21B6KA002849	98RDB21B6KA002964	98RDB21BXKA003020
98RDB21B4KA002798	98RDB21B2KA002847	98RDB21B3KA002985	98RDB21B6KA003001
98RDB21B6KA002799	98RDB21B6KA002852	98RDB21B6KA002947	98RDB21B9KA003008
98RDB21B8KA002853	98RDB11B2KA002857	98RDB21B9KA002957	98RDB21B3KA002999
98RDB21B1KA002841	98RDB21B7KA002813	98RDB21B8KA002965	98RDB21B4KA002963
98RDB21B3KA002839	98RDB21B1KA002905	98RDB21BXKA002983	98RDB21B0KA003091
98RDB21B5KA002745	98RDB21B0KA002927	98RDB21B7KA002956	98RDB21BXKA003034
98RDB21B7KA002682	98RDB21B9KA002876	98RDB21B4KA002980	98RDB21B3KA003019
98RDB21B4KA002817	98RDB21B8KA002934	98RDB21BXKA002949	98RDB21B1KA002984
98RDB21B3KA002856	98RDB21B1KA002855	98RDB21B7KA002908	98RDB21B0KA003043
98RDB11B2KA002695	98RDB21B4KA002882	98RDB21B0KA002877	98RDB21B9KA002974
98RDB11B5KA002707	98RDB21BXKA002868	98RDB21B5KA002986	98RDB21BXKA003065
98RDB11B0KA002694	98RDB21BXKA002885	98RDB21B2KA002959	98RDB21B6KA002978
98RDB21BXKA002529	98RDB21BXKA002837	98RDB21B4KA002977	98RDB21B8KA003002
98RDB21B3KA002887	98RDB21B2KA002895	98RDB21B1KA002970	98RDB21B9KA002988
98RDB21B2KA002900	98RDB21B8KA002898	98RDB21B5KA002938	98RDB21B8KA003016
98RDB21B9KA002926	98RDB11B7KA002711	98RDB21B2KA002976	98RDB21B3KA002890
98RDB21B8KA002917	98RDB21B8KA002920	98RDB21B5KA002955	98RDB21BXKA002935
98RDB21B4KA002851	98RDB21B7KA002889	98RDB21B8KA002982	98RDB21BXKA003003
98RDB21B4KA002929	98RDB21B9KA002893	98RDB21B5KA002969	98RDB21B6KA003032
98RDB21B1KA002872	98RDB21BXKA002952	98RDB21BXKA002918	98RDB21B7KA002939
98RDB21B3KA002873	98RDB21B2KA002878	98RDB21B4KA002901	98RDB21B7KA002987
98RDB21B0KA002880	98RDB21B4KA002946	98RDB21B3KA002968	98RDB21B1KA002953
98RDB21BXKA002966	98RDB21B0KA002961	98RDB21B0KA002992	98RDB21B8KA002996
98RDB21B2KA002881	98RDB21B6KA002883	98RDB21B7KA003010	98RDB21B3KA003084
98RDB21BXKA002840	98RDB21B9KA002943	98RDB21BXKA002997	98RDB21B6KA002995
98RDB21B6KA002897	98RDB21B7KA002942	98RDB21B1KA002998	98RDB21B8KA002870
98RDB21B6KA002902	98RDB11BXKA002864	98RDB21B4KA003000	98RDB11B4KA002858
98RDB21B9KA002800	98RDB21B7KA002844	98RDB21B4KA003031	98RDB21B9KA003106
98RDB21B7KA002911	98RDB21B8KA002951	98RDB21B1KA003035	98RDB21B1KA003066
98RDB11B4KA002861	98RDB21B0KA002894	98RDB21B7KA003024	98RDB21B3KA003067
98RDB21B0KA002913	98RDB21B1KA002919	98RDB21B0KA002930	98RDB21B1KA002922
98RDB11B8KA002863	98RDB21B8KA002948	98RDB21BXKA003017	98RDB21B9KA003056
98RDB11B6KA002862	98RDB21B4KA002879	98RDB21B5KA003037	98RDB21B4KA003059
98RDB21B0KA002846	98RDB21B8KA002884	98RDB21B2KA002928	98RDB21B7KA003041
98RDB21B9KA002828	98RDB21B7KA002875	98RDB21B2KA002993	98RDB21B3KA003053
98RDB21B7KA002794	98RDB21B2KA002914	98RDB21B9KA002960	98RDB21B2KA003013
98RDB21B5KA002793	98RDB21B4KA002932	98RDB21B0KA002975	98RDB21B0KA003009
98RDB11B6KA002859	98RDB21B3KA002937	98RDB21B6KA002916	98RDB21B0KA002989
98RDB21B4KA002915	98RDB21B0KA002944	98RDB21B8KA003033	98RDB21B4KA003093
98RDB21B8KA002822	98RDB21B6KA002950	98RDB21B2KA002931	98RDB21B3KA003070
98RDB21B9KA002831	98RDB21B7KA002925	98RDB21B6KA003063	98RDB21BXKA003096
98RDB21BXKA002904	98RDB21B1KA002936	98RDB21B4KA003062	98RDB21B5KA003023
98RDB21BXKA002921	98RDB21B2KA002945	98RDB21B7KA002973	98RDB21BXKA003129
98RDB21B3KA002906	98RDB21B5KA002874	98RDB21B3KA002971	98RDB21B7KA003055
98RDB21B9KA002909	98RDB21B0KA002779	98RDB21B4KA002994	98RDB21B8KA003050
98RDB21B5KA002910	98RDB21B5KA002843	98RDB21B9KA002991	98RDB21B1KA002967
98RDB21B8KA002903	98RDB21B7KA002892	98RDB21B6KA003015	98RDB21B9KA003123
98RDB11B5KA002867	98RDB21B3KA002954	98RDB21B8KA002979	98RDB21B1KA003018
98RDB21B5KA002650	98RDB21B9KA002912	98RDB21B1KA003004	98RDB21BXKA003048
98RDB21B2KA002850	98RDB21B6KA002981	98RDB21B9KA003011	98RDB21B5KA003085
98RDB21B1KA002838	98RDB21B5KA002888	98RDB21B1KA003049	98RDB21B8KA003081

98RDB21B5KA003071	98RDB11B4KA002715	98RDB21B2KA003139	98RDB21B7KA003086
98RDB21B3KA003005	98RDB21B8KA003145	98RDB21B5KA003149	98RDB11B3KA002866
98RDB21B4KA003014	98RDB21B0KA003186	98RDB21B4KA003157	98RDB21B9KA003168
98RDB21B6KA003029	98RDB21B5KA003202	98RDB21B9KA003137	98RDB21B3KA003215
98RDB21B6KA002933	98RDB21B8KA003212	98RDB21B2KA003142	98RDB21B2KA002962
98RDB21B8KA003100	98RDB21BXKA003101	98RDB21B4KA003210	98RDB21BXKA002871
98RDB21B3KA002940	98RDB21B4KA003188	98RDB21B1KA002869	98RDB21B9KA003042
98RDB21B2KA003092	98RDB21B8KA003131	98RDB21B9KA003154	98RDB21BXKA002403
98RDB21B5KA002941	98RDB21B5KA003183	98RDB21B2KA003089	98RDB21B2KA003318
98RDB21B7KA002990	98RDB21BXKA003194	98RDB21B0KA003124	98RDB11B6KA003378
98RDB21B5KA003040	98RDB21B8KA003209	98RDB21B1KA003083	98RDB21B2KA003058
98RDB21B9KA003039	98RDB21B3KA003182	98RDB21B5KA003121	98RDB21B6KA003306
98RDB21B5KA003118	98RDB21B0KA003303	98RDB21B4KA003207	98RDB21B0KA003057
98RDB21B4KA003045	98RDB21B3KA003117	98RDB21B8KA003114	98RDB21B1KA003312
98RDB21B9KA003025	98RDB21B1KA003150	98RDB21B5KA003099	98RDB11B8KA003401
98RDB21B8KA003078	98RDB21B7KA003153	98RDB21B3KA003098	98RDB21BXKA003308
98RDB21B5KA002907	98RDB21B0KA003141	98RDB21BXKA003213	98RDB21B4KA003353
98RDB21B4KA003109	98RDB21B0KA003155	98RDB21B3KA003196	98RDB21B9KA003302
98RDB21B8KA003095	98RDB21B3KA003120	98RDB21B2KA003187	98RDB21B2KA003304
98RDB21B6KA003077	98RDB21B0KA003172	98RDB21B0KA003317	98RDB21B4KA003076
98RDB21B1KA003052	98RDB21B7KA003038	98RDB21B3KA003313	98RDB21B2KA003061
98RDB21B8KA003047	98RDB21B2KA003156	98RDB21B5KA003314	98RDB21BXKA003325
98RDB21B3KA003103	98RDB21B3KA003151	98RDB21B1KA003147	98RDB21B6KA003323
98RDB21B0KA003012	98RDB21B6KA003130	98RDB21B1KA003326	98RDB21B4KA003143
98RDB21B6KA003046	98RDB21B5KA003152	98RDB21B9KA003316	98RDB21B8KA003310
98RDB21B2KA003044	98RDB21B7KA003136	98RDB21B8KA003324	98RDB21B8KA003355
98RDB21B0KA003026	98RDB21B9KA003140	98RDB21B4KA003322	98RDB21B9KA003347
98RDB21B4KA003126	98RDB21B0KA003088	98RDB11B3KA003404	98RDB21B0KA003060
98RDB21B2KA003030	98RDB21B0KA003138	98RDB11B4KA003377	98RDB11BXKA003366
98RDB21B2KA003111	98RDB21B1KA003195	98RDB21B2KA003321	98RDB21B7KA003203
98RDB21B8KA003128	98RDB21B3KA003201	98RDB21B7KA003069	98RDB21B7KA003234
98RDB21B2KA002797	98RDB21B8KA003176	98RDB21BXKA003051	98RDB21B7KA003217
98RDB21B2KA003027	98RDB21B6KA003189	98RDB21B0KA003320	98RDB21B4KA003319
98RDB21B1KA003102	98RDB21B9KA003087	98RDB21B4KA003305	98RDB21B0KA003236
98RDB21B0KA003107	98RDB21B8KA003193	98RDB21B1KA003309	98RDB21B0KA003253
98RDB21BXKA003115	98RDB21B1KA003181	98RDB21B0KA003334	98RDB21BXKA003230
98RDB21B8KA003064	98RDB21B1KA003214	98RDB21B5KA003328	98RDB21B5KA003216
98RDB21B0KA003074	98RDB21B4KA003191	98RDB21B6KA003113	98RDB21B6KA003208
98RDB21B7KA003007	98RDB21B3KA003036	98RDB21B9KA003073	98RDB21BXKA003258
98RDB21B7KA003072	98RDB21B2KA003190	98RDB21B2KA003075	98RDB11B7KA003373
98RDB21B6KA003127	98RDB21B9KA003185	98RDB21B5KA003054	98RDB21B9KA003221
98RDB21B5KA003006	98RDB21B3KA003134	98RDB21B5KA003345	98RDB21BXKA003244
98RDB21B0KA003110	98RDB21B0KA003205	98RDB21B2KA003349	98RDB21B7KA003248
98RDB21B5KA003104	98RDB21B7KA003119	98RDB21B7KA003315	98RDB21B3KA003229
98RDB21B2KA003108	98RDB21B5KA003135	98RDB21B8KA003307	98RDB21B0KA003348
98RDB21BXKA003082	98RDB21B7KA003105	98RDB21B6KA003158	98RDB11B3KA003371
98RDB21B9KA003090	98RDB21B7KA003184	98RDB21B1KA003164	98RDB21B8KA003338
98RDB21B1KA003097	98RDB21B6KA003192	98RDB21BXKA003163	98RDB21BXKA003177
98RDB21BXKA003079	98RDB21B2KA003173	98RDB21B1KA003133	98RDB21B9KA003249
98RDB21B5KA002972	98RDB21B9KA003171	98RDB21B2KA003352	98RDB21B8KA003243
98RDB21B1KA003116	98RDB21B9KA003204	98RDB21B7KA003332	98RDB11B8KA003365
98RDB21B6KA003080	98RDB21B1KA003200	98RDB21BXKA003132	98RDB21B1KA003293

98RDB21BXKA003292	98RDB21B1KA003438	98RDB21BXKA003311	98RDB21B7KA003301
98RDB11B2KA003376	98RDB21B3KA003439	98RDB21B2KA003593	98RDB11B7KA003552
98RDB11B1KA003403	98RDB21B8KA003436	98RDB21B3KA003442	98RDB21B4KA003448
98RDB21B8KA003291	98RDB21B0KA003432	98RDB21B0KA003608	98RDB21B6KA003600
98RDB21B5KA003233	98RDB21B4KA003112	98RDB21B5KA003605	98RDB21B4KA003594
98RDB21B4KA003255	98RDB21B3KA003179	98RDB21B5KA003457	98RDB21B1KA003441
98RDB21B3KA003232	98RDB21B9KA003199	98RDB21B8KA003596	98RDB21B7KA003458
98RDB21B4KA003238	98RDB21B2KA003271	98RDB21B0KA003463	98RDB21B6KA003614
98RDB21B2KA003240	98RDB21B2KA003447	98RDB21B2KA003433	98RDB11B6KA003591
98RDB21B9KA003252	98RDB21BXKA003468	98RDB11B5KA003551	98RDB21B8KA003288
98RDB21B6KA003239	98RDB11B6KA003395	98RDB21B6KA003435	98RDB11B2KA003555
98RDB21B0KA003351	98RDB11B0KA003408	98RDB21B6KA003449	98RDB21B4KA003529
98RDB21B6KA003211	98RDB21B1KA003536	98RDB11B4KA003590	98RDB11B2KA003362
98RDB11B1KA003370	98RDB21B0KA003219	98RDB11B7KA003583	98RDB11B9KA003553
98RDB21B8KA003341	98RDB21B3KA003537	98RDB21B1KA003424	98RDB11B8KA003558
98RDB21B4KA003224	98RDB21B9KA003350	98RDB11B3KA003550	98RDB11B5KA003565
98RDB21B3KA003358	98RDB11B9KA003388	98RDB11B9KA003584	98RDB11B0KA003554
98RDB21B1KA003360	98RDB21B5KA003443	98RDB11B5KA003548	98RDB11B5KA003582
98RDB21B3KA003294	98RDB11B2KA003412	98RDB11B3KA003578	98RDB21B1KA003519
98RDB21B5KA003247	98RDB21B7KA003539	98RDB11B3KA003581	98RDB21BXKA003535
98RDB21B7KA003170	98RDB21B4KA003174	98RDB21B8KA003534	98RDB21B2KA003299
98RDB21B0KA003222	98RDB21B7KA003427	98RDB21B6KA003533	98RDB11B1KA003546
98RDB21B8KA003226	98RDB21B4KA003434	98RDB21B5KA003507	98RDB11B7KA003549
98RDB21B7KA003251	98RDB21B4KA003269	98RDB11B5KA003579	98RDB11B8KA003589
98RDB21B6KA003175	98RDB21BXKA003504	98RDB11B6KA003588	98RDB21B1KA003598
98RDB21B1KA003178	98RDB21B5KA003460	98RDB21B1KA003469	98RDB21B9KA003297
98RDB11B0KA003375	98RDB21B7KA003444	98RDB21B8KA003615	98RDB11B1KA003563
98RDB11B5KA003372	98RDB21B1KA003262	98RDB21BXKA003261	98RDB11B4KA003556
98RDB11B1KA003367	98RDB21B5KA003264	98RDB21B5KA003295	98RDB11B1KA003398
98RDB11B3KA003368	98RDB21B4KA003532	98RDB21B7KA003606	98RDB21BXKA003521
98RDB21B5KA003197	98RDB21B7KA003296	98RDB11B4KA003573	98RDB21B8KA003260
98RDB21BXKA003356	98RDB21B9KA003459	98RDB11B3KA003547	98RDB21B5KA003541
98RDB21B1KA003357	98RDB21B8KA003467	98RDB21B5KA003538	98RDB21B2KA003609
98RDB21B4KA003241	98RDB21B4KA003272	98RDB21B0KA003270	98RDB21B2KA003612
98RDB21B2KA003237	98RDB21B1KA003259	98RDB21B0KA003267	98RDB21B3KA003540
98RDB21B3KA003246	98RDB21B8KA003257	98RDB11B2KA003409	98RDB11B3KA003385
98RDB21B1KA003231	98RDB21B6KA003273	98RDB11B1KA003580	98RDB11B6KA003364
98RDB21B1KA003245	98RDB11B8KA003382	98RDB21B2KA003531	98RDB21B9KA003526
98RDB21B3KA003344	98RDB21B6KA003466	98RDB21B6KA003354	98RDB11B9KA003391
98RDB11B5KA003369	98RDB11B5KA003386	98RDB21B3KA003599	98RDB21B1KA003228
98RDB21B6KA003225	98RDB21B4KA003465	98RDB11B4KA003363	98RDB11B7KA003387
98RDB21B2KA003223	98RDB21B9KA003428	98RDB11B8KA003396	98RDB11BXKA003397
98RDB21B2KA003206	98RDB21B7KA003265	98RDB11B0KA003392	98RDB11B7KA003406
98RDB21B7KA003220	98RDB21B9KA003235	98RDB11B6KA003381	98RDB11B7KA003390
98RDB21B5KA003250	98RDB21B8KA003422	98RDB11B5KA003405	98RDB11B0KA003389
98RDB21BXKA003227	98RDB21B5KA003426	98RDB11B8KA003561	98RDB11BXKA003402
98RDB21B3KA003263	98RDB11B9KA003410	98RDB21B0KA003429	98RDB21B1KA003648
98RDB21BXKA003437	98RDB21B2KA003268	98RDB21B0KA003298	98RDB21B3KA003456
98RDB21B9KA003445	98RDB21B0KA003530	98RDB21B9KA003266	98RDB21B4KA003451
98RDB11B4KA003394	98RDB21B6KA003242	98RDB11B7KA003566	98RDB11B1KA003384
98RDB21B0KA003169	98RDB21B9KA003431	98RDB11B9KA003567	98RDB11BXKA003383
98RDB21B7KA003461	98RDB21B0KA003446	98RDB11BXKA003559	98RDB21B3KA003523

98RDB21B0KA003642	98RDB21B2KA003254	98RDB11B3KA003418	98RDB21B0KA003883
98RDB11B2KA003586	98RDB11B0KA003585	98RDB11B9KA003407	98RDB21B5KA003846
98RDB21B6KA003290	98RDB21B3KA003814	98RDB21B9KA003901	98RDB21B2KA003786
98RDB11B6KA003557	98RDB21B2KA003805	98RDB21B0KA003723	98RDB21B1KA003813
98RDB21B5KA003300	98RDB21B2KA003884	98RDB21B3KA003716	98RDB21B3KA003845
98RDB21BXKA003647	98RDB21BXKA003857	98RDB21B8KA003923	98RDB21B8KA003789
98RDB21B1KA003651	98RDB11B8KA003415	98RDB21B8KA003839	98RDB21B7KA003878
98RDB21B2KA003724	98RDB11B0KA003568	98RDB11B1KA003417	98RDB21B9KA003784
98RDB21B4KA003515	98RDB11B4KA003542	98RDB21B4KA003823	98RDB21B6KA003886
98RDB21B8KA003517	98RDB21BXKA003843	98RDB21B2KA003836	98RDB11B6KA004076
98RDB21B1KA003603	98RDB21B7KA003816	98RDB21B1KA003844	98RDB11B7KA004085
98RDB11B9KA003374	98RDB21BXKA003776	98RDB21BXKA003924	98RDB11B9KA004038
98RDB11B8KA003379	98RDB21B4KA003871	98RDB21B7KA003833	98RDB11B3KA004049
98RDB11BXKA003576	98RDB11B3KA003564	98RDB21B4KA003854	98RDB11B1KA004051
98RDB11B6KA003560	98RDB21B1KA003634	98RDB21B4KA003868	98RDB11B1KA004048
98RDB21B9KA003512	98RDB21B5KA003765	98RDB21B9KA003882	98RDB11B2KA004057
98RDB21B3KA003506	98RDB21B1KA003827	98RDB21B6KA003760	98RDB11B9KA004024
98RDB21B2KA003500	98RDB11B4KA003587	98RDB21B5KA003880	98RDB11B0KA004056
98RDB11BXKA003545	98RDB21B6KA003838	98RDB21B8KA003808	98RDB11B3KA003421
98RDB21B9KA003638	98RDB21B7KA003847	98RDB21B5KA003779	98RDB21BXKA003955
98RDB21B8KA003632	98RDB21B9KA003719	98RDB21B9KA003879	98RDB21BXKA003874
98RDB21B6KA003726	98RDB21B3KA003778	98RDB21B6KA003774	98RDB21B4KA003806
98RDB21B5KA003510	98RDB21B7KA003802	98RDB21B4KA003787	98RDB21B8KA003811
98RDB21B0KA003821	98RDB21B3KA003800	98RDB21B7KA003640	98RDB11B9KA004122
98RDB11B8KA003575	98RDB11B2KA003572	98RDB21B8KA003954	98RDB21B9KA003851
98RDB21B3KA003649	98RDB21B6KA003256	98RDB21BXKA003812	98RDB21B7KA003895
98RDB21B9KA003803	98RDB21B5KA003815	98RDB21B7KA003850	98RDB11B9KA004086
98RDB11B5KA003419	98RDB21B3KA003859	98RDB21B2KA003819	98RDB11B4KA004092
98RDB21B2KA003514	98RDB21B9KA003817	98RDB21B0KA003835	98RDB11B8KA004094
98RDB21B4KA003644	98RDB21B5KA003782	98RDB21B0KA003849	98RDB11B2KA004088
98RDB21B8KA003842	98RDB21B6KA003807	98RDB11B5KA004098	98RDB11B6KA004093
98RDB21B8KA003825	98RDB21B9KA003798	98RDB11B8KA004046	98RDB11B1KA004096
98RDB11B8KA003544	98RDB21BXKA003762	98RDB21B6KA003810	98RDB21B6KA003869
98RDB21B3KA003764	98RDB21B7KA003766	98RDB21B2KA003867	98RDB11B5KA004036
98RDB21B9KA003820	98RDB21B8KA003792	98RDB21BXKA003809	98RDB11B8KA004080
98RDB21B6KA003516	98RDB21B8KA003761	98RDB11B1KA003420	98RDB11B0KA004087
98RDB21B0KA003639	98RDB11B9KA003570	98RDB11B6KA004028	98RDB11B0KA004073
98RDB21B1KA003830	98RDB21B9KA003753	98RDB11B4KA004061	98RDB11B3KA004097
98RDB21BXKA003826	98RDB21BXKA003793	98RDB21B4KA003837	98RDB11BXKA004095
98RDB21B3KA003635	98RDB21B8KA003890	98RDB21B4KA003840	98RDB11B6KA003574
98RDB21B0KA003771	98RDB21B6KA003788	98RDB21BXKA003860	98RDB11B4KA004089
98RDB21B0KA003513	98RDB21B6KA003872	98RDB21B1KA003889	98RDB11B5KA004070
98RDB21BXKA003289	98RDB21B2KA003772	98RDB21B6KA003824	98RDB11B1KA004065
98RDB11B2KA003393	98RDB21B0KA003785	98RDB21B1KA003777	98RDB11B2KA004043
98RDB21B0KA003799	98RDB21B1KA003875	98RDB11B6KA003543	98RDB21B0KA003818
98RDB21B8KA003520	98RDB21B7KA003881	98RDB21BXKA003888	98RDB11B9KA004055
98RDB21B3KA003831	98RDB21B8KA003873	98RDB21B5KA003832	98RDB11B6KA004062
98RDB21B7KA003797	98RDB21B6KA003791	98RDB21B9KA003641	98RDB11B5KA004053
98RDB21B5KA003829	98RDB21B2KA003870	98RDB21B9KA003848	98RDB11B3KA004052
98RDB21B2KA003822	98RDB21B8KA003887	98RDB11B2KA003569	98RDB11BXKA004047
98RDB21B1KA003763	98RDB21B9KA003865	98RDB11BXKA003562	98RDB11B7KA004023
98RDB21B1KA003522	98RDB11B0KA003571	98RDB21B3KA003828	98RDB11B4KA004058

98RDB11BXKA004033	98RDB11B2KA004138	98RDB21B5KA004219	98RDB21B7KA004240
98RDB21B6KA003645	98RDB21B5KA004172	98RDB21B7KA004156	98RDB21B6KA004231
98RDB11B2KA004060	98RDB21B2KA004226	98RDB21B3KA004249	98RDB21B0KA004225
98RDB11B8KA004029	98RDB21B4KA004227	98RDB21B0KA004158	98RDB21B2KA004209
98RDB11B2KA004026	98RDB21BXKA004247	98RDB21B3KA004185	98RDB21B0KA004242
98RDB11B6KA004059	98RDB11B3KA004035	98RDB21B4KA004244	98RDB21B2KA004159
98RDB11B7KA004054	98RDB21BXKA003891	98RDB21B3KA004218	98RDB21B6KA004200
98RDB11B4KA004027	98RDB11B4KA004108	98RDB21B1KA004248	98RDB21B1KA003794
98RDB21B4KA003885	98RDB21B7KA003864	98RDB21B2KA004176	98RDB11B7KA004099
98RDB21B4KA003773	98RDB21B6KA003855	98RDB21BXKA004216	98RDB11B8KA004130
98RDB11B0KA004106	98RDB11B9KA004041	98RDB21B3KA004221	98RDB11B4KA004139
98RDB11B8KA004077	98RDB21B8KA003775	98RDB21B9KA004224	98RDB21B0KA004211
98RDB11B1KA004129	98RDB21B9KA004174	98RDB21B0KA003866	98RDB21B3KA004199
98RDB21B5KA004141	98RDB21B0KA004161	98RDB21B4KA003790	98RDB21B4KA004194
98RDB21B1KA004170	98RDB21B6KA004164	98RDB21B7KA004187	98RDB21B2KA004193
98RDB21B8KA004196	98RDB11B6KA004109	98RDB21B0KA004306	98RDB11BXKA004131
98RDB11B9KA004105	98RDB11B4KA004030	98RDB21B0KA004192	98RDB11B8KA004063
98RDB11B4KA004111	98RDB11B0KA004042	98RDB21B8KA003856	98RDB11B6KA004112
98RDB21B2KA003898	98RDB11BXKA004114	98RDB21BXKA004197	98RDB11B8KA004113
98RDB11B3KA004116	98RDB21B1KA003780	98RDB21B7KA004206	98RDB11B3KA004102
98RDB11B2KA004107	98RDB21B1KA004167	98RDB21B5KA004186	98RDB21B0KA003852
98RDB21B7KA004173	98RDB21B0KA004144	98RDB21B5KA004205	98RDB11B9KA004136
98RDB11B1KA004034	98RDB21B4KA004163	98RDB21B8KA004182	98RDB11B7KA004135
98RDB11B8KA004032	98RDB21B6KA004195	98RDB21B8KA004165	98RDB21B9KA004143
98RDB11B4KA004044	98RDB21B1KA004198	98RDB21BXKA004250	98RDB21BXKA004149
98RDB21B2KA003643	98RDB11B0KA004039	98RDB21B7KA004223	98RDB21B1KA004234
98RDB11BXKA004064	98RDB21B2KA004162	98RDB21B2KA004212	98RDB21B1KA004203
98RDB11B5KA004022	98RDB11B6KA004031	98RDB21B1KA003858	98RDB11B0KA004140
98RDB11B2KA004110	98RDB21B9KA004238	98RDB21B0KA004239	98RDB11B3KA004133
98RDB21B3KA004154	98RDB21B6KA004245	98RDB21BXKA004233	98RDB21B9KA004160
98RDB21B2KA003951	98RDB21B4KA004177	98RDB21B3KA003795	98RDB21B5KA003877
98RDB21B9KA004157	98RDB21B4KA004230	98RDB21B5KA003796	98RDB21B6KA004147
98RDB11B5KA004103	98RDB21B3KA004171	98RDB21B6KA004178	98RDB21B8KA004148
98RDB21B7KA003783	98RDB21B8KA004215	98RDB21B3KA004235	98RDB21B6KA003841
98RDB21B1KA004153	98RDB11B4KA003900	98RDB21B3KA004252	98RDB21B4KA004146
98RDB21B7KA004142	98RDB21B9KA004210	98RDB21B5KA004253	98RDB11B7KA004040
98RDB21B6KA004150	98RDB11B7KA004104	98RDB11B0KA004137	98RDB21B3KA003893
98RDB11B1KA004132	98RDB21B3KA004204	98RDB21B5KA004155	98RDB21B3KA003876
98RDB21B3KA003781	98RDB21B9KA004188	98RDB21B5KA004236	98RDB21BXKA004152
98RDB21B8KA004229	98RDB21B0KA004175	98RDB11B1KA004101	98RDB21B7KA004237
98RDB21B9KA003834	98RDB21B8KA004179	98RDB21B3KA004168	98RDB21B8KA004232
98RDB21B2KA004145	98RDB11B5KA004067	98RDB21B9KA003896	98RDB21B7KA004190
98RDB21BXKA004166	98RDB21B0KA004208	98RDB21B6KA004214	98RDB11BXKA004078
98RDB21B4KA004180	98RDB21B6KA004181	98RDB21BXKA004202	98RDB21B0KA003897
98RDB21B8KA004151	98RDB21B2KA003853	98RDB21B8KA004201	98RDB21B5KA003894
98RDB11B0KA004025	98RDB21B5KA004222	98RDB21B1KA003861	98RDB21BXKA004748
98RDB11B3KA004066	98RDB21B8KA004246	98RDB21B3KA003862	98RDB21B0KA003804
98RDB21B5KA003863	98RDB21B2KA004243	98RDB21B1KA004220	98RDB21B5KA003801
98RDB11B5KA004134	98RDB21B1KA004217	98RDB21B9KA004207	98RDB21B3KA004588
98RDB11B7KA004037	98RDB21BXKA004183	98RDB21B6KA004228	98RDB21B5KA004673
98RDB11B3KA004021	98RDB21B4KA004213	98RDB21B1KA004251	98RDB21B2KA004520
98RDB11BXKA004050	98RDB21B5KA004169	98RDB21B9KA004241	98RDB21BXKA004667

98RDB21B9KA004708	98RDB21B1KA004959	98RDB21B1KA005089	98RDB21B0KA005102
98RDB21B3KA004624	98RDB21B0KA004970	98RDB21B1KA005111	98RDB21B5KA005029
98RDB11B6KA004045	98RDB21B9KA004921	98RDB21B1KA005125	98RDB21B7KA005078
98RDB21B1KA004945	98RDB21B7KA004920	98RDB21B3KA004946	98RDB21B7KA005081
98RDB21B2KA004923	98RDB21B6KA004956	98RDB21B8KA004957	98RDB21B3KA005143
98RDB21B0KA004953	98RDB21B7KA004996	98RDB21B3KA005028	98RDB21B5KA005015
98RDB21B7KA004948	98RDB21B1KA004976	98RDB21B2KA004968	98RDB21B2KA005022
98RDB21B1KA004962	98RDB21B7KA004965	98RDB21B5KA005046	98RDB21B3KA005031
98RDB21B4KA004924	98RDB21B6KA005072	98RDB21B4KA005068	98RDB21B2KA005070
98RDB21B5KA004947	98RDB21B3KA005126	98RDB21B8KA005107	98RDB21B7KA005145
98RDB21B1KA004914	98RDB21B2KA004940	98RDB21B1KA005108	98RDB21B4KA004941
98RDB21B1KA004928	98RDB21B3KA005014	98RDB21B9KA005129	98RDB21B8KA005140
98RDB21B6KA004925	98RDB21B7KA005016	98RDB21B7KA005131	98RDB21B8KA005138
98RDB21B9KA004949	98RDB21B5KA004933	98RDB21B4KA004955	98RDB21B1KA005075
98RDB21B5KA004950	98RDB21B6KA005010	98RDB21B9KA004935	98RDB21B3KA005109
98RDB21B8KA004943	98RDB21B9KA005017	98RDB21B4KA005118	98RDB21B5KA005130
98RDB21B8KA004944	98RDB21B7KA005002	98RDB21B8KA005110	98RDB21B0KA005150
98RDB21B3KA004963	98RDB21B3KA005000	98RDB21B2KA005134	98RDB21B5KA005094
98RDB21B8KA004930	98RDB21B0KA005018	98RDB21B6KA005024	98RDB21B3KA005093
98RDB21B3KA004929	98RDB21B3KA004915	98RDB21B4KA005152	98RDB21B1KA005092
98RDB21B8KA004961	98RDB21B1KA005061	98RDB21B9KA005132	98RDB21B6KA005055
98RDB21B0KA004919	98RDB21B5KA004978	98RDB21B7KA005050	98RDB21B8KA005042
98RDB21B1KA004931	98RDB21B5KA004916	98RDB21B9KA005115	98RDB21B7KA005114
98RDB21B2KA004937	98RDB21B2KA005117	98RDB21B2KA005019	98RDB21B6KA005038
98RDB21B4KA004969	98RDB21B5KA005113	98RDB21B4KA005071	98RDB21B6KA005041
98RDB21B7KA004979	98RDB21B5KA005063	98RDB21B9KA005048	98RDB21B2KA005120
98RDB21B8KA004974	98RDB21B6KA005119	98RDB21B7KA005064	98RDB21B2KA005067
98RDB21B0KA005004	98RDB21B7KA004934	98RDB21B5KA005032	98RDB21B6KA005153
98RDB21B6KA004939	98RDB21B2KA005053	98RDB21B4KA005099	98RDB21B4KA005121
98RDB21B0KA004922	98RDB21B0KA005052	98RDB21B8KA005056	98RDB21B1KA005142
98RDB21B6KA005007	98RDB21B0KA005116	98RDB21B8KA005025	98RDB21B3KA005112
98RDB21B8KA004975	98RDB21B4KA004938	98RDB21B4KA005023	98RDB21B8KA005124
98RDB21B8KA004926	98RDB21B0KA004936	98RDB21B1KA005139	98RDB21B9KA005020
98RDB11B7KA004068	98RDB21B8KA004958	98RDB21B8KA005141	98RDB21B6KA005069
98RDB21B6KA004942	98RDB21B9KA005065	98RDB21B2KA005148	98RDB21B0KA005021
98RDB21B9KA004952	98RDB21B6KA005122	98RDB21B3KA004977	98RDB21B5KA005001
98RDB21B5KA004964	98RDB21B0KA005133	98RDB21B6KA005136	98RDB21B8KA005074
98RDB21B8KA004960	98RDB21B1KA005058	98RDB21B5KA005077	98RDB21B4KA004972
98RDB21B2KA004971	98RDB21B9KA005003	98RDB21B3KA005045	98RDB21B1KA005027
98RDB21B2KA005005	98RDB21B9KA005082	98RDB21B7KA005047	98RDB21B8KA005123
98RDB21B1KA005013	98RDB21B6KA005086	98RDB21B5KA005144	98RDB21B8KA005039
98RDB21B8KA005011	98RDB21B2KA005084	98RDB21B9KA005051	98RDB21B4KA005040
98RDB21B6KA004973	98RDB21B4KA005104	98RDB21B7KA005100	98RDB21B2KA005036
98RDB21B7KA004951	98RDB21B0KA005083	98RDB21B8KA005087	98RDB21B1KA005044
98RDB21B8KA005012	98RDB21B6KA005105	98RDB21B2KA005103	98RDB21B4KA004986
98RDB21B7KA004982	98RDB21B4KA005085	98RDB21B4KA005054	98RDB11B7KA005320
98RDB21B8KA004927	98RDB21B0KA005097	98RDB21B8KA005091	98RDB11B1KA005300
98RDB21B9KA004918	98RDB21B8KA005090	98RDB21B1KA005030	98RDB21B1KA002886
98RDB21B9KA004966	98RDB21B5KA005080	98RDB21B8KA005088	98RDB21B8KA005137
98RDB21B3KA004932	98RDB21B9KA005079	98RDB21B9KA005096	98RDB21B4KA005149
98RDB21B4KA005006	98RDB21B3KA005076	98RDB21B2KA005098	98RDB21B4KA005135
98RDB21B7KA004917	98RDB21B7KA005033	98RDB21B2KA005151	98RDB21B2KA004954

98RDB21B8KA005073	98RDB21B0KA005682	98RDB21B3KA005739	98RDB21B8KA005672
98RDB21BXKA005060	98RDB21B4KA005698	98RDB21B3KA005742	98RDB21B5KA005788
98RDB21B9KA005101	98RDB21B3KA005658	98RDB21B7KA005842	98RDB21B5KA005662
98RDB21B3KA004994	98RDB21BXKA005656	98RDB21B3KA005840	98RDB21B2KA005702
98RDB21B0KA005049	98RDB21B6KA005685	98RDB21B2KA005750	98RDB21B3KA005756
98RDB21B2KA004999	98RDB21B9KA005664	98RDB21BXKA005740	98RDB21B1KA005657
98RDB21B9KA005146	98RDB21B2KA005683	98RDB21B8KA005753	98RDB21B4KA005765
98RDB21B0KA005035	98RDB21B9KA005695	98RDB21B0KA005861	98RDB21B8KA005770
98RDB21B0KA004998	98RDB21B7KA005792	98RDB21B8KA005798	98RDB21B0KA005701
98RDB21B7KA005128	98RDB21B1KA005738	98RDB21B1KA005805	98RDB21B0KA005729
98RDB21B5KA005127	98RDB21B6KA005704	98RDB21B3KA005708	98RDB21BXKA005057
98RDB21B8KA004988	98RDB21B0KA005651	98RDB21B7KA005789	98RDB21B8KA005705
98RDB21BXKA005009	98RDB21B2KA005697	98RDB21BXKA005673	98RDB21BXKA005690
98RDB21BXKA004992	98RDB21B3KA005711	98RDB21B6KA005802	98RDB21B7KA005811
98RDB21B5KA004995	98RDB21B1KA005707	98RDB21B1KA005786	98RDB21B7KA005680
98RDB21B8KA004991	98RDB21B5KA005693	98RDB21B3KA005725	98RDB21B1KA005691
98RDB21B6KA004987	98RDB21B8KA005834	98RDB21B6KA005671	98RDB21B7KA005839
98RDB21B7KA005095	98RDB21B0KA005746	98RDB21B1KA005710	98RDB21B7KA005727
98RDB11B1KA003899	98RDB21B9KA005843	98RDB21B0KA005715	98RDB21B8KA005736
98RDB21BXKA005026	98RDB21B8KA005784	98RDB21B1KA005741	98RDB21BXKA005821
98RDB21B0KA005066	98RDB21B2KA005845	98RDB21B6KA005718	98RDB21B7KA005744
98RDB21B6KA004990	98RDB21B1KA005688	98RDB21B2KA005795	98RDB21B9KA005812
98RDB21B1KA004993	98RDB21BXKA005737	98RDB21B0KA005679	98RDB21B3KA005806
98RDB21BXKA004989	98RDB21B1KA005822	98RDB21B4KA005815	98RDB21B6KA005668
98RDB21B2KA004985	98RDB21B6KA005833	98RDB21B9KA005793	98RDB21B4KA005801
98RDB21B9KA005034	98RDB21B9KA005759	98RDB21BXKA005818	98RDB21B9KA005826
98RDB21BXKA003180	98RDB21BXKA005849	98RDB21B7KA005694	98RDB21B6KA005783
98RDB11B1KA005393	98RDB21B3KA005661	98RDB21B0KA005827	98RDB21B9KA005762
98RDB21B9KA004997	98RDB21B1KA005772	98RDB21B4KA005667	98RDB21B8KA005820
98RDB21B5KA005404	98RDB21B2KA005666	98RDB21B6KA005749	98RDB21B1KA005867
98RDB21B2KA005635	98RDB21B3KA005823	98RDB21B7KA005730	98RDB21B5KA005712
98RDB21B9KA005647	98RDB21BXKA005754	98RDB21B0KA005830	98RDB21B6KA005699
98RDB21B8KA005638	98RDB21B2KA005778	98RDB21B9KA005700	98RDB21B4KA005863
98RDB21BXKA005642	98RDB21B5KA005838	98RDB21B4KA005703	98RDB21B2KA005859
98RDB21B7KA005663	98RDB21B2KA005828	98RDB21B9KA005714	98RDB21B4KA005037
98RDB21B5KA005659	98RDB21B0KA005858	98RDB21B1KA005853	98RDB21B5KA005760
98RDB21B5KA005645	98RDB21BXKA005835	98RDB21B4KA005734	98RDB21BXKA005706
98RDB21B6KA005640	98RDB21B9KA005857	98RDB21B8KA005669	98RDB21BXKA005866
98RDB21B0KA005648	98RDB21B2KA005733	98RDB21B3KA005692	98RDB21B7KA005825
98RDB21B6KA005637	98RDB21B5KA005774	98RDB21BXKA005852	98RDB21B4KA005670
98RDB21B0KA005634	98RDB21B0KA005732	98RDB21BXKA005785	98RDB21B4KA005720
98RDB21B8KA005641	98RDB21B0KA005777	98RDB21B7KA005713	98RDB21B0KA005763
98RDB21B3KA005644	98RDB21B4KA005748	98RDB21B5KA005709	98RDB21B2KA005862
98RDB21B9KA005681	98RDB21BXKA005768	98RDB21B7KA005808	98RDB21B4KA005653
98RDB21B4KA005684	98RDB21BXKA005771	98RDB21B8KA005817	98RDB21B8KA005848
98RDB21B0KA005665	98RDB21B5KA005807	98RDB21B6KA005752	98RDB21B1KA005769
98RDB21B8KA005686	98RDB21B9KA005650	98RDB21B8KA005722	98RDB21B4KA005782
98RDB21B8KA005655	98RDB21B6KA005797	98RDB21B1KA005819	98RDB21B4KA005779
98RDB21B1KA005660	98RDB21B3KA005787	98RDB21B1KA005674	98RDB21BXKA005639
98RDB21B2KA005652	98RDB21B2KA005831	98RDB21B4KA005832	98RDB21B8KA005767
98RDB21B2KA005649	98RDB21B3KA005689	98RDB21B4KA005846	98RDB21B6KA005816
98RDB21B4KA005636	98RDB21B9KA005728	98RDB21BXKA005799	98RDB21B3KA005773

98RDB21B7KA005761	98RDB21B7KA005873	98RDB21B4KA006060	98RDB21B0KA006377
98RDB21B6KA005654	98RDB21B0KA006010	98RDB21B4KA006074	98RDB21B4KA006379
98RDB21B1KA005724	98RDB21B4KA006012	98RDB21B6KA006075	98RDB21B1KA006078
98RDB21B0KA005844	98RDB21B8KA006014	98RDB21BXKA006094	98RDB21B3KA006082
98RDB21B6KA005766	98RDB21B5KA006021	98RDB21B3KA006096	98RDB21B1KA005836
98RDB21B5KA005743	98RDB21B4KA006009	98RDB21B4KA006091	98RDB21B9KA006085
98RDB21B5KA005841	98RDB21B8KA005865	98RDB21B9KA006071	98RDB21B9KA006376
98RDB21B4KA005751	98RDB21B3KA005997	98RDB21B6KA006092	98RDB21B2KA006378
98RDB21B2KA005800	98RDB21BXKA005995	98RDB21B1KA006095	98RDB21B1KA006355
98RDB21B4KA005829	98RDB21B7KA006022	98RDB21B8KA006045	98RDB21B8KA006370
98RDB21B6KA005847	98RDB21B5KA006004	98RDB21B6KA006061	98RDB21B9KA006359
98RDB21B3KA005837	98RDB21B5KA005998	98RDB21B1KA006081	98RDB21B7KA006375
98RDB21B2KA005747	98RDB21B9KA005776	98RDB21B5KA006052	98RDB21B3KA006356
98RDB21B8KA005851	98RDB21B1KA006002	98RDB21B3KA006051	98RDB21B1KA006372
98RDB21B2KA005814	98RDB21B7KA006005	98RDB21B2KA006073	98RDB21B7KA006358
98RDB21B9KA005745	98RDB21B9KA006023	98RDB21B9KA006104	98RDB21B1KA006386
98RDB21B2KA005716	98RDB21B3KA006017	98RDB21B4KA006107	98RDB21B6KA006416
98RDB21B8KA005719	98RDB21BXKA006029	98RDB21B7KA006098	98RDB21B8KA006384
98RDB21B6KA005735	98RDB21B2KA006025	98RDB21B8KA006000	98RDB21B4KA006396
98RDB21B9KA005678	98RDB21BXKA005687	98RDB21B2KA006008	98RDB21B2KA006400
98RDB21B6KA005721	98RDB21B5KA006066	98RDB21B8KA006062	98RDB21B9KA006412
98RDB21B6KA005251	98RDB21B1KA006064	98RDB21BXKA006063	98RDB21B8KA006398
98RDB21B9KA005731	98RDB21B0KA005794	98RDB21B2KA006106	98RDB21B4KA006382
98RDB21B9KA005860	98RDB21B6KA006013	98RDB21B1KA005996	98RDB21B2KA006381
98RDB21B3KA005062	98RDB21B0KA006069	98RDB21B5KA006102	98RDB21BXKA006354
98RDB21B7KA005677	98RDB21B3KA005675	98RDB21B8KA006109	98RDB21B2KA006087
98RDB21B5KA005872	98RDB21B2KA006039	98RDB21B0KA006086	98RDB21BXKA006399
98RDB21B3KA005871	98RDB21B8KA006076	98RDB21B6KA005850	98RDB21B6KA006397
98RDB21B8KA005803	98RDB21B0KA006072	98RDB21B9KA005809	98RDB21B7KA006411
98RDB21B3KA005868	98RDB21B4KA006088	98RDB21B6KA006027	98RDB21BXKA006371
98RDB21B5KA005824	98RDB21B3KA006101	98RDB21B4KA006043	98RDB21B3KA006373
98RDB21B5KA005810	98RDB21BXKA006113	98RDB21BXKA006032	98RDB21B0KA006380
98RDB21B5KA005791	98RDB21B9KA006099	98RDB21BXKA006046	98RDB21B6KA006366
98RDB21B3KA005790	98RDB21B5KA006018	98RDB21B7KA006036	98RDB21B5KA006360
98RDB21B0KA005696	98RDB21B1KA006100	98RDB21BXKA006015	98RDB21BXKA006368
98RDB21B5KA005855	98RDB21B1KA006016	98RDB21B3KA006079	98RDB21B1KA006369
98RDB21B5KA005869	98RDB21B7KA006019	98RDB21B6KA006089	98RDB21B5KA006374
98RDB21B7KA005856	98RDB21BXKA006080	98RDB21B5KA006097	98RDB21B5KA006357
98RDB21BXKA005723	98RDB21B5KA006035	98RDB21B2KA006056	98RDB21B5KA006407
98RDB21B4KA005796	98RDB21BXKA006001	98RDB21B8KA006093	98RDB21B5KA006388
98RDB21B8KA005994	98RDB21B6KA006111	98RDB21B0KA006105	98RDB21B3KA006406
98RDB21B5KA005676	98RDB21B3KA006048	98RDB21B4KA006110	98RDB21B1KA006419
98RDB21B2KA005781	98RDB21B4KA006026	98RDB21B6KA005864	98RDB21B0KA006394
98RDB21B0KA005780	98RDB21B8KA006031	98RDB21B7KA005775	98RDB21B4KA006429
98RDB21B7KA005758	98RDB21B2KA006042	98RDB21B7KA006084	98RDB21B7KA006408
98RDB21B3KA005854	98RDB21B0KA006041	98RDB21B7KA006070	98RDB21B6KA006108
98RDB21B2KA006011	98RDB21B9KA006037	98RDB21B9KA006068	98RDB21B0KA006363
98RDB21B1KA005870	98RDB21B0KA006055	98RDB21B3KA006065	98RDB21B6KA006383
98RDB21B3KA006034	98RDB21BXKA006077	98RDB21B7KA006103	98RDB21B3KA006440
98RDB21B7KA006067	98RDB21B7KA006053	98RDB21B0KA006024	98RDB21B5KA006438
98RDB21B9KA006054	98RDB21B8KA006059	98RDB21BXKA005804	98RDB21B2KA006445
98RDB21B5KA006049	98RDB21B6KA006058	98RDB21B8KA006112	98RDB21B0KA006444

98RDB21B4KA006365  
98RDB21B6KA006433  
98RDB21B1KA006422  
98RDB21B3KA006423  
98RDB21B6KA006402  
98RDB21B8KA006420  
98RDB21BXKA006404  
98RDB21B5KA006424  
98RDB21B7KA006425  
98RDB21B2KA006395  
98RDB21B9KA006409  
98RDB21B5KA006391  
98RDB21BXKA006421  
98RDB21B1KA006405  
98RDB21B8KA006417  
98RDB21B3KA006471  
98RDB21B5KA006472  
98RDB21B7KA006473  
98RDB21B3KA006468  
98RDB21B5KA006469  
98RDB21BXKA006435  
98RDB21BXKA006452  
98RDB21B1KA006470  
98RDB21B6KA006450  
98RDB21B0KA006461  
98RDB21B5KA006455  
98RDB21B4KA006463  
98RDB21BXKA006418  
98RDB21B8KA006465  
98RDB21B9KA006460  
98RDB21B4KA006401  
98RDB21B1KA006436  
98RDB21B7KA006439  
98RDB21BXKA006449  
98RDB21B0KA006430  
98RDB21B3KA006390  
98RDB21B5KA006441  
98RDB21B0KA006427  
98RDB21B8KA006448  
98RDB21B7KA006442  
98RDB21B0KA006007  
98RDB21B0KA006458  
98RDB21B2KA006428  
98RDB21B3KA006387  
98RDB21B2KA006459  
98RDB21B3KA006437  
98RDB21BXKA006466  
98RDB21B9KA006443  
98RDB21B1KA006467  
98RDB21B4KA006446  
98RDB21B6KA006447



CAOA CHERY

## ANEXO IX

### DISTRIBUIÇÃO DA FROTA

UF	Veículos Envolvidos	%
AL	20	0,6%
BA	165	4,6%
CE	38	1,1%
DF	186	5,2%
ES	2	0,1%
GO	1	0,0%
MA	46	1,3%
MG	115	3,2%
MS	1	0,0%
MT	39	1,1%
PA	1	0,0%
PB	101	2,8%
PE	38	1,1%
PR	47	1,3%
RJ	219	6,1%
RN	9	0,3%
RO	60	1,7%
RR	1	0,0%
RS	181	5,1%
SC	210	5,9%
SE	65	1,8%
SP	1.695	47,4%
ESTOQUE	335	9,4%
<b>TOTAL ENVOLVIDOS</b>	<b>3.575</b>	<b>100,0%</b>



CAOA CHERY

**ANEXO X**

## PERGUNTAS E RESPOSTAS

**Recall para Reparo no Chicote do ECM (Eletronic Control Module – Módulo do Controle Eletrônico), do sistema de injeção do combustível:**

**1. Quais são os modelos envolvidos?**

R: O modelo Tiggo 2 – 1.5L

**2. Quais são os chassis dos veículos em questão?**

R: São eles: JA000929 A KA006473 (Não sequenciais)

**3. Qual é o problema?**

R: Falha no posicionamento das presilhas de fixação do chicote do ECM (Eletronic Control Module - Módulo do Controle Eletrônico), do sistema de injeção do combustível.

**4. Quais são as consequências do defeito?**

R: Com o eventual desligamento do motor, haverá a perda da assistência à direção e frenagem do veículo e, conseqüentemente, o condutor necessitará de maior esforço para que o controle do veículo seja mantido. Isto acarretará em risco de colisões e acidentes, que podem causar lesões graves ou fatais aos ocupantes e terceiros.

**5. Quais são os riscos envolvidos para as pessoas?**

R:

- Se o veículo estiver parado, poderá ocorrer dificuldades ou a impossibilidade de se dar a partida no motor, impedindo a sua movimentação;
- Se o veículo estiver em movimento, poderá ocorrer o desligamento inesperado do motor, levando-o à imobilidade.
  - **IMPORTANTE:** Salientamos que os sistemas de air bags, cintos de segurança com pré-tensionadores, ABS e outros componentes elétricos e eletrônicos como faróis, luzes de freio e direcionais, etc., permanecerão atuantes.
  - Informamos, também, que até o presente momento não foi registrado nenhum acidente envolvendo os produtos acima relacionados, em razão desta não conformidade.



**6. Qual a solução para eliminar o problema?**

**R:** Comunicado imediato de alerta para os clientes sobre o problema e convocação para o reparo no chicote do ECM do veículo, nas seguintes condições:

- Situação 01 - Posicionamento do chicote incorreto sem danos ao isolamento: nesta condição a Concessionária/oficina autorizada deve somente seguir com o procedimento de reposicionamento do chicote do ECM.
- Situação 02 - Posicionamento do chicote incorreto com danos ao isolamento e sem exposição dos fios: nesta condição a Concessionária/oficina autorizada deve somente seguir com o procedimento de aplicação de isolante e proteção no chicote do ECM.
- Situação 03 - Posicionamento do chicote incorreto com danos ao isolamento e com exposição dos fios: nesta condição o Concessionário ou oficina autorizado deve somente seguir com o procedimento de substituição do chicote do ECM.
- Situação 04 – Inspeção e verificação que o posicionamento está correto, não há danos ou exposição dos fios no chicote do ECM e veículo não necessita de reparos: nesta condição, o veículo será inspecionado e liberado, sendo identificado no sistema da Montadora que houve passagem e verificação na campanha de recall.

**7. Qual a quantidade de veículos envolvidos no Brasil?**

**R:** Unidades envolvidas no Brasil: **3.575** veículos.

**8. Quando o serviço poderá ser realizado no concessionário?**

**R:** O início de atendimento será a partir de 04 de dezembro de 2018, quando a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery estará apta para realização dos serviços necessários.

**9. Vai ser mandatório fazer um agendamento prévio para realizar o reparo?**

**R:** A CAO A Chery solicitará aos proprietários do modelo em questão que entrem em contato diretamente com a Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery para o agendamento do serviço, ou com a Central de Atendimento ao Cliente CAO A Chery por meio do telefone 0800 772 4379 (ligação gratuita), para obter maiores informações.

**10. Qual o tempo estimado para realizar o serviço?**

**R.** O serviço será totalmente gratuito e com tempo estimado para sua realização entre 18 minutos (em média), podendo levar até 1,5 hora (uma hora e 30 minutos) caso haja necessidade de substituição no chicote.

**11. Como e quando a Caoa Chery descobriu o problema?**

**R:** Baseada nos resultados de uma investigação desenvolvida no início do mês de setembro de 2018, em 03 veículos (obtidos através de amostras coletadas em campo), cada um com aproximadamente 500 quilômetros rodados, pelas Áreas



CAOA CHERY

---

Técnicas da Montadora, verificou-se o posicionamento incorreto do chicote do ECM, que estava gerando um atrito indevido com outras peças metálicas localizadas no compartimento do motor.

Além da revisão do processo de montagem do chicote do ECM na linha de produção, decidiu-se emitir uma campanha de chamamento (“Recall”) para inspeção e reparo no chicote do ECM, conforme indicado no Boletim Técnico, eliminando definitivamente a possibilidade de ocorrer o problema nos veículos que receberam a configuração de montagem.

**12. Há custos para os clientes?**

R: Não, todos os serviços executados serão gratuitos.

**13. Há prazo para o término da campanha?**

R: Não, mas o serviço deverá ser realizado o mais rápido possível, para evitar riscos inconvenientes aos usuários e terceiros.

**14. Ocorreu algum acidente, devido a esse problema?**

R: A CAO A Chery informa também, que até o presente momento não foi registrado nenhum acidente envolvendo os produtos acima relacionados, em razão desta não conformidade.

**15. Além desse serviço em questão, existem outros serviços a serem executados?**

R: Não, somente a verificação e reparo no chicote ECM (**Eletronic Control Module – Módulo do Controle Eletrônico**), do sistema de injeção do combustível.

**16. Esse serviço afeta outros modelos comercializados no mercado brasileiro?**

R: Não. Apenas o modelo informado.

**17. Esse é um problema de projeto ou na produção local do carro? Países da América do Sul onde o carro também é vendido, como Chile, Argentina e outros, também passarão por Recall?**

R: Trata-se de uma ocorrência que envolve somente veículos produzidos e comercializados no Brasil, equipados com motorização Flex.

**18. O que deve ser feito para prevenção?**

R: Até que o serviço seja realizado, a CAO A Chery irá alertar todos os consumidores e proprietários para que fiquem atentos a eventuais dificuldades na partida, possíveis irregularidades no funcionamento do motor ou, ainda, o acendimento de luzes de advertência no painel de instrumentos.

Caso o cliente constate tais ocorrências, o mesmo deverá entrar em contato imediatamente com a Central de Atendimento ao Cliente CAO A Chery, por meio do telefone 0800 772 4379 (ligação gratuita), para que efetuem o cadastro e o agendamento na Rede de Concessionárias Autorizadas CAO A Chery, para inspeção e execução dos serviços necessários.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	
<b>Distribuição:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Diretoria	<input checked="" type="checkbox"/> Enc. da Garantia	<input checked="" type="checkbox"/> Técnico Mecânico
	<input checked="" type="checkbox"/> Gerente Geral	<input checked="" type="checkbox"/> Enc. da Oficina	<input checked="" type="checkbox"/> Consultor de Serviços
	<input checked="" type="checkbox"/> Gerente de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/> Enc. de Peças	<input checked="" type="checkbox"/> Garantista

### INSTRUÇÃO ESPECIAL DE SERVIÇO

A CAO A Chery Automóveis LTDA informa a rede de concessionárias e oficinas autorizadas à necessidade da verificação do posicionamento do chicote do ECM (Módulo de Controle Eletrônico), conforme modelo abaixo:

**- Veículos envolvidos: Modelo Tiggo 2 (Fabricação Nacional)**

MODELO:	Nº DE SÉRIE:
Chery Tiggo 2 - 1.5L – AT e MT  	De JA000929 a KA006473 (Não sequenciais)  Ano/Modelo 2017 a 2019  Data de fabricação: De 23/05/2017 a 11/09/2018

#### 1. MOTIVO

Após investigação conduzida pelo Departamento de Engenharia e Qualidade da CAO A Chery Automóveis do Brasil, foram encontrados alguns veículos modelo Chery Tiggo 2, 1.5L AT e MT com o posicionamento incorreto das presilhas do chicote do ECM (Módulo de Controle Eletrônico), podendo causar indevidamente o acendimento das luzes de advertência do painel de instrumentos, falha no sistema de controle do motor, oscilação da marcha lenta e em casos críticos, a parada repentina do motor.

Estes sintomas são ocasionados pelo curto circuito ou rompimento dos fios no interior do chicote do ECM, danificados ao entrar em atrito com outras partes metálicas de peças do compartimento do motor.

#### CAOA CHERY / Pós-Venda

Estas informações não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese para fins de marketing ou divulgação pública, devendo ser de uso exclusivamente interno.

 <b>CAOA CHERY</b>	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

## 2. RESPONSABILIDADE DOS CONCESSIONÁRIOS E OFICINAS AUTORIZADAS

Efetuar obrigatoriamente o procedimento descrito nesta Instrução Especial de Serviço, respeitando todas as etapas e procedimentos de segurança.

Devido ao posicionamento incorreto do chicote não temos como prever especificamente os possíveis danos. Porém, mencionamos abaixo, as 4 (quatro) situações que podem estar presentes nos veículos que devem inspecionados:

**Situação 1** - Posicionamento incorreto do chicote do ECM **sem** danos ao isolamento.

Nesta condição o Concessionário ou oficina autorizado deve somente seguir com o procedimento de reposicionamento do chicote do motor (Anexo 1).

**Situação 2** - Posicionamento incorreto do chicote do ECM **com** danos ao isolamento e **sem** exposição dos fios.

Nesta condição o Concessionário ou oficina autorizado deve somente seguir com o procedimento de aplicação de isolante e proteção no chicote do motor (Anexo 2).

**Situação 3** - Posicionamento do chicote incorreto **com** danos ao isolamento e **com** exposição dos fios.

Nesta condição o Concessionário ou oficina autorizado deve somente seguir com o procedimento de substituição do chicote do motor (Anexo 3).

**Situação 4** – Inspeção e verificação que o posicionamento está correto, **não** há danos ou exposição dos fios e **não** necessita de reparos.

Nesta condição o veículo será inspecionado e liberado, sendo identificado no sistema que o mesmo passou pela verificação na campanha recall.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

### 3. PROCEDIMENTO DE GARANTIA

O valor de reembolso será determinado conforme o procedimento de reparo executado nas situações descritas acima.

**Situação 1** - Posicionamento do chicote incorreto sem danos ao isolamento;

e

**Situação 4** – Inspeção e verificação que o posicionamento está correto, **não** há danos ou exposição dos fios e **não** necessita de reparos.

A CAO A Chery Automóveis LTDA efetuará o pagamento de acordo com o tempo padrão de mão de obra de 0,3h para verificação ou reposicionamento do chicote.

Para isso, a Concessionária ou Oficina Autorizada, deverá enviar à CAO A Chery Automóveis LTDA uma NC (Nota de Crédito) contendo:

- a) Número da NC (2+Código Dealer - ano(AA) /mês(MM) e o dígito 2) Ex.: 2999-18112
- b) Chassi do veículo inspecionado/reparado;
- c) Número e valor da nota fiscal de mão de obra;
- d) Cópia da Ordem de Serviço da inspeção.

O processo deverá ser enviado uma única vez ao mês e o prazo máximo é de 30 dias após emissão da nota fiscal.

Toda a documentação deverá ser enviada por e-mail para [nd@cherybrasil.com.br](mailto:nd@cherybrasil.com.br).

**Situação 2** - Posicionamento incorreto do chicote do ECM **com** danos ao isolamento e **sem** exposição dos fios.

A CAO A Chery Automóveis LTDA efetuará o pagamento de acordo com o tempo padrão de mão de obra de 0,5h para reposicionamento e reparo do chicote.

Para isso, deverá ser colocado um processo normal de Garantia, através de AP e depois SG, com as evidências da falha.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

**Situação 3** - Posicionamento do chicote incorreto com danos ao isolamento e com exposição dos fios

A CAO A Chery Automóveis LTDA efetuará o pagamento de acordo com o tempo padrão de mão de obra de 1,5h para substituição do chicote.

Para isso, deverá ser colocado um processo normal de garantia, através de AP e depois SG, com as evidências da falha.

**Obs.:** Após a conclusão do posicionamento e ou reparo do chicote, o Concessionário ou Oficina Autorizada, deverá finalizar a Campanha em "Registro de Revisões" no DMS. Será confirmado no sistema a atividade para validação do pagamento e controle dos órgãos responsáveis – DPDC, DENATRAN e PROCON.

Qualquer dúvida relacionada ao procedimento de reembolso, entre em contato pelo e-mail: [nd@cherybrasil.com.br](mailto:nd@cherybrasil.com.br).

#### 4. INFORMAÇÕES SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

**Procedimento 1** - Posicionamento do chicote incorreto sem danos ao isolamento - (Anexo 1), não será necessário nenhuma peça ou material de insumo.

**Procedimento 2** - Aplicação de Isolante e Proteção no Chicote do ECM - (Anexo 2), será necessário a utilização de duas fitas (Descrição abaixo), que serão enviadas pela CAO A Chery Automóveis Ltda. sem custos para as Concessionárias e Oficinas Autorizadas.

- a) Fita isolante PVC 105 graus
- b) Fita anti-chamas de poliéster 150 graus

**Procedimento 3** - Substituição do Chicote do ECM (Anexo 3) será enviado sem custo para as Concessionárias e Oficinas Autorizadas a peça J69-4301180FA – Chicote do ECM.

**OBS:** A Concessionária e Oficina Autorizada deverão informar o VIN na solicitação para o Dep. de Peças de Reposição para envio do chicote do ECM correto, pois, até o VIN KA001177 o cabo massa está localizado abaixo da caixa de fusíveis, e a partir do KA001178, o cabo massa está localizado próximo ao HCU.

**Procedimento 4** – Nesta condição o veículo será inspecionado e liberado, sendo identificado no sistema que o mesmo passou pela verificação na campanha recall. Portanto, não haverá peça de reposição a ser pedida pela concessionária ou oficina autorizada.

#### CAOA CHERY / Pós-Venda


Estas informações não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese para fins de marketing ou divulgação pública, devendo ser de uso exclusivamente interno.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

**(Anexo 1) Procedimento para Reposicionamento do Chicote do ECM**

**Local de inspeção:**

Chicotes dos conectores do ECM (setas) estão passando por fora do suporte da ECM. Neste caso, seu posicionamento está incorreto e por isso deve ser corrigido.



a) Remova o alojamento do filtro de ar.

**Nota:** *Inspecione se no chicote do ECM, existe danos no isolamento.*

- *Se não houver danos ao chicote, seguir para o item b)*

- *Se houver danos somente na proteção e/ou isolamento do chicote, seguir com o procedimento - Anexo 2.*


- *Se houver danos no isolamento e os fios de cobre do chicote estiverem expostos, seguir o procedimento - Anexo 3.*



b) Solte os clips de fixação da presilha do suporte da ECM com o chicote.

c) Gire as presilhas em 180°, de modo que fiquem fixadas no lado interno do suporte da ECM (conforme indicação na figura ao lado).

d) Instale o alojamento do filtro de ar.



 <b>CAOA CHERY</b>	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

#### 5. (Anexo 2) Procedimento para Aplicação de Isolante e Proteção no Chicote do ECM

a) Remova o alojamento do filtro de ar.


b) Envolver a parte do chicote danificada com a fita isolante PVC 105 graus, em seguida envolva o chicote com a fita anti-chama de poliéster 150 graus.



c) Solte os clips de fixação da presilha do suporte da ECM com o chicote.

d) Gire as presilhas em 180°, de modo que fiquem fixadas no lado interno do suporte da ECM (conforme indicação na figura ao lado).

e) Instale o alojamento do filtro de ar.





#### CAOA CHERY / Pós-Venda

Estas informações não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese para fins de marketing ou divulgação pública, devendo ser de uso exclusivamente interno.

	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número:	PVT 0190/18
		Emissão:	04/12/2018
		Atualizada em:	-
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>			
Veículo <b>TIGGO 2</b>	Ano/Modelo <b>2017/2018</b>	Sistema <b>CONTROLE DO MOTOR</b>	

### 6. (Anexo 3) Procedimento para Substituição do Chicote do ECM

- a) Desconecte o cabo massa da bateria.
- b) Remova o alojamento do filtro de ar.
- c) Remova a cobertura do motor.
- d) Remova os conectores, E-001, E-002, E-003, E-004, E-005, E-006, E-007, E-008, E-009, E-010, E-011, E-012, E-013, E-014, E-015, E-016, E-017, E-018, E-019, E-020, E-021, E-022, E-023, E-024, E-025, E-091, E-092, E-096, E-097, E-098.
- e) Remova o Chicote do ECM no motor.
- f) Instale o Chicote do ECM no motor.
- g) Instale os conectores, E-001, E-002, E-003, E-004, E-005, E-006, E-007, E-008, E-009, E-010, E-011, E-012, E-013, E-014, E-015, E-016, E-017, E-018, E-019, E-020, E-021, E-022, E-023, E-024, E-025, E-091, E-092, E-096, E-097, E-098.
- h) Instale a cobertura do motor.
- i) Instale o alojamento do filtro de ar.
- j) Conecte o cabo massa da bateria.



 <b>CAOA CHERY</b>	<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	Número: PVT 0190/18
		Emissão: 04/12/2018
		Atualizada em: -
<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DO ECM</b>		
Veículo TIGGO 2	Ano/Modelo 2017/2018	Sistema CONTROLE DO MOTOR

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

<b>Título:</b>	<b>RECALL - REPOSICIONAMENTO DO CHICOTE DA ECM)</b>
----------------	---

	NOME	VISTO	DATA
Diretoria	_____	_____	__/__/__
Gerente Geral	_____	_____	__/__/__
Ger. de Serviços	_____	_____	__/__/__
Enc. Garantia	_____	_____	__/__/__
Enc. Oficina	_____	_____	__/__/__
Cons. Serviços	_____	_____	__/__/__
Enc. Peças	_____	_____	__/__/__
Téc. Mecânicos	_____	_____	__/__/__
Outros	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__
	_____	_____	__/__/__

**IMPORTANTE:**

- Este documento foi assinado eletronicamente.
- Não deixe este documento parado!!!
- Circule para o próximo que não leu. Ao final, arquive.
- É reservado o direito Chery Brasil de alterar, suspender ou cancelar as regras descritas nesta publicação a qualquer tempo, sem aviso prévio ou consulta, independentemente de qualquer formalidade legal.

**CAOA CHERY / Pós-Venda**

Estas informações não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese para fins de marketing ou divulgação pública, devendo ser de uso exclusivamente interno.