



Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerck Maxwell, 230
13069-380, Campinas SP
Brazil

T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 24 de Junho de 2019.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Goiás
Centro-Oeste
Rua 8, nº 242 - QD. 5 LT. 36, Edifício Torres, Setor Central
74.013-030 Goiânia GO

REF.: COMUNICAÇÃO DE RECALL - CAIXA TÉRMICA LINQ™ 51L DA SEA-DOO®
Nº: PROTOCOLO: 0800 027 200/2019-30

Prezados Senhores,

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA. ("BRP Brasil"), sociedade localizada na Av. James Clerk Maxwell, nº 230, CEP 13069-380, Campinas – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0004-37, neste ato representada por seus administradores **EDNEI LOPES DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e **FERNANDO VICTOR UEHARA ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Diadema, Estado de São Paulo, na Estrada Pedreira Alvarenga, 2168, Eldorado, CEP 09971-340, portador da Carteira de Identidade RG nº. 15.638.0001-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 124.459.388-56, vem pela presente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e da Portaria nº 487 de 15/03/2012 do Ministério da Justiça, comunicar este Órgão sobre a realização de Campanha de Chamamento aos Consumidores ("**Recall**") envolvendo a Caixa Térmica LinQ™ 51L ("**Caixa Térmica**"), a qual é acessório da Moto Aquática Fish Pro da marca Sea-Doo®, ano/modelo 2019, fabricada entre 12 de julho de 2018 a 16 de abril de 2019, nos termos abaixo descritos:

I – Caixas Térmicas sujeitas ao Recall e sua Descrição

Abaixo tabela com a descrição do modelo e número de série da Moto Aquática Fish Pro da marca Sea-Doo®, ano/modelo 2019, fabricadas 12 de julho de 2018 a 16 de abril de 2019 ("**Moto Aquática**"), nas quais a **Caixa Térmica LinQ™ 51L** é acessório, cujas fotos se encontram no Anexo 1:

Procon-GO Protocolo - 23-Jul-2019-15:48-0005-17

Este documento foi assinado digitalmente por Ednei Lopes Da Silva e Fernando Victor Uehara Alves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0FBF-BDA3-43CE-23D2.

Número de série	Descrição do Modelo
YDV00331G819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV01077H819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV02717I819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV03441I819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV03444I819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV03447I819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV03445I819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04509J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04502J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04508J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04504J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04505J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04510J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04512J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04513J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04506J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04507J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04511J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04515J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV04529J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05601J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05599J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05602J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05606J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05605J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05607J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05610J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05608J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05609J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05611J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05613J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05616J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05614J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05619J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05612J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT

YDV04536J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05615J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05618J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05646J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05647J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05648J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05672J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05678J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV06832K819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05680J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05675J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV06835K819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV06833K819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV05679J819	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV12322A919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV13465A919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV14693A919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV14698A919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV14699A919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17467B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17466B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17470B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17469B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17472B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17471B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17476B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV17475B919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV19732C919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV19733C919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV19738C919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV21041D919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT
YDV22356D919	PW FISH PRO 155 W/NG W/SOUND 19 INT

II – Data e forma pelo qual o defeito foi detectado, acompanhada de informações técnicas, data e forma pelo qual o defeito foi detectado

Em 24 de maio de 2019, a BRP Canadá recebeu o seu primeiro relato, sem quaisquer incidentes, de consumidores canadenses sobre possíveis defeitos envolvendo a trava da Caixa Térmica, presente na Moto Aquática. Segundo os referidos relatos, a Caixa Térmica trava automaticamente quando a tampa se fecha.

A BRP Canada iniciou, então, uma análise técnica minuciosa com o objetivo de identificar a causa das não conformidades apontadas, tendo sido identificado que algumas Caixas Térmicas foram fabricadas sem a trava de montagem, o que pode ocasionar a trava automática da Caixa Térmica, ao fechar a tampa.

Com a confirmação das não conformidades, a BRP Canada deu início em 04 de junho de 2019 a campanha de chamamento aos consumidores da BRP Canada. Também nesta data (04 de junho de 2019), a BRP Canadá comunicou a BRP Brasil sobre a campanha realizada no Canadá, para que esta investigasse se as Caixas Térmicas sujeitas ao Recall no exterior haviam sido importadas pela BRP Brasil.

Após conclusão de verificação dos registros de importação e sistemas de compra e venda, a BRP Brasil já em 05 de junho de 2019 checou o número das Caixas Térmicas que haviam sido importadas pela BRP Brasil e aqui comercializadas, por meio das revendedoras autorizadas da BRP Brasil.

Este é o motivo pelo qual a BRP Brasil vem, pela presente, comunicar sobre a realização do Recall para das Caixas Térmicas. **Até a presente data, não foi constatado ou relatado qualquer incidente envolvendo as Caixas Térmicas ou os consumidores brasileiros.**

III - Descrição pormenorizada dos riscos e suas implicações

Algumas Caixas Térmicas foram fabricadas sem a trava de montagem, o que pode ocasionar a trava automática da caixa térmica, ao fechar a tampa. Em alguns casos, o consumidor e/ou terceiros podem ficar trancados dentro da Caixa Térmica, gerando risco de aprisionamento, sufocamento e até morte.

IV – Quantidade de equipamentos sujeitos ao defeito e universo de consumidores que poderá ser atingido pelo chamamento

No Brasil, existem 104 (cento e quatro) Caixas Térmicas distribuídas entre as revendedoras com a referida não conformidade, estando as referidas Caixas Térmicas distribuídas pelos Estados da Federação, da seguinte forma: