



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 317 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO			
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
2. FISCALIZADO			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	30 DE SETEMBRO DE 2024
CIDADE:	IPORÁ	GRS:	IPORÁ
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS			
<p>A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Iporá para o ano de 2024 (SEI nº 60500597), 3ª versão, elaborada em junho de 2024 e aprovada pela Conselho Regulador da AGR em 21 de agosto de 2024 (SEI n.º 63930143).</p> <p>A captação superficial é realizada no Ribeirão Santo Antônio (foto 01), que apresenta redução de vazão no período de estiagem. Conforme informações do Gerente, o manancial parou de verter após dia 13 de setembro de 2024.</p> <p>Como medidas estruturais informadas no Plano de Racionamento estão:</p> <ul style="list-style-type: none"> – construção em 2019 de um novo Reservatório metálico de 1.000 m³, no Centro de Reservação CR1. Interligado ao sistema em junho de 2020. Aumentando a capacidade de reservação. – disponibilização de mais 02 reservatórios (RAP e REL), no Residencial Jardim Califórnia, juntos totalizando de 700 m³. 			

– realização de reversão do abastecimento parcial da Vila Brasília para o REL Califórnia.

– disponibilização de mais 01 reservatório (RAP), no Residencial Nova Iporá de 600 m³.

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada a vistoria *in loco* no dia 30 de setembro de 2024.

As informações foram prestadas pelo Gerente do Distrito, o senhor Thiago Peixoto Leite e pelo Supervisor de Operação e Produção, o senhor Amilton Moreira Silva.

Durante a vistoria foram identificadas a situação atual dos seguintes locais:

Locais vistoriados	Situação em 30/09/2024
Captação superficial Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão não está vertendo após a barragem da captação (fotos 01 e 02).
Reservatório metálico de 1.000 m ³ , no Centro de Reservação CR1	Instalado e em operação (foto 03).
RAP Residencial Jardim Califórnia - 500 M ³	Interligado e em operação (fotos 04 e 05).
REL Residencial Jardim Califórnia - 200 M ³	Interligado e em operação (foto 06).
Reversão do abastecimento parcial da Vila Brasília para o REL Califórnia	O Gerente apresentou os locais nas vias públicas por onde foram feitas a reversão e instaladas válvulas de modulação. (foto 07)
RAP Nova Iporá - 600 m ³	Instalado e em operação (foto 08).

No momento da fiscalização, às 14h59, a situação dos reservatórios era a seguinte (foto 09 e 10):

Reservatório	Nível (%) em 30/09/2024
RAP ETA	72
R1 RAP 1	66
R1 REL	82
R1 RAP 2	33
California REL	43
California RAP	54
R2 RAP	71
R2 REL	76
Águas Claras REL	94
Nova Iporá RAP	23
Sossego REL	65

Outras informações:

- Segundo o Gerente do Distrito, a Secretaria de Meio Ambiente tem realizado fiscalização nas captações irregulares ao longo do manancial de captação superficial, o ribeirão Santo Antônio.

Ações/medidas implementadas	SIM
------------------------------------	------------

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 - Captação/Ribeirão Santo Antônio, sem água vertendo a jusante.




Foto 02 - Captação/Ribeirão Santo Antônio, sem água vertendo a jusante.





Foto 03 - RAP/1000 m³ metálico instalado e operando.




Foto 04 - RAP/500 m³ metálico instalado e operando.



Foto 05 - RAP/500 m³ metálico instalado e operando.




Foto 06 - REL/200 m³ concreto instalado e operando.



Foto 07 - Reversão do abastecimento Vila Brasília para o REL/200 m³ - Jardim Califórnia.




Foto 08 - RAP/600 m³ metálico instalado e operando.



Foto 09 - No momento da visita o supervisor apresentava os reservatórios com água, conforme fotos acima.




Foto 10 - No momento da visita o supervisor apresentava os reservatórios com água, conforme fotos acima.

GOIÂNIA, 7 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 11/11/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65812420** e o código CRC **6638052A**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202400029001690



SEI 65812420