



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 351 / 2024 AGR/GESB-06090

| RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO | | | |
|--|---|-------|------------------------|
| 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR | | | |
| NOME: | AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR | | |
| ENDEREÇO: | AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010 | | |
| 2. FISCALIZADO | | | |
| NOME: | SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO | | |
| REPRESENTANTE: | RICARDO JOSÉ SOAVINSKI | | |
| ENDEREÇO: | AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO | | |
| QUALIFICAÇÃO: | PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO | | | |
| TIPO DE FISCALIZAÇÃO: | MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO | DATA: | 30 DE SETEMBRO DE 2024 |
| CIDADE: | IPORÁ | GRS: | IPORÁ |
| 4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS | | | |
| <p>A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Iporá para o ano de 2024 (SEI nº 60500597), 3ª versão, elaborada em junho de 2024 e aprovada pela Conselho Regulador da AGR em 21 de agosto de 2024 (SEI n.º 63930143).</p> <p>A captação superficial é realizada no Ribeirão Santo Antônio (foto 01), que apresenta redução de vazão no período de estiagem. Conforme informações do Gerente, o manancial parou de verter após dia 13 de setembro de 2024.</p> <p>Como medidas estruturais informadas no Plano de Racionamento estão:</p> <ul style="list-style-type: none"> – construção em 2019 de um novo Reservatório metálico de 1.000 m³, no Centro de Reservação CR1. Interligado ao sistema em junho de 2020. Aumentando a capacidade de reservação. – disponibilização de mais 02 reservatórios (RAP e REL), no Residencial Jardim Califórnia, juntos totalizando de 700 m³. | | | |

– realização de reversão do abastecimento parcial da Vila Brasília para o REL Califórnia.

– disponibilização de mais 01 reservatório (RAP), no Residencial Nova Iporá de 600 m³.

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada a vistoria *in loco* no dia 30 de setembro de 2024.

As informações foram prestadas pelo Gerente do Distrito, o senhor Thiago Peixoto Leite e pelo Supervisor de Operação e Produção, o senhor Amilton Moreira Silva.

Durante a vistoria foram identificadas a situação atual dos seguintes locais:

| Locais vistoriados | Situação em 30/09/2024 |
|---|---|
| Captação superficial Ribeirão Santo Antônio | Ribeirão não está vertendo após a barragem da captação (fotos 01 e 02). |
| Reservatório metálico de 1.000 m ³ , no Centro de Reservação CR1 | Instalado e em operação (foto 03). |
| RAP Residencial Jardim Califórnia - 500 M ³ | Interligado e em operação (fotos 04 e 05). |
| REL Residencial Jardim Califórnia - 200 M ³ | Interligado e em operação (foto 06). |
| Reversão do abastecimento parcial da Vila Brasília para o REL Califórnia | O Gerente apresentou os locais nas vias públicas por onde foram feitas a reversão e instaladas válvulas de modulação. (foto 07) |
| RAP Nova Iporá - 600 m ³ | Instalado e em operação (foto 08). |

No momento da fiscalização, às 14h59, a situação dos reservatórios era a seguinte (foto 09 e 10):

| Reservatório | Nível (%) em 30/09/2024 |
|---------------------|--------------------------------|
| RAP ETA | 72 |
| R1 RAP 1 | 66 |
| R1 REL | 82 |
| R1 RAP 2 | 33 |
| California REL | 43 |
| California RAP | 54 |
| R2 RAP | 71 |
| R2 REL | 76 |
| Águas Claras REL | 94 |
| Nova Iporá RAP | 23 |
| Sossego REL | 65 |

Outras informações:

- Segundo o Gerente do Distrito, a Secretaria de Meio Ambiente tem realizado fiscalização nas captações irregulares ao longo do manancial de captação superficial, o ribeirão Santo Antônio.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Ações/medidas implementadas | SIM |
|------------------------------------|------------|

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 - Captação/Ribeirão Santo Antônio, sem água vertendo a jusante.




Foto 02 - Captação/Ribeirão Santo Antônio, sem água vertendo a jusante.






Foto 03 - RAP/1000 m³ metálico instalado e operando.




Foto 04 - RAP/500 m³ metálico instalado e operando.




Foto 05 - RAP/500 m³ metálico instalado e operando.




Foto 06 - REL/200 m³ concreto instalado e operando.



Foto 07 - Reversão do abastecimento Vila Brasília para o REL/200 m³ - Jardim Califórnia.




Foto 08 - RAP/600 m³ metálico instalado e operando.



Foto 09 - No momento da visita o supervisor apresentava os reservatórios com água, conforme fotos acima.




Foto 10 - No momento da visita o supervisor apresentava os reservatórios com água, conforme fotos acima.

GOIÂNIA, 7 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 12/11/2024, às 10:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 12/11/2024, às 10:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67196451** e o código CRC **07CC32F7**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202400029001690



SEI 67196451