

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Valparaíso de Goiás

Falta de Água



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0079/2017 – GESB

Goiânia, outubro de 2017

ÍNDICE

1.	<i>APRESENTAÇÃO</i>	2
2.	<i>OBJETIVOS</i>	3
3.	<i>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</i>	4
4.	<i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</i>	4
5.	<i>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</i>	5
6.	<i>DESCRIÇÃO DO PROBLEMA</i>	5
7.	<i>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</i>	6
7.1	<i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i>	6
8.	<i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</i>	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0079/2017-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **22 de agosto de 2017**, no município de **Valparaíso de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 16 de outubro de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Valparaíso de Goiás**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Verificar in loco quais as causas do desabastecimento de água no município, além de se averiguar:
 - ✓ As causas do desabastecimento;
 - ✓ Qual a abrangência, estimativa da população atingida;
 - ✓ As providências tomadas pela empresa para solução do problema;
 - ✓ As medidas de contingência adotadas;
 - ✓ Medidas que serão tomadas, ou se encontram em curso, para minimizar os efeitos da descontinuidade de água.
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das obras em curso, bem como seu estágio atual;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Paulo Renato Pereira das Neves	Supervisor de Produção	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Luziânia**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. Santa Maria, Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
Cidade/Estado	Luziânia
DDD/Telefone/Fax	(61) 3622 1712
Gerente	Hélio B. Leão

6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Consumo acima da capacidade de produção no período de estiagem, desvios a montante da captação (clubes, chácaras e irrigação) e furtos de equipamentos (fios, quadro de comando e transformadores).

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

No setor Marajó não foi executada obra de energizar e interligar poço Unimorar ao C.R.;

Cidade Jardins, poço POT – 07 interligado, (foto – 01);

Chácara Anhanguera, poço PGD – 72 interligado (foto – 02);

Centro/Valparaíso II, área do batalhão da PM perfurado um novo poço (vazão 80m³/h) interligado a ETA foi também urbanizado (foto – 03);

Esplanada III, executado 400m de rede adutora de DN 150 mm;

Esplanada II, executado 2500m de rede adutora de DN 150 mm;

Vivendas obra não executadas, produção do poço com vazão insuficiente;

Construção de um RAP no C.R. Cidade Jardins (foto – 04);

Esplanada V, obras de extensão de rede executadas;

Com a entrada em operação dos novos poços foi resolvido à falta de água, foi visto in loco os poços interligados ao SAA.

7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Poço POT – 07 Cidade Jardins



Foto 2 – Poço PGD – 72 Chácara Anhanguera



Foto 3 – Poço Batalhão Centro -
Valparaíso II



Foto 4 – RAP C.R. Cidade Jardins em
construção.

8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

Darwin Teixeira Lima
Fiscal

WRS/DTL