



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611
www.mitsubishimotors.com.br

Catalão, 01 de setembro de 2011.

Ao
PROCON DO ESTADO DE GOIÁS
Rua 02, nº 24, Ed. Vermelho - Setor Central
Goiânia GO
74013-020

Att. Diretor

Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Justiça
PROTOCOLO / PROCON - GO
DATA: <u>20/09/11</u> Fls. <u>10/22</u>
 Servidor

Vimos por meio desta, informar em vista do disposto no art. 10, §1º do CDC e do artigo 4º da Portaria/MJ 789/2001, as situações de atendimentos das campanhas de chamamento, conforme os quadros demonstrativos por Unidade da Federação, atualizados até 01 de setembro de 2011, abaixo relacionadas:

- a) Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46
- b) Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01
- c) Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53
- d) Prot. SDE/MJ 08012.002757/2009-57
- e) Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16
- f) Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61
- g) Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95
- h) Prot. SDE/MJ 08012.007956/2007
- i) Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53
- j) Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43
- k) Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50
- l) Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Ficamos a disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.
Júlio Fiorin
Diretor de Serviços



Impresso em
papel reciclado.

Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46
Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado ¹		Atendido ²	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	2	3
AM	20	59	7	37
AP	6	15	2	7
BA	38	30	23	15
CE	23	15	9	5
DF	44	30	32	24
ES	19	8	8	4
GO	100	111	21	40
MA	12	10	6	5
MG	130	111	66	58
MS	31	39	10	16
MT	48	45	23	27
PA	25	9	12	9
PB	9	4	2	0
PE	15	10	7	3
PI	5	2	4	1
PR	112	134	52	62
RJ	200	69	96	30
RN	13	6	7	4
RO	10	8	5	8
RR	4	11	0	6
RS	65	39	42	21
SC	40	46	18	30
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	864	811
TO	7	10	3	5
TOTAIS	4361		2554	

¹ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

² Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.

Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01

Recall – Inspeção e/ou Substituição do Conjunto Braço Superior da Suspensão Dianteira

Veículos Triton – ano modelo: 2007, 2008 e 2009.

Início da Campanha: 26/05/2010

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Triton - 2007/2008/2009
UF	Afetado	Atendido
AC	105	59
AL	199	70
AM	287	109
AP	154	94
BA	864	532
CE	511	410
DF	415	361
ES	235	139
GO	933	383
MA	206	181
MG	1304	891
MS	375	303
MT	513	459
PA	806	396
PB	196	144
PE	282	203
PI	189	144
PR	1100	786
RJ	797	447
RN	198	109
RO	273	151
RR	0	35
RS	572	496
SC	905	507
SE	111	61
SP	3483	2472
TO	229	106
TOTAIS	15242	10048



Impresso em
papel reciclado.



Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53


Recall – Substituição da válvula de admissão de ar pelo motor.

Veículos TR4 – ano modelo: 2009/2010 2010/2010.

Início da Campanha: 06/04/2010

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		TR4 - 2009 - 2010	
UF	Afetado	Atendido	
AC	8	6	
AL	54	42	
AM	34	28	
AP	22	20	
BA	232	170	
CE	183	178	
DF	258	229	
ES	39	26	
GO	174	78	
MA	45	42	
MG	375	284	
MS	71	51	
MT	82	65	
PA	177	130	
PB	48	36	
PE	84	72	
PI	38	24	
PR	357	295	
RJ	561	446	
RN	55	61	
RO	22	12	
RR	6	3	
RS	172	162	
SC	241	187	
kSE	0	11	
SP	2076	1891	
TO	22	9	
TOTAIS	5436	4558	

Prot. SDE/MJ 0812.002757/2009-57

Recall – Substituição da válvula unidirecional do servo freio

Veículos Outlander – ano 2008 / 2009.

Início da Campanha: 17/04/2009

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Outlander - 2008/2009	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	1	1	
AM	2	0	
AP	2	2	
BA	16	11	
CE	2	1	
DF	24	26	
ES	6	4	
GO	10	8	
MA	0	0	
MG	25	28	
MS	4	3	
MT	4	4	
PA	11	10	
PB	1	0	
PE	5	5	
PI	3	3	
PR	40	29	
RJ	59	53	
RN	1	1	
RO	1	1	
RR	0	1	
RS	50	44	
SC	36	28	
SE	2	3	
SP	203	154	
TO	3	2	
TOTAIS	511	422	



[Handwritten signature]

Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16


Recall – Substituição do Interruptor da Luz de Freio

Veículos Outlander – ano 2007 à 2008.

Início da Campanha: 29/01/2009

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Outlander - 2007/2008	
UF	Afetado	Atendido	
AC	2	2	
AL	6	6	
AM	11	8	
AP	2	2	
BA	22	16	
CE	10	10	
DF	20	17	
ES	10	9	
GO	21	5	
MA	2	2	
MG	51	45	
MS	13	12	
MT	14	12	
PA	12	13	
PB	4	3	
PE	8	9	
PI	1	1	
PR	63	60	
RJ	75	67	
RN	5	5	
RO	3	3	
RR	2	2	
RS	55	54	
SC	45	38	
SE	0	0	
SP	340	325	
TO	3	4	
TOTAIS	800	730	



Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61
Recall – Substituição do Acumulador de Pressão do Freio
Veículos Pajero Full 2001 à 2004
Início da Campanha: 18/08/2008
Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Pajero Full – 2001 a 2004	
UF	Afetado	Atendido	
AC	3	1	
AL	32	2	
AM	27	7	
AP	1	0	
BA	110	29	
CE	106	41	
DF	78	46	
ES	39	18	
GO	112	25	
MA	42	10	
MG	135	56	
MS	48	19	
MT	55	27	
PA	46	16	
PB	20	7	
PE	81	17	
PI	19	6	
PR	242	107	
RJ	317	123	
RN	52	25	
RO	14	3	
RR	2	2	
RS	202	102	
SC	267	103	
SE	13	1	
SP	1191	504	
TO	13	3	
TOTAIS	3267	1300	