



L.O. BAPTISTA

São Paulo, 02 de julho de 2018.

A
Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor - PROCON/GO
Rua 08, Edifício Torres, nº 242, quadra 05, lote 36, Centro
Goiânia
CEP 74013-030

PROCON-PROTEÇÃO
PROCON-PROTEÇÃO

16-Jul-2018-14:10-010045-1/1

Ref: CHAMAMENTO AO RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do chamamento ao Recall dos veículos Polaris RZR XP 1000 e XP4 1000, ano/modelo 2014 a 2018, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 02 de julho de 2018.

Ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC)

Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON)

Ministério da Justiça

Brasília - DF - Brasil

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro – sala 520

Brasília – DF - CEP 70064-900

Ref.: Comunicação de Recall – RZR XP 1000 E XP4 1000, ano/modelo 2014-2018

Prezados Senhores/Senhoras,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº. 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu representante legal, Sr. Paulo Roberto Brancaglioni, Diretor Geral da Polaris do Brasil (**Doc. 1**), em atendimento ao Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº. 8.078/1990) e à Portaria nº. 487/2012 do Ministério da Justiça, comunicá-los sobre a realização de Campanha de Chamamento aos Consumidores ("**Recall**") referente aos veículos **RZR XP 1000 E XP4 1000, ano/modelo 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017 ("Veículos")**, nos termos abaixo descritos:

I – Descrição dos Veículos sujeitas ao Recall

Abaixo tabela com a descrição pormenorizada dos Veículos da marca Polaris, modelo RZR XP 1000 E XP4 1000, seguida das respectivas fotos:

MODELO	DESCRIÇÃO DO MODELO	ANO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSI
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	23-abr-15	3NSVDE999FF439697
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE991FF441704
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE99XFF440843
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP, PS, WH LT, LATIN	2014	9-jun-14	3NSST1EA3EF354914
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP, PS, WHT LTNG, LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE997HF923192
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP, PS, LTN, MT. TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE994GF782306
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE993FF440845
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP, PS, LTN, MT. TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE993GF781180
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE996FF437020
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE990FF437028
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP, PS, WHT LT, LATIN	2015	22-abr-15	3NSVDE993FF439694
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP, PS, LTN, MT. TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE993GF467982
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE990HF930517

6

Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE995HF786764
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	20-abr-15	3NSVDE995FF439311
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE991FF440830
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE996GF781190
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE993HF786763
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE998FF441697
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE999FF437027
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-dez-16	3NSVFE996HF801157
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	9-jun-14	3NSST1EAXEF364909
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE996HF798833
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE996FF440841
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE994FF440837
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE998GF781188
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE995FF378414
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE994HF930519
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE995HF923191
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE996FF381824
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	10-abr-14	3NSST1EA2EF360546
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE99XFF371510
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-15	3NSVDE999GF453598
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE993FF441705
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE992GF467987
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	1-out-13	4XAST1EA3E8186692
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE993FF440828
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	15-jan-15	3NSVDE992FF427519
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-15	3NSVDE998FF385907
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE993FF437024
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE990HF930520
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	12-nov-14	3NSVDE997FF382495
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE996GF467989
Z15VFE99AT	RZR-15,1000XP4,PS,HAV RED P	2015	16-jan-15	3NSVFE991FF427697
Z14ST1EAK	RZR-14,1000XP,PS,BLK PEARL	2014	25-abr-14	4XAST1EA0EF361781
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	12-nov-14	3NSVDE991FF382492
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	22-out-13	4XAST1EA2E8190930
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE994FF441695
Z146T1EAM	RZR-14,1000XP 4,PS,TITANM MET	2014	21-mai-14	4XA6T1EA0EF363760
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE99XHF798849
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE994HF923196
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE99XHF923199
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE997GF781182
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE990GF782304
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE992FF441694
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE992HF923200
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE996GF782310
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE99XFF378408
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE990FF381818
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE998FF441683
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-dez-16	3NSVDE990HF802956
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE992FF381819
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF1E8198805
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE998FF378410
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE996FF371505
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE999FF381817
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-15	3NSVDE993GF453614
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	10-abr-14	3NSST1EA6EF360551
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE998FF440839
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE99XJF939595
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE994HF930522
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE990FF371502
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE99XGF782309
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-16	3NSVDE991FF441685
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE993HF798837

Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-15	3NSVDE997GF453616
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE993GF784757
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE994FF381823
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE996JF939593
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE991HF932745
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE99XFF437022
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE999HF802308
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE999HF930516
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE997GF467984
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE992GF467990
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	25-out-13	4XAST1EA6EB191644
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE998GF782311
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE999FF440834
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE995JF936089
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE991HF798836
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE993FF373230
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE993FF373227
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	15-jan-15	3NSVDE992FF427522
Z14GT1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA2EB203130
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-mar-17	3NSVDE990HF918447
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE995FF373231
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE998GF782308
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-16	3NSVDE996FF441679
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE990FF440835
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE994FF371504
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE991FF437023
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE997FF373232
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE992GF784748
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE993HF932746
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE999FF381820
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE997FF378415
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE994HF802314
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE990HF923194
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	22-out-13	4XAST1EA5EB190906
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF8EB198820
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE999HF786766
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE994FF378419
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-dez-16	3NSVDE992HF802957
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA5EF363151
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE995GF467983
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE993GF467979
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE993HF923190
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-dez-16	3NSVDE999HF802955
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE99XGF467977
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-17	3NSVDE99XGF781192
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE99XFF441703
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	9-jun-14	3NSST1EA1EF364913
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE998HF923203
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE991JF939596
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	10-abr-14	3NSST1EA4EF360550
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE996HF932742
Z14GT1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA1EB203278
Z14GT1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA8EB203262
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE992GF781185
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE997HF802310
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE996GF781187
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE996FF385906
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE999FF441675
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE997FF441710
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE993JF939597
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	15-jan-15	3NSVDE999FF427520
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE991GF784739

Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA9EF363153
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE991HF786759
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE996FF440838
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE996GF782307
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE992FF441677
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	12-nov-14	3NSVDE99XFF382491
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE990GF784750
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE99XHF786761
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE999FF371501
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE998FF440842
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-15	3NSVDE99XGF453593
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE992HF930521
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE997JF936093
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-15	3NSVDE992FF385904
Z15VFE99AV	RZR-15,1000XP4,PS,V.DOD BLU	2015	28-out-14	3NSVFE994FF380357
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE995GF781181
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE990GF784747
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE994GF784749
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE99XFF441698
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE991HF786762
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE998JF936085
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	22-out-13	4XAST1EA1EB190918
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE990FF441712
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-dez-16	3NSVDE994HF802958
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE992GF784751
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE991FF378412
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE999FF385916
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE997FF373229
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE991JF936087
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE991FF381813
Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET	2014	2-nov-13	4XAST1EA9EB193338
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE993FF440831
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE995JF936092
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE998GF781191
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE994FF441681
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE997FF441674
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	8-jun-14	3NSST1EA4EF364906
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE990FF441709
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE997FF440833
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE991JF938227
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF2EB198926
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE99XGF782312
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE99XGF784755
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE990FF441693
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE991FF441699
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE990GF467986
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE990FF378417
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE992GF782305
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE990HF802309
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE994FF371499
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	9-jun-16	3NSVFE998HF786760
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE997FF441707
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE991FF371508
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE99XGF467980
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE995FF437025
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE999GF781183
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE990GF781184
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2014	5-dez-16	3NSVFE99XHF801159
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	22-abr-15	3NSVDE995FF439695
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	1-out-13	4XAST1EA1EB186688
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE994FF441700
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2015	11-nov-16	3NSVDE995HF798838
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE996GF784753


Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE996HF802315
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE997FF441688
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE998HF798834
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE996FF441682
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-15	3NSVDE995GF453615
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE995GF781178
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE994GF784752
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE991GF784756
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	4-jul-17	3NSVDE992HF923195
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE994HF932741
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	13-abr-16	3NSVDE998GF784754
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE999FF441708
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE992FF441680
Z16VFE99AF	RZR-16,1000XP4,PS,ELEC BLUE	2016	28-out-15	4XAVFE991G8341125
Z14GT1EAM	RZR-14,1000XP 4,PS,TITANM MET	2014	21-mai-14	4XA6T1EAXEF363765
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	7-mar-16	3NSVDE999GF782303
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE992FF371503
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE996FF441696
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE997HF802307
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE99XHF932744
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE993JF936088
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE998HF923198
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE998FF385910
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE990FF427518
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE992HF930518
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-dez-16	3NSVFE998HF801158
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-dez-16	3NSVFE99XHF801176
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	5-nov-15	3NSVDE995FF441706
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE999HF923193
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-15	3NSVDE994FF385905
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	15-dez-16	3NSVDE995HF802306
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	11-nov-16	3NSVDE99XHF798835
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE992FF385918
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE991FF385909
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE999FF441692
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE997HF930515
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE992JF938222
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE99XGF781189
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE992FF437029
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE997FF441691
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE991FF385912
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE995FF385914
Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG	2014	3-out-13	4XAST1EAGEB187173
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE997FF381816
Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET	2014	3-out-13	4XAST1EAZEB187204
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA7EF363152
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE998HF932743
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	17-fev-16	3NSVDE994GF781186
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE995HF930514
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE994JF938223
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE994FF441678
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF2EB198960
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE993FF441686
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE991FF378409
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF4EB198846
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA7EF363149
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF7EB198808
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE99XFF385908
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	10-abr-14	3NSST1EA4EF360547
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE990FF385917
Z14GT1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EAGEB203129
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE995FF440829
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF6EB198959
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF2EB198957



Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	22-abr-15	3NSVDE997FF439696
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE990FF441676
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF4EB198815
Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA7EB203270
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE991GF467978
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE997FF437026
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE999FF441689
Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET	2014	30-set-13	4XAST1EA7EB186405
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE999FF441711
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE995FF441673
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF2EB198800
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	10-abr-14	3NSST1EA6EF360548
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	12-nov-14	3NSVDE995FF382494
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	20-abr-15	3NSVDE993FF439310
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	8-dez-15	3NSVDE991GF467981
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF4EB198958
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE995FF381815
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	31-mar-15	3NSVDE99XFF437019
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE99XFF441684
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA3EF363150
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	15-jan-15	3NSVDE990FF427521
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE99XFF371507
Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA9EB203285
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	6-nov-14	3NSVDE990FF381821
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	3-mai-15	3NSVDE995FF440832
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF2EB198845
Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM	2016	25-ago-16	3NSVDE994GF453606
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE99XFF378411
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE999FF385902
Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET	2014	24-abr-14	4XAST1EA2EF361622
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	29-ago-14	3NSVDE995FF373228
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	4-mai-15	3NSVDE994FF440840
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-out-14	3NSVDE999FF378416
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE997FF385915
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF5EB198886
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE994FF385919
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE996FF441701
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	15-jan-15	3NSVDE999FF427517
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	16-ago-14	3NSVDE997FF371500
Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET	2014	2-nov-13	4XAST1EA4EB193333
Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG	2014	13-jan-14	4XA6T1EA0EB203269
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE995FF441687
Z16VFE99AF	RZR-16,1000XP4,PS,ELEC BLUE	2016	28-out-15	4XAVFE999GB341129
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	10-dez-14	3NSVDE993FF385913
Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE	2014	6-dez-13	4XAST1EF1EB198853
Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN	2015	11-mai-15	3NSVDE995FF441690
Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN	2014	13-mai-14	3NSST1EA5EF363148
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE990JF938221
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE99XJF936086
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE991JF936090
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE993JF936091
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE996JF936084
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE99XJF938226
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE99XJF940106
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE99XJF943524
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE990JF943516
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE991JF938230
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE991JF940107
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	10-mar-17	3NSVDE991JF943525
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	22-jun-17	3NSVDE992HF932740
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE992JF940102
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	10-mar-17	3NSVDE992JF943517
Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2018	10-mar-17	3NSVDE992JF943520
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-jun-17	3NSVDE993HF930513
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE993JF938228


Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE993JF938231
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE993JF940108
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE993JF943526
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE994JF940098
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE994JF940103
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE994JF943521
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE995JF938229
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	8-ago-17	3NSVDE995JF938232
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE995JF940109
Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN	2017	7-abr-17	3NSVDE996HF923197
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE996JF940099
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE996JF940104
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE996JF943522
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE998JF940105
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE998JF943523
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	19-jul-17	3NSVDE999JF936094
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	24-ago-17	3NSVDE999JF940100
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	3-out-17	3NSVDE999JF943515
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE99XJF939600
Z17VFE99LW	RZR-17,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2017	5-dez-16	3NSVFE990HF801168
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE991JF939601
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE993JF939602
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE995JF939598
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE995JF939603
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE997JF939599
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE997JF939604
Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN	2018	21-ago-17	3NSVFE998JF939594

FOTOS DOS VEÍCULOS



Local de gravação do chassi





II – Descrição pormenorizada do defeito, acompanhada de informações técnicas, data e forma pelo qual o defeito foi detectado

Entre março de 2018 e abril de 2018, a matriz americana **Polaris Industries Inc.** recebeu o relato de consumidores norte-americanos, donos dos Veículos, apontando que os seus Veículos apresentaram superaquecimento da cabine ou da caçamba de carga.

Imediatamente após os referidos relatos, a **Polaris Industries Inc.** iniciou uma análise técnica minuciosa com o objetivo de identificar a causa das não conformidades identificadas, tendo sido constatado que alguns Veículos foram fabricados com um defletor de calor incapaz de isolar adequadamente o calor do escapamento.

Com a confirmação das não conformidades, a **Polaris Industries Inc.** iniciou em 02 de abril de 2018 a campanha de chamamento aos consumidores dos Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, México, China, Índia, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Honduras, Emirados Árabes e África. Imediatamente após, especificamente em 02 de abril de 2018, a **Polaris Industries Inc.** comunicou a POLARIS BRASIL sobre a campanha realizada nos EUA, para que esta investigasse se os veículos sujeitos ao Recall no exterior haviam sido importados pela POLARIS BRASIL.

Após verificação dos registros de importação e sistemas de compra e venda, mais especificamente no dia 10 de abril de 2018, foi possível identificar o número dos chassis dos Veículos que haviam sido importadas pela POLARIS BRASIL e que poderiam estar sendo aqui comercializadas, por meio das concessionárias autorizadas da POLARIS BRASIL. Este é o motivo pelo qual, a POLARIS BRASIL vem, pelo presente, comunicar sobre a realização do Recall para os Veículos.

Até a presente data, a POLARIS BRASIL afirma que não foi constatado ou relatado qualquer incidente envolvendo os Veículos e os consumidores brasileiros.

III – Descrição pormenorizada dos Riscos e suas Implicações

Alguns Veículos foram fabricados com um defletor de calor incapaz de isolar adequadamente o calor do escapamento, podendo resultar em derretimento de componentes próximos e, conseqüentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.

IV – Quantidade de Veículos sujeitos ao Recall e Universo de Consumidores

No Brasil, existem 356 (trezentos e cinquenta e seis) Veículos com a referida não conformidade, dos quais 40 (quarenta) já estão na POLARIS BRASIL e os 316 (trezentos e dezesseis) restantes, distribuídos entre os consumidores pelos Estados da Federação, da seguinte forma:

Distribuição dos Veículos por Estados da Federação			
Descrição	Estado	Quantidade	Total
Veículos no estoque da Polaris Brasil	SP	40	40
	AL	18	
Veículos com consumidores	AM	8	316
	CE	43	
	DF	7	
	ES	3	
	GO	4	
	MA	7	
	MG	24	
	MS	24	
	MT	1	
	PB	13	
	PE	3	
	PR	28	
	RJ	5	
	RN	8	
	RR	5	
	RS	12	
	SC	21	
	SE	3	
	SP	77	
	TO	2	

Estado	Quantidade
AL	18
AM	8
CE	43
DF	7
ES	3
GO	4
MA	7
MG	24
MS	24

MT	1
PB	13
PE	3
PR	28
RJ	5
RN	8
RR	5
RS	12
SC	21
SE	3
SP	117
TO	2
Total	356

V – Medidas adotadas até o momento para solucionar o defeito e Plano de Mídia

Conforme determinado no Código do Consumidor (Lei 8.078/90) e na Portaria nº 487 de 15/03/2012 do Ministério da Justiça, a POLARIS BRASIL, assim que confirmou que existiam Veículos sendo comercializadas aqui no Brasil, iniciou **imediatamente** os trâmites necessários para o processo de Recall, que consistirá na substituição do protetor térmico (defletor de calor) dos Veículos.

A POLARIS BRASIL já deu início ao envio de carta por correio a todos os proprietários dos Veículos informando-os sobre o processo de Recall, nos termos da minuta ora anexada como **Doc. 2**, e, principalmente, que não podem fazer uso dos Veículos até a substituição do protetor término dos Veículos. Além disso, a POLARIS BRASIL também já comunicou as suas concessionárias sobre a necessidade de Recall, enviando a carta, nos termos da minuta ora anexada como **Doc. 3**.

Adicionalmente, a POLARIS BRASIL elaborou o Plano de Mídia abaixo detalhado.

VI – Plano de Mídia e Prazo para Reparo

A campanha de Recall será nacional e divulgado nos principais veículos de comunicação (televisão, rádio, jornal, mídia social e *website* da POLARIS BRASIL <http://www.polarisdobrasil.com.br>), por meio do **Aviso de Risco ao Consumidor**, conforme **Plano de Mídia** elaborado para esta campanha.

O referido Aviso de Risco ao Consumidor solicita a **imediate** suspensão do uso dos Veículos pelos seus consumidores, até que seja realizada verificação/reparo pela POLARIS BRASIL, mediante agendamento a ser realizado pelo proprietário do veículo em uma de suas concessionárias.

O Plano de Atendimento ao Consumidor elaborado pela POLARIS BRASIL contempla a **disponibilização de linhas de telefones**, a saber, (19) 3115-9344; e (19) 3115-9346, podendo as chamadas serem feitas a cobrar, isentando o consumidor de qualquer custo, além do **endereço de e-mail** garantiabr@polaris.com, e por meio do site www.polarisdobrasil.com.br. O atendimento por telefone estará disponível aos consumidores de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e o tempo estimado para reparo do veículo é de cerca de 1 (uma) hora.

Encontra-se abaixo a programação adotada pela POLARIS BRASIL, por meio de agência de Propaganda e Marketing, envolvendo os canais de mídia competentes de rádio, televisão e jornais de alcance do perfil dos nossos clientes, bem como de abrangência a todos os potenciais utilizadores de nossos Veículos, buscando, desta maneira, assegurar a integridade física de todos que possam ter contato com um de nossos produtos envolvidos nesta ação.

MÍDIA: TELEVISÃO

LOCAL DE TRANSMISSÃO/INTERVALO DO PROGRAMA	DATA, HORA E DURAÇÃO DA TRANSMISSÃO	FREQUÊNCIA DA TRANSMISSÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTOS DA VEICULAÇÃO
GLOBO / HORA UM	17/07/18 05:00 as 06:00hs	1	Imagem do anúncio (DOC. 4)	R\$ 32.200,00

MÍDIA: RÁDIO

LOCAL DE TRANSMISSÃO/INTERVALO DO PROGRAMA	DATA, HORA E DURAÇÃO DA TRANSMISSÃO	FREQUÊNCIA DA TRANSMISSÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTOS DA VEICULAÇÃO
Ver tabela DOC 7 (emissoras)	Data: 04/07/18 Hora: 06h00 às 19H00 Duração: 30"	1	Áudio do Anúncio (DOC.5)	R\$ 12.221,03

MÍDIA: IMPRESSOS/JORNAIS

JORNAL DE VEICULAÇÃO	DATA DA VEICULAÇÃO	FREQUÊNCIA DA VEICULAÇÃO	AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR	CUSTO TOTAL DAS VEICULAÇÕES
Ver tabela DOC 7 (jornais)	Data: 05/07/18 e 06/07/18	1	Imagem do Anúncio (DOC.6)	R\$ 165.390,51

VII – Endereços das Concessionárias Autorizadas:

O conserto dos Veículos será promovido gratuitamente pelas concessionárias autorizadas da POLARIS BRASIL, localizadas nos seguintes Estados e endereços:

Polaris One Distância: 63 Km Av. dos Bandeirantes, 3501 São Paulo - SP, BR <u>(11) 2645-7003</u>	Armazém Quadri Distância: 407 Km Estrada Francisco da Cruz Niterói - RJ, <u>(21) 3602-9558</u>	CWB. Polaris Curitiba Distancia: 445 km Rua Capitão Domingos Castellano, 491 – Curitiba, PR, BR	W. Pontarollo Polaris Distância: 382 Km Rua Doutor Caminhoá, 30 Ponta Grossa - PR, BR	Polaris Floripa KLM Distancia: 772 km Rua Heriberto Hulse, 4800 - Serraria / São José
--	--	---	---	---

		(41) 3333-2594	(42) 3028-4707	(48) 3346-3345
Outside Polaris Distância: 833 Km Rua Ceará, 1748 Campo Grande - MS, BR <u>(67) 3042-1307</u>	X-Race Polaris Distância: 1923 Km Av. Gov. Afrânio Lages Maceió - AL, BR <u>(82) 3024-6857</u>	BR Polaris Distância: 2210 Km Rod. BR 230 - Km 5 No.19 Joao Pessoa - PB, BR <u>(83) 3191-8100</u>	Trilha Polaris Distância: 2345 Km Av. Eng. Santana Jr, 2690 Fortaleza - CE, BR <u>(85) 3221-6221</u>	Terranew Polaris Distância: 2424 Km Rod BR-316, KM 5 Ananindeua - PA, BR <u>(91) 3242-6446</u>
Dihally Polaris Distância: 2634 Km Avenida Max Teixeira, 61B Manaus - AM, BR <u>(92) 3304-3331</u>	Rossi Motors Distância: 586 Km Rua Ceará, 255 Imperatriz - MA, BR <u>(99) 3524-7979</u>	BH Polaris Minas Suzuki Distancia: 609 km Av. Raja Gabaglia, 4671 - Bairro Santa Lúcia Belo Horizonte – MG <u>(31) 3319-5607</u>	Polaris Agromoto Duro PVC Distancia: 854 km Av. Castelo Branco, 3531 - Qd 29, Lote 2E, Sala 03 / Bairro Rodoviário Goiânia-GO <u>(62) 3096-7805</u>	Polaris Nautiway Distancia: 1211 R. Cel. Dico de Barros, 145 – Navegantes Porto Alegre – RS <u>(51) 3406-4040</u>

VIII - Informações Adicionais

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

- (i) comunicará os fatos ora reportados a todos os PROCONs Estaduais e do Distrito Federal; e
- (ii) manterá esse DPDC informado de quaisquer fatos relevantes relacionados com as medidas aqui noticiadas, como também enviará relatórios periódicos de atendimento ao chamamento, reportando os contatos telefônicos e eletrônicos dos consumidores e respectivo reparo dos Veículos.

Caso esse Órgão entenda necessário, a POLARIS BRASIL está disponível para realizar reunião com o objetivo de detalhar todas as ações tomadas, bem como prestar quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

DOC 1.

CONTRATO SOCIAL DA POLARIS BRASIL E/OU PROCURAÇÃO



JUCESP
14 02 18



JUCESP PROTOCOLO
0.118.757/18-0



13ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA POLARIS
DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
MOTOCICLETAS LTDA.

NIRE 35.224.561.391

CNPJ/MF nº 12.361.585/0001-54

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:

1. POLARIS INDUSTRIES INC., sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 2100 Highway 55, Medina, Minnesota, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.189.193/0001-50, neste ato, representada por seu procurador, Sr. Jobelino Vitoriano Locatelli, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.489.268-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 035.964.518.68, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 69, 3º andar, Paraíso, CEP 04004-030, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
2. POLARIS INDUSTRIES HOLDCO LP, sociedade constituída e existente de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede no 2º andar Willow House, Cricket Square, P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Ilha Cayman, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.258.561/0001-04, neste ato, representada por seu procurador, Sr. Sandro Duarte, brasileiro, em regime de união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.639.158-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 638.982.411-49, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 921, 6º andar, CEP 04547-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
3. POLARIS APLA HOLDCO PTE. LTD., sociedade constituída e existente de acordo com as leis de Cingapura, com sede em 8 Marina Boulevard, #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981, Cingapura, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.258.560/0001-60, neste ato, representada por seu procurador, Sr. Sandro Duarte, acima qualificado;

únicas sócias da sociedade empresária limitada denominada POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("Sociedade"), com sede na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-73, nº 4.509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35.224.561.391, em sessão de 23 de julho de 2010, e 12ª e última

JUCESP

140013

2

alteração contratual, datada de 30 de setembro de 2017, registrada na JUCESP sob nº 498.871/17-4, em sessão de 8 de novembro de 2017;

••••

têm entre si justo e contratado, de mútuo e comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade conforme segue:

I. As sócias decidem, neste ato, nomear o Sr. Paulo Roberto Brancaglton, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.920.054-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.750.478-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Miguel Calfat, nº 50, Apt 54, CEP 04537-080, para o cargo de Diretor da Sociedade, em substituição ao Sr. Rodrigo Santiago Lourenço, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.853.724-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.868.338-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 921, Edifício Vila Olímpia Office, 7º andar, conjuntos 74, 75, 76, 77 e 78, Vila Olímpia, CEP 04547-003, quem deixa o cargo de Diretor da Sociedade nesta data.


II. Em razão das decisões acima, a Cláusula 8ª do Contrato Social da Sociedade é alterada e passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula 8ª - A Sociedade, será administrada por uma ou mais pessoas físicas, não sócias, residentes no Brasil, as quais usarão, individualmente, o título de "Diretor". O Diretor será designado pelas sócias representando, no mínimo, 1/4 (três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas. O Diretor estará investido de amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como para praticar atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da lei, constituir procuradores na forma prevista abaixo e representá-la em todas e quaisquer circunstâncias.

Parágrafo 1º - A Sociedade é administrada pelo Sr. Paulo Roberto Brancaglton, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.920.054-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.750.478-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Miguel Calfat, nº 50, Apt 54, CEP 04537-080, que ocupa o cargo de Diretor da Sociedade. O Diretor deverá administrar e representar a Sociedade em conformidade com as restrições previstas abaixo.

Parágrafo 2º - O Diretor possui mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituído a qualquer tempo.

My.
t



Parágrafo 3º - O Diretor não poderá praticar quaisquer dos seguintes atos sem a prévia autorização, por escrito, da sócia POLARIS INDUSTRIES HOLDCO LP, autorização esta que poderá ser comprovada através de simples carta, fax ou e-mail:

- (i) nomear procuradores para representar a Sociedade na prática (a) dos atos abaixo elencados ou (b) de quaisquer outros atos por um período superior a 12 (doze) meses;
- (ii) engajar a Sociedade em novos negócios que não estejam relacionados ao seu objeto social;
- (iii) onerar, adquirir ou alienar participações da Sociedade em negócios, sociedades ou qualquer outro empreendimento;
- (iv) comprar, vender, hipotecar ou de qualquer outra forma onerar ou alienar bens imóveis;
- (v) comprar estoque e/ou bens móveis cujo valor individual ou em conjunto exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América);
- (vi) vender, onerar ou de qualquer outra forma alienar bens móveis cujo valor individual ou em conjunto exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), exceto aqueles bens fabricados ou comercializados pela Sociedade por fazerem parte do objeto social;
- (vii) prestar garantias em empréstimos ou outras obrigações da Sociedade ou de terceiros;
- (viii) celebrar ou assinar contratos ou acordos de qualquer natureza, cujo valor ou remuneração anual exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América) ou cujo prazo de duração seja superior a 12 (doze) meses, exceto contratos de câmbio, os quais poderão ser assinados sem restrição;
- (ix) assinar cheques e quaisquer outros documentos financeiros da Sociedade cujo valor exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), exceto transferências bancárias eletrônicas para cobrir folha de pagamento, pagamento de tributos ou entre contas bancárias da Sociedade, as quais poderão ser realizadas sem restrição;
- (x) licenciar o uso ou de qualquer outro modo divulgar propriedade intelectual ou industrial, ^o incluindo, mas sem se limitar a tecnologia, patenteada ou não, dados técnicos, know-how ou outras informações confidenciais pertencentes à Sociedade;
- (xi) confessar dívidas;
- (xii) conceder ou tomar empréstimos;
- (xiii) constituir, cindir, fundir, incorporar, dissolver, liquidar ou transformar sociedades subsidiárias; e

JUL 2013

1400 14

4

(xiv) votar em assembleias e/ou reuniões de acionistas e/ou sócios, bem como tomar qualquer decisão em relação a sociedades subsidiárias."

• •

Parágrafo 4º - O Diretor poderá constituir procuradores com poderes específicos para a prática de atos que não os enumerados no Parágrafo 3º acima, sem a necessidade de autorização prévia, desde que as procurações sejam outorgadas por períodos iguais ou inferiores a um ano. Procurações para fins judiciais poderão ter prazo indeterminado."

III. Finalmente, as sócias decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual, já refletindo a alteração acima, bem como outras julgadas necessárias, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.**

DENOMINAÇÃO

Cláusula 1ª - A Sociedade denomina-se POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

OBJETO SOCIAL

Cláusula 2ª - O objeto da Sociedade inclui (i) a importação, distribuição, locação, revenda e exportação de veículos fora de estrada ("all-terrain" ou "off-road"), veículos utilitários, veículos elétricos, motocicletas, bem como peças, vestuário e acessórios relacionados; (ii) a prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores; (iii) a prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional relacionados às atividades previstas no objeto social; e (iv) o agenciamento, a corretagem e/ou a intermediação de negócios ou serviços envolvendo produtos e bens móveis próprios ou de terceiros. A Sociedade poderá, ainda, participar em outras sociedades como sócia ou acionista.

1
uf.
+

JUCESP

110010

SEDE SOCIAL, FILIAIS E DOMICÍLIO LEGAL

5

Cláusula 3ª - A Sociedade tem sua sede e domicílio legal na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-73, nº 4.509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390. A Sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, mediante decisão de sócias representando, pelo menos, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social.

Parágrafo Único - A Sociedade mantém uma filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 921, Edifício Vila Olímpia Office, 7º andar, conjuntos 74, 75, 76, 77 e 78, Vila Olímpia, CEP 04547-003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0002-35 e registrada na JUCESP sob NIRE 35.904.405.396, que desenvolve atividades administrativas e, de forma secundária, as atividades de importação, distribuição, locação, revenda e exportação de veículos fora de estrada ("all-terrain" ou "off-road"), veículos utilitários, veículos elétricos, motocicletas, bem como vestuário e acessórios relacionados, possuindo um capital em separado no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para fins fiscais.


PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 16 de julho de 2010.

CAPITAL

Cláusula 5ª - A Sociedade possui capital social no valor de R\$ 39.990.071,00 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa mil e setenta e um reais), dividido em 39.990.071 (trinta e nove milhões, novecentas e noventa mil e setenta e uma) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

1. POLARIS INDUSTRIES HOLDCO LP - 27.997.048 (vinte e sete milhões, novecentas e noventa e sete mil, e quarenta e oito) quotas com valor nominal total de R\$ 27.997.048,00 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, e quarenta e oito reais). O saldo no valor de R\$ 0,08 (oito centavos de real) permanece em reserva para futuro aproveitamento;
2. POLARIS APLA HOLDCO PTE. LTD. - 11.993.022 (onze milhões, novecentas e noventa e três mil, e vinte e duas) quotas com valor nominal total de R\$ 11.993.022,00 (onze milhões, novecentos e noventa e três mil, e vinte e dois reais); e



3. POLARIS INDUSTRIES INC. – 1 (uma) quota com valor nominal de R\$ 1,00 (um real);

Parágrafo 1º - As sócias deverão integralizar as suas quotas decorrentes de futuros aumentos de capital em moeda corrente nacional ou em bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, desde que atendam a finalidade da Sociedade.

Parágrafo 2º - De acordo com o Artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor total de suas quotas, sendo solidária com relação à integralização total do capital social.

Parágrafo 3º - Cada quota confere o direito a um voto nas decisões das sócias.

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6ª - O capital social, desde que totalmente integralizado, poderá ser aumentado pelas sócias conforme *quórum* previsto neste Contrato Social.

Cláusula 7ª - O aumento de capital deverá ser deliberado em reunião de sócias, em que: (a) serão definidos os termos e condições do aumento de capital; (b) será fixado o prazo de até 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência; e (c) será convocada a reunião de sócias para aprovar a correspondente alteração do Contrato Social, a menos que a totalidade das sócias se pronuncie, nesse momento, com relação ao seu direito de preferência para subscrever novas quotas no correspondente aumento de capital. Nesta última hipótese, a alteração do Contrato Social será aprovada no mesmo ato.

Parágrafo Único - As reuniões de sócias mencionadas nesta Cláusula serão dispensadas caso a totalidade das sócias assine a correspondente alteração do Contrato Social.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª - A Sociedade será administrada por uma ou mais pessoas físicas, não sócias, residentes no Brasil, as quais usarão, individualmente, o título de "Diretor". O Diretor será designado pelas sócias representando, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas. O Diretor estará investido de amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como para praticar atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da lei, constituir procuradores na forma prevista abaixo e representá-la em

JUL 19

14 00 10

7

todas e quaisquer circunstâncias.

Parágrafo 1º - A Sociedade é administrada pelo Sr. Paulo Roberto Brancaglioni, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.920.054-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.750.478-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Miguel Calfat, nº 50, Apt 54, CEP 04537-080, que ocupa o cargo de Diretor da Sociedade. O Diretor deverá administrar e representar a Sociedade em conformidade com as restrições previstas abaixo.

Parágrafo 2º - O Diretor possui mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituído a qualquer tempo.

Parágrafo 3º - O Diretor não poderá praticar quaisquer dos seguintes atos sem a prévia autorização, por escrito, da sócia POLARIS INDUSTRIES HOLDCO LP, autorização esta que poderá ser comprovada através de simples carta, fax ou e-mail:

- (i) nomear procuradores para representar a Sociedade na prática (a) dos atos abaixo elencados ou (b) de quaisquer outros atos por um período superior a 12 (doze) meses;
- (ii) engajar a Sociedade em novos negócios que não estejam relacionados ao seu objeto social;
- (iii) onerar, adquirir ou alienar participações da Sociedade em negócios, sociedades ou qualquer outro empreendimento;
- (iv) comprar, vender, hipotecar ou de qualquer outra forma onerar ou alienar bens imóveis;
- (v) comprar estoque e/ou bens móveis cujo valor individual ou em conjunto exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América);
- (vi) vender, onerar ou de qualquer outra forma alienar bens móveis cujo valor individual ou em conjunto exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), exceto aqueles bens fabricados ou comercializados pela Sociedade por fazerem parte do objeto social;
- (vii) prestar garantias em empréstimos ou outras obrigações da Sociedade ou de terceiros;
- (viii) celebrar ou assinar contratos ou acordos de qualquer natureza, cujo valor ou remuneração anual exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América) ou cujo prazo de duração seja superior a 12 (doze) meses, exceto contratos de câmbio, os quais poderão ser assinados sem restrição;
- (ix) assinar cheques e quaisquer outros documentos financeiros da Sociedade cujo valor exceda o equivalente em moeda corrente nacional a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados

JUNTA

DE

8

Unidos de América), exceto transferências bancárias eletrônicas para cobrir folha de pagamento, pagamento de tributos ou entre contas bancárias da Sociedade, as quais poderão ser realizadas sem restrição;

- (x) licenciar o uso ou de qualquer outro modo divulgar propriedade intelectual ou industrial, incluindo, mas sem se limitar a tecnologia, patenteada ou não, dados técnicos, know-how ou outras informações confidenciais pertencentes à Sociedade;
- (xi) confessar dívidas;
- (xii) conceder ou tomar empréstimos;
- (xiii) constituir, cindir, fusionar, incorporar, dissolver, liquidar ou transformar sociedades subsidiárias; e
- (xiv) votar em assembleias e/ou reuniões de acionistas e/ou sócios, bem como tomar qualquer decisão em relação a sociedades subsidiárias.

Parágrafo 4º - O Diretor poderá constituir procuradores com poderes específicos para a prática de atos que não os enumerados no Parágrafo 3º acima, sem a necessidade de autorização prévia, desde que as procurações sejam outorgadas por períodos iguais ou inferiores a um ano. Procurações para fins judiciais poderão ter prazo indeterminado.

REUNIÃO DE SÓCIAS

Cláusula 9ª - As deliberações das sócias serão tomadas em reunião, obedecendo às regras de convocação e *quórum* dispostas neste capítulo.

Parágrafo 1º - A reunião será dispensada quando todas as sócias decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto de deliberação.

Parágrafo 2º - De acordo com a legislação em vigor, a transcrição de ata de reunião de sócias em livro próprio é dispensada. As atas de reuniões de sócias e as resoluções de sócias poderão ser registradas dentro do prazo de 30 dias contados da sua assinatura perante a competente Junta Comercial, quando as sócias julgarem conveniente e/ou necessário.

Cláusula 10 - Sem prejuízo do disposto no presente Contrato Social e na legislação aplicável, as seguintes matérias dependem da deliberação das sócias:

- I. a aprovação anual das contas da administração;
- II. a alteração do Contrato Social;

MEIP

MEIP

9

- III. a incorporação, cisão, fusão, transformação, dissolução e liquidação da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- IV. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; e
- V. recuperação judicial ou extrajudicial; ou pedido de falência.

Parágrafo Único – As sócias decidirão, oportunamente, sobre a conveniência de realizar a reunião anual de sócias para tratar dos assuntos indicados no Artigo 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 11 - As reuniões serão realizadas sempre que necessário e deverão ser convocadas pelo Diretor ou por sócias representando, no mínimo, 1/5 (um quinto) do capital social.

Parágrafo 1º - A convocação para a reunião de sócias será feita com antecedência mínima de 08 (oito) dias por carta registrada ou por e-mail no endereço informado pelas sócias à Sociedade ou nas formas previstas em lei.

Parágrafo 2º - As formalidades de convocação serão dispensadas quando todas as sócias comparcerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Cláusula 12 - A reunião será instalada com a presença de sócias representando, ao menos, ¼ (três quartos) do capital social, em primeira convocação, e maioria absoluta, nas demais convocações.

Parágrafo Único – As reuniões poderão ser presididas e secretariadas pelas sócias, seus representantes legais ou por pessoas escolhidas entre os presentes.

Cláusula 13 - As deliberações das sócias serão tomadas por votos correspondentes a, no mínimo, ¼ (três quartos) do capital social, exceto previsão diversa neste Contrato Social.

Parágrafo Único - As deliberações tomadas em conformidade com o presente Contrato Social e com a legislação aplicável vinculam todas as sócias, ainda que ausentes ou dissidentes. 7

CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 14 - As sócias poderão ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, suas quotas no capital social, ou seu direito de preferência na subscrição de novas quotas, a sócia ou terceiro estranho à Sociedade, desde que não haja oposição de sócias representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social. As sócias que

10

10

10

concordarem com a cessão e/ou transferência, deverão assinar todos os documentos necessários à comprovação da cessão e/ou transferência das quotas, inclusive à alteração do presente Contrato Social.

Cláusula 15 - Não obstante o disposto na Cláusula anterior, as quotas representativas do capital social somente poderão ser cedidas e/ou transferidas a terceiros após terem sido oferecidas às outras sócias, que terão o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso por escrito da sócia disposta a ceder e/ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, a sócia disposta a ceder e/ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e nas mesmas condições oferecidas às outras sócias.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula 16 - O exercício social tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, data a partir da qual deverão ser levantados o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico e os demais documentos exigidos por lei.

Parágrafo 1º - Os lucros apurados com base em balanço patrimonial de encerramento do exercício fiscal terão a destinação que for determinada pela maioria das sócias.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá levantar balanços intermediários a qualquer tempo e distribuir lucros intermediários ou intercalares e/ou declarar e pagar juros sobre capital próprio com base neles mediante decisão da maioria das sócias.

Parágrafo 3º - Nos termos do Artigo 1.007 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, os lucros e juros sobre capital próprio poderão ser distribuídos e pagos desproporcionalmente à participação das sócias no capital social da Sociedade, mediante decisão da maioria das sócias.

EXCLUSÃO DE SÓCIA POR JUSTA CAUSA

Cláusula 17 - Será considerada justa causa para exclusão a prática, por qualquer sócia, de atos de inegável gravidade que ponham em risco a continuidade da Sociedade.

Parágrafo 1º - Além do disposto acima, poderá ser considerada justa causa a ocorrência dos seguintes fatos:

(i) quebra do *affectio societatis*, deliberada por sócias representando, no mínimo, ¾ (três quartos)

UNESP

UNESP

11

do capital social;

- (II) concorrência, direta ou indireta, tanto como proprietária, acionista, sócia, investidora, parceira, licenciada, financiadora, operadora, consultora ou de qualquer outra forma, com os negócios desenvolvidos pela Sociedade; e
- (III) proposta ou contratação de qualquer diretor, funcionário, empregado ou preposto da Sociedade com o propósito de empregar ou de qualquer outra forma contratar seus serviços.

Parágrafo 2º - A exclusão da sócia deverá ser deliberada em reunião especialmente convocada para esse fim, estando a sócia sujeita à exclusão ciente, em tempo hábil, para que possa comparecer e, querendo, apresentar sua defesa. A exclusão da sócia deverá ser formalizada através de alteração deste Contrato Social, sendo desnecessária a assinatura da sócia ora excluída.

Parágrafo 3º - O reembolso da sócia excluída será feito pelo valor patrimonial de suas quotas, apurado em balanço patrimonial especialmente levantado para esse fim, devendo ser pago em até 90 (noventa) dias a partir da liquidação de suas quotas.

CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

Cláusula 18 - Na hipótese de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, insolvência, liquidação, retirada ou exclusão de qualquer sócia, as demais sócias terão o direito de preferência na aquisição das quotas da sócia falida, em recuperação judicial ou extrajudicial, dissolvida, insolvente, liquidada, retirante ou excluída, podendo a Sociedade continuar seus negócios, sendo que o direito de preferência será exercido nos termos e nas condições previstas neste Contrato Social.

LIQUIDACÃO

Cláusula 19 - No caso de liquidação, serão observadas as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - Durante a fase de liquidação, o liquidante poderá gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos e prosseguir nos negócios da Sociedade.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Cláusula 20 - A Sociedade é regida pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações.

JUL 2018
14 00 30
FÓRTO

12

Cláusula 21 - As controvérsias oriundas do presente Contrato Social serão resolvidas no foro da Comarca da Cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja."

Estando assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento particular em 03 (três) vias de igual teor.


TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

O Diretor eleito assina o presente instrumento aceitando a sua designação e formalizando a sua posse na administração da Sociedade, e declara, sob a pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Sócias:

POLARIS INDUSTRIES HOLDCO LP




p.p. Sandro Duarte

POLARIS APLA HOLDCO PTE. LTD.




p.p. Sandro Duarte

POLARIS INDUSTRIES INC.



p.p. Jobelino Vitoriano Locateli

Diretor eleito:



Paulo Roberto Brancaglion

DOC 2.
CARTA AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS



Indaiatuba, [●] de [●] de 2018.

Ref.: Recall dos Veículos RZR XP 1000 E XP4 1000, ano/modelo 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017.

Prezado Cliente (Incluir nome do proprietário do Veículo),

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris Brasil") está dando início à campanha de chamamento ("Recall") dos Veículos acima listados, nos termos da legislação aplicável. De acordo com nossos registros, você é proprietário de um dos veículos sujeito ao Recall, [incluir qual veículo], cujo número de Chassi é (Incluir número de chassi) ("Veículo"), cuja foto do modelo segue abaixo:

[Anexar foto]

Por este motivo, a Polaris Brasil solicita que você interrompa imediatamente o uso do Veículo e entre em contato com uma de nossas concessionárias autorizadas para agendar a verificação e, se necessário, a substituição do protetor térmico (defletor de calor) do Veículo. Isto porque, alguns Veículos foram fabricados com um defletor de calor incapaz de isolar adequadamente o calor do escapamento, podendo resultar em derretimento de componentes próximos e, conseqüentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

Insistimos que, até a nossa avaliação, o Veículo não seja utilizado. As verificações e reparos são gratuitos e o tempo estimado é de 1 hora. No entanto, se detectado corrosão do equipamento, será necessário maior tempo para que os reparos sejam finalizados.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (19) 3115-9344; e (19) 3115-9346, das 8 h às 18; e-mail: garantiabr@polaris.com; endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com.br ou por meio das concessionárias autorizadas da Polaris Brasil, cujos endereços e dados para contato encontram-se no endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com.br.

Atenciosamente,
Nuno Fojo
Pós Vendas – Polaris Brasil

DOC 3.
CARTA ÀS REVENDEDORAS/CONCESSIONÁRIAS



Indaiatuba, [●] de [●] de 2018.

Ref.: Recall dos Veículos RZR XP 1000 E XP4 1000, ano/modelo 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017.

Prezados

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("**Polaris Brasil**") está dando início à campanha de chamamento ("**Recall**") dos Veículos acima listados, nos termos da legislação aplicável, cujas fotos seguem abaixo.

[Anexar fotos]

Qual é o problema em potencial?

Alguns Veículos foram fabricados com um defletor de calor incapaz de isolar adequadamente o calor do escapamento, podendo resultar em derretimento de componentes próximos e, conseqüentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

O que Polaris fará?

A Polaris indicará às concessionárias e revendedoras todas as alterações técnicas necessárias e informará as verificações, peças e reparos que serão necessários.

O que você deverá fazer?

- NÃO venda, entregue ou use os Veículos afetados até o procedimento de serviço ser completado.
- Verifique seus registros e contate todos os proprietários/clientes que utilizam ou possuem os Veículos. Instrua o cliente a interromper imediatamente o uso do Veículo afetada até que o serviço necessário seja concluído. O procedimento de serviço exigido será realizado sem nenhum custo.
- Localize os Veículos afetados e execute o procedimento indicado pela Polaris.

Em caso de dúvida, entre em contato pelos telefones (19) 3115-9344; e (19) 3115-9346, das 8 h às 18; e-mail: garantiabr@polaris.com; endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com.br.

Atenciosamente,

Nuno Fojo
Pós Vendas – Polaris Brasil

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'N' followed by a horizontal line.

DOC 4.
AVISO DO RISCO AO CONSUMIDOR
ANÚNCIO DE TELEVISÃO



COMUNICADO DE RECALL

"AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO DA MARÇA POLARIS, RZR XP 1000 / XP4 1000, ano 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017, e com modelos, números de chassi e demais detalhes relacionados abaixo, a suspender imediatamente o uso do veículo e agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da POLARIS do Brasil para a substituição do Protetor Térmico (DEFLETOR DE CALOR), sem qualquer custo.

A utilização deste veículo deve ser suspensa imediatamente até que a substituição seja realizada.

MODELO	DESCRIÇÃO DO MODELO	CHASSIS
POLARIS	RZR XP 1000 E RZR XP4 1000	4XA6T1EA0E8203269 a 4XA6T1EA9E8203285
		4XAST1EA1EB186608 a 4XAST1EA0EB191644
		4XAST1EA0EF361781
		4XAST1EF1EB198805 a 4XAST1EF8EB198820
		4XA6T1EA0EF363780 a 4XA6Y1EAXEF363765
		4XAST1EA2EB187204 a 4XAST1EAXEB193333
		3NS5T1EA1EF364913 a 3NS5T1EAXEF364909
		3NSVDE990FF371502 a 3NSVDE990XF641703
		3NSVFE991FF427697 a 3NSVFE994FF280357
		3NSVDE990GF467986 a 3NSVDE990GF784755
		4XAVFE991G6341125 a 4XAVFE999GB341129
		3NSVDE990HF802309 a 3NSVFE99XHF801176
		3NSVDE990JF938221 a 3NSVDE99XJF943524
		3NSVDE993JF938228 a 3NSVDE999JF943515
		3NSVFE991JF938596 a 3NSVFE99XJF938600



RZR XP 1000 / XP4 1000



Localização do número do chassi



Localização do número do chassi

Alguns veículos foram fabricados com o protetor térmico (defletor de calor) incapaz de isolar adequadamente o calor de escapamento, podendo resultar derretimento de componentes próximos e consequentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. O tempo estimado para a realização do reparo será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-9346, das 8h00 às 18h00

- E-mail: garantibobr@polaris.com

- Consulte o endereço das concessionárias através do site: www.polarisdobrasil.com.br

DOC 5.
AVISO DO RISCO AO CONSUMIDOR
ÁUDIO DO RÁDIO

ROTEIRO DE RÁDIO – 30 SEGUNDOS

Locução:

Comunicado de recall. Atenção proprietários dos veículos Polaris RZR XP e XP4 1000, ano 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017, suspenda imediatamente o uso do veículo e agende gratuitamente uma visita a uma das concessionárias da Polaris do Brasil para a substituição do defletor de calor. Alguns veículos foram fabricados com o defletor de calor incapaz de isolar adequadamente o calor do escapamento, podendo resultar derretimento de componentes próximos e consequentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. O tempo estimado para a realização do reparo será de 1 hora.

Mais informações em www.polarisdobrasil.com

6

DOC 6.
 AVISO DO RISCO AO CONSUMIDOR
 ANÚNCIO DO JORNAL

COMUNICADO DE RECALL

“AVISO DE RISCO”

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO DA MARCA POLARIS, RZR XP 1000 / XP4 1000, ano 2014 e 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017, e com modelos, números de chassi e demais detalhes relacionados abaixo, a suspender imediatamente o uso do veículo e agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da POLARIS do Brasil para a substituição do Protetor Térmico (DEFLETOR DE CALOR), sem qualquer custo.**

A UTILIZAÇÃO DESTES VEÍCULO DEVE SER SUSPENSA IMEDIATAMENTE ATÉ QUE A SUBSTITUIÇÃO SEJA REALIZADA.

MODELO	DESCRIÇÃO DO MODELO	CHASSIS
POLARIS	RZR XP 1000 E RZR XP4 1000	4XAST1EAD0E203250 e 4XAST1EAD0E203255
		4XAST1EAE0B186688 e 4XAST1EAE0B186644
		4XAST1EAD0E381781
		4XAST1EPE0B198605 e 4XAST1EPE0B198820
		4XAST1EAD0E383780 e 4XAST1EAX0E383766
		4XAST1EAX0E187204 e 4XAST1EAX0E183333
		3NS5T1EA1EF364813 e 3NS5T1EAX0E364900
		3NSVDE000FF371502 e 3NSVDE000FF441703
		3NSVFE001FF427847 e 3NSVFE001FF360057
		3NSVDE000GF487088 e 3NSVDE000GF784756
		4XAVFE001QE341125 e 4XAVFE000GE341129
		3NSVDE000HF002300 e 3NSVFE000KF001176
		3NSVDE000JF038221 e 3NSVDE000JF043534
		3NSVDE000JF038228 e 3NSVDE000JF043535
		3NSVFE001PF030698 e 3NSVFE001PF030600

Alguns veículos foram fabricados com o protetor térmico (defletor de calor) incapaz de isolar adequadamente os gases de escape quando da ocorrência de fissura no silenciador do escape, podendo resultar danosimento de componentes próximos e consequentemente, risco de incêndio, ocasionando danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. O tempo estimado para a realização do reparo será de 1 hora.



RZR XP 1000



Número do chassi



RZR XP4 1000



Número do chassi

Para mais informações, entre em contato pelas seguintes canais:
 Telefones: (11) 3115-0344 ou (11) 3115-0346, das 8h00 às 18h00
 E-mail: garantia@polaris.com - Consulte o endereço das concessionárias através do site: www.polarisdoBrasil.com.br



DOC 7.
LISTA DE RÁDIOS E JORNAIS

a) RÁDIOS

PRACA	EMISSORA
NORTE	
Amazonas	
Manaus	Cidade FM
Roraima	
Boa Vista	93 FM
Tocantins	
Palmas	Jovem Palmas FM
Augustinopolis	Coberto por Imperatriz - MA
NORDESTE	
Alagoas	
Maceió	96 FM
Ceará	
Eusébio	Coberto por Fortaleza
Fortaleza	Cidade FM
Mulunga	Coberto por Fortaleza
Tianguá	Serrana FM
Maranhão	
Imperatriz	Mirante FM
São José do Ribamar	Coberto por São Luis
São Luis	Mirante FM
Paraíba	
Cabedelo	Coberto por João Pessoa
João Pessoa	Sucesso 92 FM
Tambáú	Coberto por João Pessoa
Pernambuco	
Limoeiro	Cultura FM
Recife	Hits FM
Rio Grande do Norte	
Natal	95 FM
Parnamirim	Coberto por Natal
Sergipe	
Aracaju	Xodo FM

SUDESTE	
Espírito-Santo	
Cachoeiro de Itapemirim	Sim FM
Cariacica	FM Super (Vitória)
Minas Gerais	
Aiuruoca	Circuito das Aguas FM (Caxambu)
Belo Horizonte	98 FM
Conceição do Mato Dentro	98 FM
Corinto	Portal FM
Lagoa Santa	Coberto por BH
Nova Lima	Coberto por BH
Uberaba	Zebu FM
Uberlândia	Lider FM
São Paulo	
Americana	Vox FM
Andradina	Cidade FM
Apiaí Mirim	FM Cristal (Itapeva)
Atibaia	Mix FM
Barueri	Coberto por SP
Bauru	94 FM
Cabreúva	Coberto por Jundiaí
Caieiras	Coberto por SP
Campinas	Nova Brasil FM
Carapicuíba	Coberto por SP
Barra do Chapeu	Cidade AM (Apiaí)
Ipeuna	Coberto por Rio Claro
Itu	Cidade FM
Rio Claro	Clube FM
Vinhedo	Coberto por Campinas
Indaiatuba	Clip FM
Itatiba	Coberto por Campinas
Jundiaí	Dumont FM
Orlandia	Lidersom FM
Osasco	Coberto por SP
Piracaia	Coberto por Atibaia
Ribeirão Preto	Jovem Pan FM
Santana de Parnaíba	Coberto por SP
Santo André	Coberto por SP
São Bernardo do Campo	Coberto por SP

São Luis do Paraitinga	Metropolitana FM (Taubate)
São Paulo	Transcontinental FM
Rio de Janeiro	
Itaboraí	Coberto por RJ
Marica	Coberto por RJ
Rio de Janeiro	Rio FM
CENTRO-OESTE	
Distrito Federal	
Brasília	JK FM
Goiânia	Positiva FM
Jataí	Kativa FM
Mato Grosso do Sul	
Campo Grande	Cidade FM
Coxim	Band FM
Dourados	Cidade FM
Maracaju	Maraba FM
São Gabriel do Oeste	Difusora AM
Mato Grosso	
Varzea Grande	Jovem Pan FM (Cuiabá)
SUL	
Paraná	
Assis Chateaubriand	Verde Vale FM
Campo Magro	Coberto por Curitiba
Curitiba	98 FM
Fazenda do Rio Grande	Coberto por Curitiba
Foz do Iguaçu	Cidade FM
Maringá	Mundo Livre FM
Ponta Grossa	T FM
Rio Negro	Nova Era FM (Mafra)
Tibagi	Itay AM
Rio Grande do Sul	
Caxias do Sul	Caxias FM
Esteio	Coberto por Porto Alegre
Santa Cruz do Sul	Gazeta FM
Viamão	Guaíba FM (Porto Alegre)
Santa Catarina	
Bom Retiro	101 FM (Lages)
Brusque	Massa FM
Itajaí	Band FM

Jaraguá do Sul	105 FM
Joinville	Nativa FM
Laguna	Transamerica FM
Luiz Alves	Coberto por Itajaí
Tubarão	Cidade FM

b) JORNAIS

Estado	UF	Jornal
NORTE		
Amazonas		
Manaus	AM	Amazonas em Tempo
Roraima		
Boa Vista	RR	Roraima em Tempo
Tocantins		
Augustinópolis	TO	Coberto por Imperatriz AM
Palmas	TO	O Girassol
NORDESTE		
Alagoas		
Maceió	AL	Tribuna Independente
Ceará		
Eusébio	CE	Coberto por Fortaleza
Fortaleza	CE	Diário do Nordeste
Mulungá	CE	Coberto por Fortaleza
Tianguá	CE	Não tem cobertura de Jornal
Maranhão		
Imperatriz	MA	O Progresso
São José do Ribamar	MA	Coberto São Luís
São Luís	MA	O Imparcial
Paraíba		
Cabedelo	PB	Coberto por João Pessoa
João Pessoa	PB	Correio da Paraíba
Tambáú	PB	Coberto por João Pessoa
Pernambuco		
Limoeiro	PE	Não tem cobertura de Jornal
Recife	RN	Destak
Rio Grande do Norte		

5

Natal	RN	Tribuna do Norte
Parnamirim	RN	Coberto por Natal
Sergipe		
Aracaju	SE	Correio de Sergipe
CENTRO-OESTE		
Distrito Federal		
Brasília	DF	Destak
Mato Grosso		
Varzea Grande	MT	Diário de Cuiaba
Mato Grosso do Sul		
Campo Grande	MS	Correio do Estado
Coxim	MS	Diário do Estado
Dourados	MS	Diário MS
Maracaju	MS	Maracaju Hoje
São Gabriel do Oeste	MS	Folha de São Gabriel
Goiás		
Goiânia	GO	Diario do Estado
Jataí	GO	Notícia Extra
SUDESTE		
Espirito-Santo		
Cachoeiro do Itapemirim	ES	A Gazeta ES
Cariacica	ES	Coberto por Cachoeiro
Rio de Janeiro		
Itaboraí	RJ	O São Gonçalo (São Gonçalo)
Maricá	RJ	Coberto por São Gonçalo
Rio de Janeiro	RJ	Destak
Minas-Gerais		
Aiuuoca		Não tem cobertura de Jornal
Belo Horizonte	MG	Metro BH
Conceição do Mato Dentro	MG	Coberto por BH
Corinto	MG	Coberto por BH
Lagoa Santa	MG	Coberto por BH
Nova Lima	MG	Coberto por BH
Uberaba	MG	Jornal da Manhã
Uberlândia	MG	Diario do Comercio
São Paulo		
ABC	SP	Destak

Americana	SP	O Liberal
Andradina	SP	Folha Regional
Apiaí-Mirim	SP	Não tem cobertura de Jornal
Atibaia	SP	O Atibaense
Barueri	SP	Coberto por SP
Bauru	SP	Jornal da Cidade
Cabreúva	SP	Coberto por Jundiaí
Caieiras	SP	Regional News
Campinas	SP	Destak
Carapicuíba	SP	Página Zero
Barra do Chapeu	SP	Não tem cobertura de Jornal
Ipeuna	SP	Coberto por Rio Claro
Itú	SP	O Periscópio
Rio Claro	SP	Jornal Cidade
Vinhedo	SP	Jornal de Vinhedo
Indaiatuba	SP	Tribuna de Indaiá
Itatiba	SP	Jornal de Itatiba
Jundiaí	SP	Jornal de Jundiaí
Orlandia	SP	O Mojiano
Osasco	SP	Coberto por Destak SP
Piracaia	SP	Coberto por Atibaia
Ribeirão Preto	SP	Tribuna de Ribeirão Preto
Santana de Parnaíba	SP	Coberto por Destak SP
São Luís do Paraitinga	SP	Diário de Taubaté (Taubaté)
São Paulo	SP	Destak
SUL		
Paraná		
Assis Chateaubriand	PR	O Regional
Campo Magro	PR	Coberto por Curitiba
Curitiba	PR	Correio Paranaense
Fazenda Rio Grande	PR	Coberto por Curitiba
Foz do Iguaçu	PR	Gazeta do Iguaçu
Maringá	PR	Hoje Notícias
Ponta Grossa	PR	Jornal da Manhã
Rio Negro	PR	Não tem cobertura de Jornal
Tibagi	PR	Coberto por Ponta Grossa
Rio Grande do Sul		
Caxias do Sul	RS	Folha de Caxias
Esteio	RS	Jornal Destaque

Santa Cruz do Sul	RS	Gazeta do Sul
Viamão	RS	Correio Rural
Santa Catarina		
Bom Retiro	SC	Não tem cobertura de Jornal
Brusque	SC	A Voz de Brusque
Itajaí	SC	Diario do Litoral
Jaraguá do Sul	SC	Diario do Vale
Joinville	SC	A Notícia
Laguna	SC	Jornal de Laguna
Luiz Alves	SC	Coberto por Jaraguá do Sul
Tubarão	SC	Diário do Sul

f