



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

NOTA EXPLICATIVA Nº 2 / 2018 SEI ADM-SGS- 16432

Em atendimento ao Pedido de Esclarecimento (3323401) e pela atribuição conferida a esta Comissão via Portaria nº 0381/2018-SSP, vem exarar o seguinte:

Em relação ao item I, seguem os devidos esclarecimentos:

1) Entendimento incorreto.

Além do padrão TETRA é necessário o fornecimento de algum software que otimize o tempo de transmissão de imagem.

2) Parcialmente correto.

Tem que ser comprovado via catálogo a possibilidade de transmissão de imagem e deve ser juntado o catálogo do software que otimize a transmissão, conforme resposta anterior.

TC BM Clodoaldo Donadon Pereira
Presidente da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **CLODOALDO DONADON PEREIRA, Chefe da BM/3**, em 18/07/2018, às 14:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **3323465** e o código CRC **483594F4**.

Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle - CIICC

Superintendência de Gestão do Subsistema Integrado de Comando e Controle-SGSICC

Divisão Administrativa-ADM
Avenida Anhanguera, nº 7364 - Setor Aeroviário - Goiânia-GO - CEP 74435-300

Telefone: (62) 3201-1800 / 4831 E-mail: ciiccgoias@gmail.com



Referência: Processo nº 201800016016131



SEI 3323465