


Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95
Recall – Substituição das Rodas

Veículos L200 Outdoor ano modelo 06/07, série de chassis não sequenciais 24634 a 28847.

Data de início da campanha: 04/10/2007

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		L200 Outdoor – 2006/ 2007
UF	Afetado	Atendido
AC	22	23
AL	97	89
AM	27	23
AP	53	25
BA	221	178
CE	169	168
DF	90	91
ES	51	38
GO	178	94
MA	89	80
MG	429	343
MS	97	74
MT	158	160
PA	287	227
PB	66	48
PE	69	62
PI	68	65
PR	172	153
RJ	178	124
RN	73	56
RO	53	50
RR	20	14
RS	129	115
SC	162	139
SE	36	37
SP	573	556
TO	73	99
TOTAIS	3640	3131



Prot. SDE/MJ 08012.007956/2007
Recall – Inspeção e Correção do Parafuso da Arruela-Trava dos Cubos das Rodas Dianteiras
Veículos L200 Outdoor ano modelo 07/07 e Pajero Sport 07/07
Início da Campanha: 28/05/2007
Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall	L200	Pajero Sport D/G	L200	Pajero Sport D/G
UF	Afetado ³		Atendido ⁴	
AC	7	1	7	1
AL	19	6	18	6
AM	17	6	15	5
AP	28	2	23	2
BA	42	23	41	22
CE	43	14	41	14
DF	36	25	35	25
ES	11	9	10	8
GO	50	19	48	17
MA	22	10	23	10
MG	156	40	151	38
MS	21	9	21	9
MT	48	11	48	11
PA	95	23	88	23
PB	8	6	8	6
PE	11	17	11	16
PI	21	2	20	2
PR	29	33	26	33
RJ	30	40	31	38
RN	20	10	17	10
RO	21	2	22	2
RR	2	0	4	1
RS	23	23	22	24
SC	35	36	34	35
SE	5	3	4	3
SP	121	133	113	131
TO	21	2	21	3
TOTAIS	1447		1397	


Impresso em
papel reciclado.

³ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

⁴ Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.

Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53


Recall – Inspeção e Eventual Correção no Alojamento do Fecho de Segurança do Capô

Veículos L200 Sport – Chassis sequenciais de 93HNK7404C300001 a 93XPRK7404C406780

Início da Campanha: 28/06/2004

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		L200 Sport
UF	Afetado	Atendido
AC	44	5
AL	122	64
AM	149	58
AP	56	7
BA	253	115
CE	52	88
DF	165	93
ES	77	38
GO	731	253
MA	156	103
MG	945	219
MS	209	148
MT	328	194
PA	0	167
PB	0	52
PE	154	69
PI	101	58
PR	369	261
RJ	397	194
RN	115	97
RO	123	59
RR	0	0
RS	267	193
SC	354	153
SE	70	23
SP	1543	939
TO	0	5
TOTAIS	6780	3655



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43

Recall – Substituição das Porcas e Arruelas das Bandejas Superiores da Suspensão Dianteira

Veículos L200 Sport

Data de início da campanha: 25/05/2004

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		L200 Sport
UF	Afetado	Atendido
AC	19	11
AL	61	43
AM	65	43
AP	23	20
BA	115	57
CE	24	57
DF	1	46
ES	34	28
GO	266	103
MA	60	48
MG	465	126
MS	79	58
MT	131	93
PA	0	69
PB	0	15
PE	69	52
PI	45	30
PR	179	150
RJ	185	147
RN	51	35
RO	43	30
RR	0	0
RS	117	78
SC	156	110
SE	36	14
SP	831	571
TO	0	24
TOTAIS	3055	2058



Impresso em
papel reciclado.

[Handwritten signature]



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50

Recall – Inspeção Galant da Folga do Pivô do Braço Lateral Inferior da Suspensão Dianteira

Veículos Galant ano modelo 97/98/99/00

Data Início da Campanha – 21/11/2003

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Galant – 97/98/99/00	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	11	1	
AM	0	0	
AP	0	0	
BA	32	1	
CE	6	2	
DF	75	29	
ES	31	8	
GO	31	13	
MA	9	2	
MG	27	11	
MS	20	4	
MT	12	4	
PA	11	2	
PB	7	0	
PE	19	2	
PI	2	1	
PR	74	32	
RJ	273	91	
RN	12	2	
RO	2	1	
RR	0	0	
RS	91	30	
SC	54	12	
SE	13	0	
SP	843	295	
TO	0	1	
TOTAIS	1655	544	



Impresso em
papel reciclado.

Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Recall – Substituição das Mangueiras dos Freios Dianteiros

Veículos Space Wagon ano 99 até 2003.

Início da Campanha: 10/04/2003

Atualizado até 01 de setembro de 2011.

Recall		Space Wagon – 1999 a 2003	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	0	0	
AM	0	0	
AP	1	0	
BA	5	0	
CE	3	1	
DF	25	14	
ES	7	2	
GO	6	2	
MA	0	1	
MG	18	11	
MS	2	2	
MT	0	0	
PA	6	2	
PB	2	1	
PE	6	2	
PI	1	0	
PR	23	15	
RJ	201	107	
RN	0	0	
RO	0	0	
RR	0	0	
RS	24	15	
SC	5	2	
SE	0	0	
SP	598	351	
TO	0	0	
Perda Total		7	
TOTAIS		933	535

