

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Goianápolis



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0010/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. Apresentação	3
2. Objetivos	3
3. Mecanismos de Fiscalização	3
4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO	4
5. Identificação da GRS	4
6. Resultados da Fiscalização	4
6.1 Quantitativo de Determinações	4
6.2 Determinações Cumpridas	4
6.3 Registro fotográfico	5
7. Novas Constatações	5
7.1 Não Conformidades	5
7.2 Registro Fotográfico	6
Anexo I - Arcabouço Legal	6
8. Equipe de Fiscalização	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0010/2014-GESB

1. Apresentação

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **24 de março de 2014**, no município de Goianápolis, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de SUMEM.

Goiânia, 8 de abril de 2014

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Goianápolis, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 325/2009 e Termo de Notificação 614/2009.

3. Mecanismos de Fiscalização

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Lara Lima Hochleitner	Supervisora	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Fábio de Lima Ferreira	Gerente do distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de SUMEM, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua 90, Qd: F 44 nº 220 Setor Sul
Cidade/Estado	Goiânia
DDD/Telefone/Fax	(62) 3238 5700
Gerente	Antônio Teles

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	1
Cumpridas	1
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
614/2009	Vazamento no eixo da bomba	Foto 1

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Registro fotográfico



Foto 1 - Ausência de vazamento.

7. Novas Constatações

O objetivo da fiscalização de acompanhamento costuma ater-se somente à verificação das soluções sugeridas nas notificações. Entretanto, a equipe detectou novas não conformidades, que não podem ser ignoradas, descritas abaixo.

7.1 Não Conformidades

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ²	D ³	Determinação	Prazo (dias)	Obs.
Escritório Comercial	Presença de pintura desgastada.	Art. 7º Inciso XVII	1	Recuperar a pintura.	180	Foto 2

2. Resolução nº 231/2005 – CG, descrição no Anexo I

3. Número da Determinação.

7.2 Registro Fotográfico



Foto 2 - Pintura desgastada.

Anexo I - Arcabouço Legal

- Art. 7º, inciso XVII

“manter as instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança.”

8. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LLH/WRS