

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**São Miguel do Araguaia**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0090/2014 – GESB**

**Goiânia, julho de 2014**

## ÍNDICE

1.	<b>APRESENTAÇÃO</b>	2
2.	<b>OBJETIVOS</b>	3
3.	<b>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	3
4.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	4
5.	<b>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>	4
6.	<b>DESCRIÇÃO DO PROBLEMA</b>	4
7.	<b>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	5
7.1	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	5
8.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	6

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0090/2014-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **29 de julho de 2014**, no município de **São Miguel do Araguaia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Porangatu**.

Goiânia, 17 de setembro de 2014.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **São Miguel do Araguaia**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, de falta d'água.

#### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes do distrito de Uruaçú e representantes da GRS de Porangatu;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

## 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Waldiney de Almeida Melo	Supervisor de Produção – GRS Porangatu	SANEAGO
Sandro Araujo Braga	Gerente do Distrito	SANEAGO
José de Arimateia Sirqueira	Agente Administrativo	SANEAGO

## 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Porangatu, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua 13 qd. 49 lt. 01 a 08
<b>Cidade/Estado</b>	Porangatu
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(62) 3362 1033
<b>Gerente</b>	Paulo Rezende P Fernandes

## 6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Na fiscalização realizada no distrito, foram apresentadas à equipe da AGR, as seguintes ações preventivas tomadas pela concessionária para que evitar a descontinuidade no abastecimento de água no município de São Miguel do Araguaia:

**Perfuração de poços tubulares profundos** – Foram perfurados 05 poços com o aproveitamento de 03, sendo eles o poço 01 localizado na área da captação e já interligado ao sistema, e os poços 02 e 04 que aguardam projeto para interligação ao sistema (vazões demonstradas na tabela abaixo).

**Reforma e impermeabilização dos reservatórios:** em fase de elaboração e aprovação de projetos a construção de mais uma unidade de reservação com capacidade de 1000m<sup>3</sup>.

Número do poço	Vazão (m <sup>3</sup> /h)
01	40
02	75
04	24
Total	139,00

De acordo com o Gerente do distrito, o volume de água da captação com o reforço do poço 01, é suficiente para o abastecimento do distrito, e quando forem interligados os poços 02 e 04 o volume aumentará, quase dobrando a volume de água necessária para abastecer o município.

### 6.1 Registro fotográfico



Foto 1 – Poço 01 já interligado

## 7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

RFS/WRS