

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Santo Antônio do Cana Brava (Minaçu)**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0095/2014 – GESB**

**Goiânia, julho de 2014**

## ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	5
7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	5
8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	5
8.1 Não Conformidades	5
8.2 Registro fotográfico	6
Anexo I - Arcabouço Legal	7
9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	8

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0095/2014-GESB

## 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **30 de julho de 2014**, no subdistrito de **Santo Antônio do Canabrava**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Porangatu**.

Goiânia, 13 de agosto de 2014.

## 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no subdistrito de **Santo Antônio do Canabrava**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

### 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Waldiney de Almeida Melo	Supervisor de Produção	SANEAGO

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Porangatu, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua 13 qd. 49 lt. 01 a 08
<b>Cidade/Estado</b>	Porangatu
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(62) 3362 1033
<b>Gerente</b>	Paulo Rezende P. Fernandes

## 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SAA <sup>1</sup>		Subdistrito
		Santo Antônio da Cana Brava
Recursos Humanos	Operação de Campo	01
Captação	Manancial	Subterrâneo
	Identificação	-
	Tipo de captação	-
Poços	Quantidade	02
Reservatórios <sup>2</sup>	Elevados	01

1. Sistema de Abastecimento de Água

2. Relação com os nomes dos reservatórios no item 7

## 7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Identificação	Tipo	Material	Capacidade (m <sup>3</sup> )
Reservatório Cana Brava	Elevado	Metálico	50
<b>Total</b>	-	-	50

## 8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido <sup>3</sup>	D <sup>4</sup>	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Poços	Inexistência de identificação (Poços 01 e 02)	Art. 5º Inciso I	1	Providenciar a identificação da área dos poços.	30	Fotos 1 e 2
	Inexistência de cadeado no portão (Poço 01) e cerca de proteção (Poço 2)	Art. 7º Inciso XVII	2	Providenciar cadeado e a instalação de cerca de proteção.	60	Fotos 2 e 3
	Vazamento no registro – Poço 01.	Art. 7º Inciso XVII	3	Providenciar manutenção das instalações e equipamentos.	60	Foto 4
Reservatórios	Inexistência de cadeado no portão.	Art. 7º Inciso XVI I	2	Providenciar a instalação de cadeado.	30	Foto 5

3. Resolução nº 231/2005 – CG, descrição no Anexo I

4. Número da Determinação.

### 8.1 Registro fotográfico



**Foto 1** – Poço 1 sem identificação



**Foto 2** - Poço 2 sem identificação



**Foto 3** – Poço 01 portão sem cadeado



**Foto 4** – Vazamento no registro



**Foto 5** – Reservatório sem cadeado no portão

## Anexo I - Arcabouço Legal

## RESOLUÇÃO Nº 231 /2005 – CG

- Art. 5º, inciso I

“identificar as instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário e postos de atendimento aos usuários, inclusive quanto ao horário de atendimento ao público.”

- Art. 7º, inciso XVII

“manter as instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança.”

## 9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

RFS/WRS