## GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Subdistrito de Ordália (Itauçu)



Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0008/2015 - GESB

Goiânia, junho de 2015



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0008/2015

REL7V.7

### ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	2
<i>2</i> .	OBJETIVOS	3
<i>3</i> .	MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	3
4.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	3
<i>5</i> .	IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
6.	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	4
<i>7</i> .	IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	5
8.	RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	5
<b>8.</b> 1	REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
9.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	6



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0008/2015

REL7V.7

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

#### RF 0008/2015-GESB

### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **08 de junho de 2015**, no município de **subdistrito de Ordália (Itauçu)**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Inhumas**.

Goiânia, 29 de junho de 2015.

### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de subdistrito de Ordália (Itauçu), envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- ☐ Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- ☐ Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO 0008/2015

08/2015 | REL7V.7

3.	<b>MECANISMOS</b>	DE FISCALIZAÇÃO
	1,122 0111 (1201)10 0	

	Reunião com	gerentes;
_	recallian colli	Screnices,

- ☐ Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- ☐ Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- ☐ Inspeção nos postos de atendimento;
- ☐ Notificação à empresa, exigindo a solução das não conformidades detectadas.

# 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessor Especial A	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Gilberto Fonseca Netto	Ger. do Distrito de Itauçu	SANEAGO

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Inhumas, devidamente identificada a seguir:

Endereço Rua Antônio Raiza nº887, Centro	
Cidade/Estado	Inhumas
DDD/Telefone/Fax	(62) 3514 3392
Gerente	Almir Pessoni

### 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO 0008/2015 REL7V.7

Descrição do SAA <sup>1</sup>		Subdistrito	
		Ordália	
	Manancial	Subterrâneo	
Captação	Identificação	Poço Ordália	
	Tipo de captação	Poço de sucção	
Poços	Quantidade	01	
	Apoiados	-	
Reservatórios <sup>2</sup>	Elevados	01	
Reservatorios <sup>2</sup>	Enterrados	-	
	Semi-enterrados	-	

<sup>1.</sup> Sistema de Abastecimento de Água

### 7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Identificação	Tipo	Material	Capacidade (m³)
Reservatório Ordália	Elevado	Metálico	50
Total	-	-	50

### 8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

#### 8.1 CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO no município de **subdistrito de Ordália** (**Itauçu**), verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

### 8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

<sup>2.</sup> Relação com os nomes dos reservatórios no item 7



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0008/2015

REL7V.7



Foto 1 – Res. elevado de Ordália



Foto 2 – Poço de Ordália

## 9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha Gerente de Saneamento Básico

**Lilian Gomes Vilela da Silva** Assessor Especial C

Wilson Robertos dos Santos Técnico em Mineração

WRS/LGVS