Nova Veneza



Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0018/2016 - GESB

Goiânia, março de 2016



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

ÍNDICE

<i>1</i> .	APRESENTAÇÃO	3
<i>2</i> .	OBJETIVOS	4
<i>3</i> .	MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
<i>4</i> .	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	5
<i>5</i> .	IDENTIFICAÇÃO DA GRS	5
5.1	FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
<i>5.1</i> .	1 Determinações Cumpridas	6
5.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
6.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	7



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0018/2016-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia 25 de março de 2016, no município de Nova Veneza, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Inhumas.

Goiânia, 16 de março de 2016.



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

2. OBJETIVOS

Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de Nova Veneza , envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;	
Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Nova Venez atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 006/201 e Termos de Notificação 093, 095, 097 e 098/2015 ;	
Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;	
Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problema existentes, se for o caso.	
Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.	

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

Reunião com gerentes;		
Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;		
Levantamento das condições das instalações e equipamentos;		
Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes validade dos produtos, etc.);		
Inspeção nos postos de atendimento;		
Entrevistas com funcionários;		
Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.		



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessora	AGR
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Vladir Duarte Pedroso	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Inhumas**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua Antônio Raiza nº887, Centro
Cidade/Estado	Inhumas
DDD/Telefone/Fax	(62) 3514 3392
Gerente	Almir Pessoni

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	4
Cumpridas	4

5.1.1 Determinações Cumpridas



GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
0093/2015	Inexistência de Identificação	Foto 1
0095/2015	Perda de revestimento e pintura desgastada (prédio e caixa de reunião)	-
0097/2015	Almoxarifado com materiais desorganizados e sem identificação (etiquetas)	Foto 4
0098/2015	Inexistência de dispositivo de macromedição.	Foto 3
-	Difícil acesso ao poço P9 (Recomendação)	Foto 2

^{1.} Número do Termo de Notificação.

5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Identificação do poço P-10.



Foto 2 – Ponte de acesso ao poço P9 em execução.







GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0018/2016

REL7V.12

Foto 3 – Dispositivo de macromedição no reservatório.

Foto 4 – Almoxarifado com materiais organizados e identificados.

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha Gerente de Saneamento Básico

Lilian Gomes Vilela da Silva Assessora

Lorena Patrícia de Oliveira Fiscal

LGVS/LPO