

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**ETE Bom Jesus**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**RF 0035/2017 – GESB**

**Goiânia, maio de 2017**

## ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>3</b>
<b>3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	<b>4</b>
<b>5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>	<b>4</b>
<b>6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA</b>	<b>5</b>
<b>7. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>	<b>5</b>
<b>8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>8.1 RECOMENDAÇÕES</b>	<b>6</b>
<b>8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>7</b>
<b>Anexo I - Arcabouço Legal</b>	<b>7</b>
<b>9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>7</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0035/2017-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumprir esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **16 de maio de 2017**, no município de **Bom Jesus**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Itumbiara**.

Goiânia, 30 de maio de 2017.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Bom Jesus**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.



### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de esgotamento sanitário;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

### 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Alessandra Francisca dos Santos	Bióloga	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Romildo Divino Oliveira Malaquias	Gerente do Distrito	SANEAGO

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Itumbiara**, devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua Prof. Oswaldo B. de Oliveira nº 277
<b>Cidade/Estado</b>	Itumbiara
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(64) 3404 5747
<b>Gerente</b>	Ismael Carlos de Araujo Jr

## 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SES <sup>1</sup>		ETE <sup>2</sup>	
		Bom Jesus	
Corpo Receptor		Ribeirão Bom Jesus	
Eficiência (%)		-	
Vazão (l/s)		-	
Tipos de Lagoas	Anaeróbia	-	
	Facultativa	02	
	Aerada Facultativa	-	
	Aerada de Mistura Completa	-	
	Maturação	03	
	Sedimentação	-	
Decantadores		-	
Disposição das lagoas		Série/Paralelo	
Aeradores		-	
Reatores		-	
EEE <sup>3</sup>		01	

1. Sistema de Esgotamento Sanitário

2. Estação de Tratamento de Esgoto

3. Estações Elevatórias de Esgoto. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 7.

## 7. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Identificação	Nº de Conjuntos Moto-Bombas	Nº de Conjuntos Reservas	Local para onde o esgoto é bombeado
EEE Antônio Floriano	02	01	ETE

## 8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido <sup>1</sup>	D <sup>2</sup>	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Corpo Receptor	Excesso de espuma fluando na saída do efluente final e superfície do corpo receptor	Art. 11 Inciso XIV	1	Providenciar e manter a limpeza das instalações.	30	Fotos – 1 e 2

1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I
2. Número da Determinação.

### 8.1 RECOMENDAÇÕES

Durante a fiscalização foi observado à dificuldade no repasse de informações por parte dos operadores, colaboradores terceirizados e até mesmo por gerentes. Diante disso a Gerência de Saneamento faz algumas recomendações com a intenção de evitar futuras autuações:

- Cópia da documentação legal da ETE e Elevatórias
- Laudos atualizados dos resultados de análise
- Valores atualizados de vazão e eficiência

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – Excesso de espuma na saída do efluente final



**Foto 2** – Excesso de espuma no corpo receptor

## Anexo I - Arcabouço Legal

### RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- Art. 11, inciso XIV

“manter as instalações do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em mau estado de limpeza e organização;”

## 9. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico



# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0035/2017

REL0007V.16

---

**Alessandra Francisca dos Santos**  
Bióloga

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

---

**Darwin Teixeira Lima**  
Fiscal

AFS/WRS