

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Saneamento - Jataí**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**SANEAGO / Odebrecht Ambiental**

**RF 0072/2015 – GESB**

**Goiânia, outubro de 2015**

## ÍNDICE

1.	<b>APRESENTAÇÃO</b>	3
2.	<b>OBJETIVOS</b>	3
3.	<b>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	3
4.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	4
5.	<b>DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA</b>	4
6.	<b>IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>	5
7.	<b>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	5
7.1	<b>CONFORMIDADES</b>	5
7.2	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	5
8.	<b>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	7

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0072/2014-GESB

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Odebrecht Ambiental, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da SANEAGO / Odebrecht Ambiental.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada ao período de **21 a 23 de setembro de 2015**, no município de **Jataí**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Jataí**.

Goiânia, 8 de outubro de 2015.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Jataí**, envolvendo o sistema de captação, tratamento de esgoto sanitário, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.

#### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades do sistema de esgotamento sanitário;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, quando necessário, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

## 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Marcos Henrique de Souza Filho	Operação e Manutenção	Odebrecht Ambiental
Rui César Marques	Operação e Manutenção	Odebrecht Ambiental
Lohanne Alves	Técnica laboratório	Odebrecht Ambiental

## 5. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SES <sup>1</sup>		ETE <sup>2</sup>	
		Jataí	
Município		Jataí	
Corpo Receptor		Rio Claro	
Eficiência (%)			
Vazão (l/s)			
Tipos de Lagoas	Anaeróbia	2	
	Facultativa	-	
	Aerada Facultativa	-	
	Aerada de Mistura Completa	-	
	Maturação	-	
	Sedimentação	-	
Decantadores		-	
Disposição das lagoas		Em série ?	
Aeradores		-	
Reatores		-	
EEE <sup>3</sup>		01	

1. Sistema de Esgotamento Sanitário
2. Estação de Tratamento de Esgoto
3. Estações Elevatórias de Esgoto. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 6.

## 6. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Identificação	Nº de Conjuntos Moto-Bombas	Nº de Conjuntos Reservas	Local para onde a água é bombeada
ETE	03	01	Lagoa

## 7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

### 7.1 CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços Odebrecht Ambiental, subdelegatária da SANEAGO, no município de **Jataí**, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

### 7.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – Gradeamento, caixa de Areia e EEE



**Foto 2** - Equipamentos/gerador ETE



**Foto 3** - Sistema tratamento ETE Jataí



**Foto 4** - Sistema tratamento ETE Jataí



**Foto 5** –Ponto de lançamento do efluente tratado



**Foto 6** - Laboratórios análise efluente **Foto7** - Equipamentos análise



**Foto 8** - Almoxarifado **Foto 9** – Caminhões JetWay

## 8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Canuto Marcos A. Maia**  
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

CMAM/EHC