

#### ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

## RELATÓRIO Nº 62 / 2023 AGR/GESB-06090

#### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

#### 1. APRESENTAÇÃO

Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**.

Consta desse relatório os resultados da fiscalização realizada no dia 08 de maio de 2023, no município de **Anápolis** subdistrito de **Souzânia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Anápolis**.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no subdistrito de Souzânia, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários:
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

#### 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Entrevistas com usuários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

## 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

| Nome                               | Função                       | Vínculo |  |
|------------------------------------|------------------------------|---------|--|
| Eduardo Henrique da Cunha          | Gerente de Saneamento Básico | AGR     |  |
| Wilson Roberto dos Santos          | Técnico em Mineração         | AGR     |  |
| Jefferson Henrique Morais Castilho | Engenheiro Ambiental         | AGR     |  |
| William de Souza Oliveira          | Operador de ETA              | Saneago |  |

# 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O subdistrito de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Anápolis**, devidamente identificada a seguir:

| Endereço                                   | Rua Venezuela n° 155 Jd. América |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
| Cidade/Estado                              | Anápolis/Goiás                   |  |  |
| <b>DDD/Telefone/Fax</b> (62) 33154900/1390 |                                  |  |  |
| Gerente                                    | Davi José Araújo Filho           |  |  |

## 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

| Descrição do SAA <sup>1</sup> |                              | Município de Anápolis   |  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
|                               |                              | subdistrito de Souzânia |  |  |
|                               | Administração                | -                       |  |  |
| Recursos Humanos              | Atendimento ao Público       | -                       |  |  |
|                               | Operação de Campo            | 01                      |  |  |
|                               | Operação de ETA <sup>2</sup> | -                       |  |  |
|                               | Serviços Terceirizados       | -                       |  |  |
|                               | Carro de passeio             | -                       |  |  |
| Veículos                      | Caminhão/Caminhonete         | -                       |  |  |
| veiculos                      | Moto                         | -                       |  |  |
|                               | Utilitário                   | -                       |  |  |
| Captação                      | Tipo de manancial            | -                       |  |  |
|                               | Identificação                | -                       |  |  |
|                               | Tipo de captação             | -                       |  |  |
| Poços                         | Quantidade                   | 01                      |  |  |
|                               | Vazão (l/s)                  | -                       |  |  |
|                               | Floculadores                 | -                       |  |  |
| ETA <sup>2</sup>              | Decantadores                 | -                       |  |  |
| E IA                          | Filtros Rápidos              | -                       |  |  |
|                               | Filtros Russos               | -                       |  |  |
|                               | Floco-decantadores           | -                       |  |  |
|                               | Apoiados                     | 01                      |  |  |
| Reservatórios <sup>3</sup>    | Elevados                     | -                       |  |  |
| Keservatorios                 | Enterrados                   | -                       |  |  |
|                               | Semi-enterrados              | -                       |  |  |
| Elevatórias <sup>4</sup>      | EEAB <sup>5</sup>            | -                       |  |  |
| Lievatorias                   | EEAT <sup>6</sup>            | -                       |  |  |

- 1. Sistema de Abastecimento de Água
- 2. Estação de Tratamento de Água
- 3. Relação com os nomes dos reservatórios no item 7

- 4. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 8
- 5. Estação Elevatória de Água Bruta
- 6. Estação Elevatória de Água Tratada

## 7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

| Identificação                       | Tipo <sup>7</sup> | Material | Capacidade (m <sup>3</sup> ) |  |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|--|
| RAP/Centro de Reservaão de Souzânia | Apoiado           | Metálico | 30                           |  |

7. AP - Apoiado, E - enterrado, EL - Elevado, SE - Semi-enterrado

## 8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

| Identificação                          | Nº de Conjuntos<br>Moto-Bombas | N°<br>de Conjuntos<br>Reservas | Local para onde a água é bombeada |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema de distribuição por gravidade. | -                              | -                              | Rede de distribuição da cidade.   |

## 9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

#### 9.1. NÃO-CONFORMIDADES

| Unidade              | Descrição da Não<br>Conformidade                         | Artigo<br>Infringido <sup>8</sup> | $\mathbf{D}^9$ | Determinação  | Prazo (dias) | Obs.:      |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|--------------|------------|
| Poço P-329           | Ausência de aviso de risco no quadro de comando do poço. | Art. 11, inciso                   | 01             | Fixar aviso de risco no quadro de comando.                            | 30           | Foto<br>01 |
| RAP/C.R.<br>Souzânia | Cerca da área urbanizada<br>danificada                   | Art. 13, inciso<br>XIV            | 02             | Providenciar recuperação da cerca da área urbanizada do reservatório. | 30           | Foto<br>02 |

- 8. Resolução Normativa nº 025/2015 CR, descrição no Anexo I
- 9. Número da Determinação.

#### 9.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** - Quadro de comando do Poço P329 sem aviso de risco de choque elétrico.



**Foto 2** - Centro de Reservação/Souzânia com cerca de proteção da área urbanizada danificada.

#### Anexo I - Arcabouço Legal

#### RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 - CR

- Art. 11, inciso III
- "deixar de prover as áreas de risco das instalações de sinalizadores e avisos de advertência de forma adequada à visualização de terceiros;".
- Art. 13, inciso XIV
- "operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e em mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos técnicos, contratuais e legais aplicáveis;".

GOIÂNIA, 29 de setembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, **Gerente**, em 09/10/2023, às 17:16, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO**, **Engenheiro (a) Ambiental**, em 09/10/2023, às 18:17, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.go.gov.br/sei/controlador\_externo.php?">http://sei.go.gov.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=1 informando o código verificador 50425000 e o código CRC A09531A2.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003694

SEI 50425000