



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 311 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

2. FISCALIZADO

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2024
CIDADE:	CAMPINORTE	GRS:	PORANGATU

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Campinorte para o ano de 2023 [SEI n.º 49579423], 1ª versão, elaborado em março de 2023, aprovado pelo Conselho Regulador da AGR em 22 de setembro de 2023 [SEI n.º 52003685].

A captação de água se dá por oito sistemas de poços tubulares profundos com vazão total de 31,56 l/s.

Como medidas estruturais propostas têm-se:

- 1º) Interligação do poço PNH 02.
- 2º) Interligação do poço PNH 03.
- 3º) Interligação do Poço PGD 138.
- 4º) Interligação do Poço PGD 143.
- 5º) Interligação do Poço PGD 1477.
- 6º) Interligação do Poço PGD 1483.

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada vistoria *in loco* no dia 17 de setembro de 2024.

As informações foram apresentadas pelo Gerente do Distrito João Marcos Fernandes.

Foi constatado que:

- a) O Poço **PNH 02** se encontra interligado ao sistema (Foto 1).
- b) O Poço **PNH 03** se encontra interligado ao sistema (Foto 2).
- c) O Poço **PGD 138** se encontra interligado ao sistema (Foto 3).
- d) O Poço **PGD 143** se encontra interligado ao sistema com energização por gerador (Foto 4).
- e) O Poço **PGD 1477** se encontra interligado ao sistema (Foto 5).
- f) O Poço **PGD 1483** se encontra interligado ao sistema (Foto 6).

No momento da fiscalização, às 15h36min., a situação dos reservatórios era a seguinte:

Reservatório	Nível (%)
ETA apoiado	94,4
ETA elevado	86,6

Setor Sul - elevado	91,0
---------------------	------



Foto 1 - Poço PNH 02



Foto 2 - Poço PNH 03



Foto 3 - Poço PGD 138



Foto 4 - Poço PGD 143



Foto 5 - Poço 1477



Foto 6 - Poço 1483



Foto 7 - Localização dos poços tubulares vistoriados - Campinorte.

Ações/medidas implementadas?	SIM
------------------------------	-----

GOIÂNIA, 02 de OUTUBRO de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65598472** e o código CRC **692588D0**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
 AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003158



SEI 65598472