



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO Nº 314 / 2024 AGR/GESB-06090**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO**

**1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

**2. FISCALIZADO**

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

**3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO**

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	20 DE SETEMBRO DE 2024
CIDADE:	JESÚPOLIS	GRS:	ANÁPOLIS

**4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS**

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Jesúpolis para o ano de 2023 [SEI n.º 49598394], 1ª versão, elaborado em março de 2023 e aprovado pelo Conselho Regulador em 17 de agosto de 2024 [SEI n.º 50830858].

A captação de água se dá por intermédio de três sistemas de poços tubulares profundos.

O SAA de Jesúpolis atualmente tem capacidade produtiva dos poços de 338,06 m<sup>3</sup>/dia em condições normais de operação. Com relação aos demais poços, já foram protocolados os processos para obtenção da outorga. No ano de 2022, a captação média foi de 305,09 m<sup>3</sup>/dia.

Como medida estrutural foi citada a perfuração do **Poço 1014** com vazão de 41 m<sup>3</sup>/h, o mesmo está com a adutora pronta e aguardando legalização da área e energização.

Objetivando a verificação da implementação de tal medida, foi realizada vistoria *in loco* dia 20 de setembro de 2024.

As informações foram prestadas pelo Agente de Sistema Deivid D. M. Dias.

Foi constatado que o poço **P 1014** foi interligado ao sistema e se encontra energizado por gerador (Fotos 1 e 2).

No momento da fiscalização, às 11h27min., a situação do reservatório era a seguinte:

Reservatório	Nível (%)
Elevado - Centro	61,3



Foto 1- Poço P 1014.



Foto 2 - Energização do Poço P 1014



Foto 3 - Localização do poço tubular profundo vistoriado - Jesúpolis

Ações/medidas implementadas?

SIM

GOIÂNIA, 3 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65658131** e o código CRC **F8917AD9**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003179



SEI 65658131