



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO Nº 329 / 2024 AGR/GESB-06090**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO			
<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
<b>2. FISCALIZADO</b>			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
<b>3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	03/10/2024
CIDADE:	JARANÁPOLIS (PIRENÓPOLIS)	GRS:	ANÁPOLIS
<b>4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS</b>			
<p>A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água do distrito de Jaranápolis ( município de Pirenópolis) para o ano de 2023 (SEI nº 52223222), 2ª versão, elaborada em setembro de 2023 e aprovado pela Conselho Regulador da AGR em 09 de novembro de 2023 (SEI n.º 53551268).</p> <p>No Distrito não há captação superficial e conta com 2 poços, que segundo informação do técnico da Saneago tiveram queda considerável de vazão.</p> <p>Como medidas estruturais informadas no Plano de Racionamento estão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilização de caminhões pipa para complementar o abastecimento, de forma emergencial (foto 02);</li> <li>• foi perfurado o poço P-1020 com vazão em torno de 4,6 l/s, porém não foi interligado devido à espera da regularização da área.</li> </ul>			

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada a vistoria in loco no dia 3 de outubro de 2024.

As informações foram prestadas pelo agente de sistemas, o senhor Nelson Morais Machiyana.


Durante a vistoria foram identificadas a situação atual dos seguintes locais:

- segundo o senhor Nelson, o poço P-1020 **não** está em operação, porque a área ainda não foi regularizada.
- devido à queda de vazão do poço em operação no distrito, tem sido utilizado **caminhão pipa** para o abastecimento, em média utiliza quatro caminhões pipa por dia, com volume de (15 m<sup>3</sup>). Os caminhões têm sido abastecidos em Radiolândia, Pirenópolis e Anápolis.

No momento da fiscalização, às 16h22min, o supervisor do distrito Jaranápolis apresentava o REL/50 m<sup>3</sup> metálico com um volume de 44,8% (foto 01).

<b>Ações/medidas implementadas</b>	<b>SIM</b>
------------------------------------	------------

## 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1 - Supervisório do subdistrito de Jaranápolis. REL/50 m<sup>3</sup> com 44,8% de reserva.**



**Foto 02 - Caminhão pipa abastecendo reservatório do distrito.**

GOIÂNIA, 5 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 06/11/2024, às 14:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65954737** e o código CRC **B7FA2F57**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIÂNIA - GO -  
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003178



SEI 65954737