



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 332 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO			
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
2. FISCALIZADO			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	02 DE OUTUBRO DE 2024
CIDADE:	TAQUARAL DE GOIÁS	GRS:	INHUMAS
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS			
<p>A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Taquaral de Goiás para o ano de 2023 (SEI n.º 49607397), 1ª versão, elaborada em março de 2023 e aprovada pelo Conselho Regulador da AGR em 23 de agosto de 2023 (SEI n.º51330948).</p> <p>A captação superficial é realizada no Córrego Boa Vista (fotos 1 e 2).</p> <p>No momento da fiscalização não estava ocorrendo captação no manancial por falta de água e a ETA estava em operação porque estava sendo abastecida por caminhão pipa, com captação de água no próprio município, feita em caminhões da prefeitura em local à montante da lagoa da cidade (foto 03).</p> <p>Como medidas estruturais propostas/informadas no Plano de Racionamento estão:</p>			

- Interligação de 1 poço tubular profundo, com capacidade de produção de 7 m³/h;
- Setorização das redes de distribuição de água e instalação de VRP's (atualmente o sistema conta com 4 VRP's instaladas).

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada a vistoria *in loco* no dia 2 de outubro de 2024.

As informações foram prestadas pelos agentes de sistemas, João Divino Alves de Souza e Weskley Alves de Moraes. No momento da fiscalização os funcionários informaram que o Gerente do Distrito estava em trabalho externo e sem sinal de celular.

Durante a vistoria foi identificada a situação atual dos seguintes locais:

Locais vistoriados	Situação em 02/10/2024
Captação superficial Córrego Boa Vista	Córrego Boa Vista com vazão seca, fotos 01 e 02.
Captação no manancial à montante do lago da cidade.	Captação no manancial à montante do lago da cidade, onde os caminhões pipa da prefeitura abastecem foto 03.
Poço 1628	- No distrito há 2 poços e os funcionários não souberam informar qual se refere ao plano de racionamento. - funcionando com gerador. - interligado e em operação desde setembro de 2024, foto 04.
Poço n.º 1 da ETA	- No distrito há 2 poços, os funcionários não souberam informar qual se refere ao plano de racionamento. - perfurado em 2014. - interligado e em operação foto 05.
VRP	Rua Machado de Assis, Centro
VRP	Rua 15 de Novembro com Rua 7 de Setembro
VRP	Próximo à GO 154. Em frente à empresa Equatorial
VRP	Próximo à GO 154.
ETA	- sendo abastecida apenas por caminhões pipa - em média 7 caminhões pipa por dia - aproximadamente 15 horas de operação diária.

No momento da fiscalização, às 14h03min, a situação dos reservatórios era a seguinte:

Reservatório	Nível (%) em 02/09/2024
--------------	-------------------------

RAP da ETA	0
RAP	64

Outras informações:

- Segundo os servidores, **tem ocorrido falta de água** na parte alta da cidade.

Ações/medidas implementadas	SIM
-----------------------------	-----

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - ETA/Captação superficial Córrego Boa Vista, com baixa vazão.



FOTO 2 - ETA/Córrego Boa Vista, com baixa vazão.



FOTO 3 - Captação no manancial à montante do lago da cidade.



FOTO 4 - Poço 1628 interligado e operando.



FOTO 5 - Poço n.º 1 da ETA interligado e operando.

GOIÂNIA, 30 de OUTUBRO 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 06/11/2024, às 14:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 10:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65976656** e o código CRC **F4A8CDAC**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003191



SEI 65976656