

### Anexo III - Termo de Entrega e Devolução do Veículo

HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., estabelecida na cidade de Goiânia – GO, na Av. Dos Alpes, 450, Setor União, CEP 74.310-907 - Goiânia-GO. Fone: (62) 3095-9228, inscrita no CNPJ sob o nº 01.082.569/0001-06 (doravante designada “Locadora”); através do presente, entrega o bem móvel a seguir discriminado ao REDEMOB CONSÓRCIO, inscrito no CNPJ sob o nº 10.636.142/0001-01, sediado na Avenida Independência nº 4.533, Quadra 134, Lote 31, Setor Central, Goiânia, Goiás, neste ato representado na forma descrita em contrato constitutivo (doravante designada “Locatário”), que no mesmo ato cede e entrega o objeto conforme previsão contratual à METROBUS - Metrobus Transporte Coletivo S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.392.459/0001-03, sediada na Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, Goiânia, Goiás, neste ato representada na forma de seu contrato constitutivo (doravante designada “Cessionária”).

#### 1. Do objeto

O presente termo tem por objeto a entrega do veículo de placa SDI5J51, marca/modelo BYD/D11A\_8X4, Chassi 99LTB4P7P9000136, ano/modelo 2023/2023, cor VERDE.

#### 2. Entrega do Veículo

O Locatário, bem como o Cessionário reconhecem que inspecionaram o veículo e que se encontra em perfeito estado de conservação e funcionamento, livre de quaisquer danos e em conformidade com o Laudo de Vistoria.

A vigência do contrato de locação será pelo prazo de 15 (quinze) anos contados a partir de 14/02/2024.


A entrega do veículo objeto do presente termo se efetiva na data de 20/06/2024.

#### 3. Devolução do Veículo

As Partes reconhecem que o veículo será bem infungível, e deverá ser devolvido à Locadora em até 5 (cinco) dias após o termo final do Prazo de Vigência – tanto na hipótese de término do Prazo de Vigência como na hipótese de rescisão antecipada do Contrato, ressalvada a hipótese de reversão do Veículo, nos termos do Contrato – em local a ser indicado pela Locadora, no mesmo estado em que se encontrava quando foi recebido pelo Locatário e pelo Cessionário, ressalvado o desgaste natural devido ao uso. Todas as




despesas relacionadas à devolução do Veículo à Locadora deverão ser arcadas exclusivamente pelo Locatário.





  
HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

Indiara Ferreira

  
REDEMOB CONSÓRCIO  
Leomar Avelino Rodrigues

  
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A  
Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto

**ANEXO II - LAUDO DE VISTORIA**

DADOS DO VEÍCULO			
MODELO BYD / D11A_8X4	PLACA SD15J51		
LOCATÁRIO(A) REDEMOB CONSÓRCIO		CONTATO Leomar Avelino	
STATUS DO VEÍCULO			
SAÍDA DO VEÍCULO		RETORNO DO VEÍCULO	
DATA 20/06/2024	HORA 15:00	DATA _____	HORA _____
KM SAÍDA 10408		KM RETORNO _____	
NÍVEL DA BATERIA		NÍVEL DA BATERIA	
V 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%		V 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	
			
OK		OK	
X FUNILARIA	X BANCOS		BANCOS
X PINTURA	X SUSPENSÃO		SUSPENSÃO
X PARA-LAMAS	ALTO-FALANTES		ALTO-FALANTES
X FREIOS	X CINTO DE SEGURANÇA		CINTO DE SEGURANÇA
ESTEPE	X EXTINTOR		EXTINTOR
X PNEUS	X MOTOR		MOTOR
X VIDROS	ESCAPAMENTO		ESCAPAMENTO
CD-MP3	CHAVE DE RODA		CHAVE DE RODA
X DOCUMENTOS ORIGINAIS(CRLV)	X TRIÂNGULO		TRIÂNGULO
MACACO	ANTENA DE TETO		ANTENA DE TETO
RODAS DE LIGA - LEVE	X AR CONDICIONADO		AR CONDICIONADO
SAÍDA		RETORNO	
Irregularidades observadas		Irregularidades observadas	
Nome Miguel Jacinto HP Ass  Nome Leonidas Junior METROBUS Ass 		Nome _____ HP Ass _____ Nome _____ Cliente Ass _____	

## ANEXO III

## LAUDO DE VISTORIA E ENTREGA DE VEÍCULO

Nome do Cliente: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CNPJ: 02.392.459/0001-03
Dados do Veículo	
Chassi: Marca: BYD / Modelo: D11A 41.820 8xa Piso Alto 23m / baterias: LFP 516 kWh	
Carroceria: Marca: MARCOPOLO / Modelo: TORINO e-ARTICULADO	
Placa: SDI5 J51	Km (odômetro):
Ano/Modelo: 2023/2024	

Conferência física	Sim	Não
Manual de bordo	OK	
CRV	OK	
Certificado tacógrafo	OK	
Lacre do enchimento de óleo do motor	-	-
Lacre do vaso de expansão	-	-
Certificado ANTT	-	-

Acessórios	Sim	Não
Macaco	-	-
Chave de roda	-	-
Quebra sol interno	OK	
câmera de ré	OK	
Extintor	OK	
Ar-condicionado	OK	

Carroceria	Sim	Não
Pintura danificada		X
Amassada		X
forração em bom estado	OK	
Limpeza interna/externa	OK	
Vidros arranhados/trincados	OK	
Tacógrafo funcionando	OK	
Retrovisores em bom estado	OK	
Grade em boas condições	OK	
Bancos completos	OK	
Para-choque em boas condições	OK	
Emblemas completos	OK	
Borrcha das portas	OK	
Borracha das janelas	OK	
Teto solar	OK	
Tomada USB		X

Pneus	Vida	Sulco
Marca/Modelo/Medida: Goodyear City MAX		
Dianteiro direito	1	17
Dianteiro esquerdo	1	17
1º eixo traseiro direito interno	1	8
1º eixo Traseiro direito externo	1	8
1º eixo traseiro esquerdo interno	1	9
1º eixo traseiro esquerdo externo	1	9
2º eixo traseiro direito interno	1	16
2º eixo traseiro direito externo	1	16
2º eixo traseiro esquerdo interno	1	17
2º eixo traseiro esquerdo externo	1	17
3º eixo traseiro direito	1	14
3º eixo traseiro esquerdo	1	8

Elétrica básica	Sim	Não
Funcionamento:	OK	
Painel de instrumento	OK	
Faróis (Alto, Baixo e Faroletes)	OK	
Lanternas	OK	
Luzes indicadoras (setas, freios, alerta e ré)	OK	
Portas	OK	
Condições:	OK	
Painel de instrumentos (em bom estado)	OK	
Faróis (em boas condições)	OK	
Lanternas (em bom estado)	OK	
Luzes indicadoras (em boas condições)	OK	
Portas (em boas condições)	OK	

## Número de Série

Motor:
Transmissão:
Eixo traseiro: 221103055 (2º)
Diferencial:

Local/ Data:

REDEMOB CONSÓRCIO

Metrobus Transporte Coletivo S/A