



Tempo de recorrência= 10 anos
Tipo de tubo = Concreto
Coef. de rugos.(η)= 0,013

NOME DA VIA	POÇO DE VISITA / CAIXA COLETORA		DEFLÚVIO A ESCOAR PARA JUSANTE									GALERIA DE JUSANTE									
	LOCAÇÃO		BACIA LOCAL		CONTRIBUIÇÃO PARCIAL						Declividade (%)		defluvio no tubo (m³/s)	Nº TUBOS	Diâmetro (m)	Enchimento (%)		Velocidade m/s	Extensão (m)	Tempo Percurso (min)	
	Nº CX Montante	Nº CX Jusante	Área (há)	Coef. Imper.	Área Total (há)	Coef. Distr.	Tempo Conc. (Min)	Intens. Pluv. (mm/h)	Coef. Defl. (mm/h)	Deflúvio Parcial (m³/s)	Deflúvio Total (m³/s)	Adotada				Crítica	Normal				Crítico
ESTACIONAMENTO	Caixa 04A BLD 02	Caixa 04 BLD 02	0,457	0,60	0,457	1,00	10,00	149,77	0,492	0,09	0,09	1,00%	0,62%	0,09	1,00	0,6	26%	32%	1,57	14,50	0,15
	Caixa 01	Caixa 02 BLD 02	0,717	0,60	0,717	1,00	10,00	149,77	0,492	0,15	0,15	1,00%	0,61%	0,15	1,00	0,6	33%	42%	1,82	147,40	1,35
	Caixa 02 BLD 02	Caixa 03 BLD 02	0,993	0,60	1,710	0,92	11,35	141,47	0,504	0,18	0,33	1,00%	0,66%	0,33	1,00	0,6	52%	62%	2,22	10,60	0,08
	Caixa 03 BLD 02	Caixa 04 BLD 02	0,105	0,60	1,815	0,91	11,43	141,02	0,504	0,02	0,35	1,00%	0,67%	0,35	1,00	0,6	54%	64%	2,25	45,80	0,34
	Caixa 04 BLD 02	Caixa 05 BLD 02	0,000	0,60	2,272	0,88	11,77	139,14	0,507	0,00	0,44	2,00%	0,71%	0,44	1,00	0,6	50%	72%	3,10	14,90	0,08
	Caixa 05 BLD 02	CLP 02 Existente	0,158	0,60	2,430	0,88	11,85	138,70	0,507	0,03	0,47	2,00%	0,72%	0,47	1,00	0,6	52%	74%	3,15	3,60	0,02
	CLP 02 Existente		Lançamento em caixa existente																		